



VORSICHT

Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten:



Deutsch (German) - Pg. 1
Schleif- und Poliermaschinen -
SICHERHEITSHINWEISE
NICHT WEGWERFEN - AN
BENUTZER WEITERLEITEN

WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions before performing any such task.



English - Pg. 2
Sanders & Polishers - SAFETY
INSTRUCTIONS
DO NOT DISCARD - GIVE TO
USER

ADVERTENCIA

Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas.



Espanol (Spanish) - Pg. 3
Lijadoras y pulidoras -
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD
CONSERVAR - ENTREGAR AL
USUARIO

ATTENTION

Pour réduire les risques d'accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable.



Français (French) - Pg. 4
Ponceuses et polisseuses -
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
NE PAS JETER DONNER À
L'UTILISATEUR

ATTENZIONE

Per diminuire il rischio di eventuali danni fisici, è necessario che chiunque si appresti ad utilizzare, installare, riparare, eseguire la manutenzione o la sostituzione di accessori o che semplicemente lavori nelle strette vicinanze dell'utensile per tagliare legna e capisca tutti i punti di queste istruzioni.



Italiano (Italian) - Pg. 5
Levigatrici e lucidatrici - NORME
DI SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE - DA
CONSEGNARE ALL'UTENTE

VARNING

För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, repararar, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha läst och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs.



Svenska (Swedish) - Pg. 6
Sandningsdon och polerare -
SÄKERHETSANVISNINGAR
KASSERA EJ - GE TILL
ANVÄNDAREN

AVISO

No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fizerem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido.



Portugus (Portuguese) - Pg. 7
Lixadeiras e Politrizes -
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
NÃO DEITE FORA - DÊ AO
UTILIZADOR

ADVARSEL

For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfør vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres.



Norsk (Norwegian) - Pg. 8
Sandpapirlipemaskiner
og poleringsmaskiner -
SIKKERHETSANVISNINGER
KAST IKKE BORT - GI TIL
BRUKER

WAARSCHUWING

Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, reparere, onderhoudt, onderdelen ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen.



Nederlands (Dutch) - Pg. 9
Schuur- en poetsmachines -
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NIET WEGGOOIEN - GEEF
DOOR AAN DE GERRUIKER



⚠ ADVARSEL

For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værkøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres.



Dansk (Danish) - Pg. 10
Slibe og poleremaskiner -
SIKKERHEDSINSTRUKSÆR
**KASSER IKKE DETTE - GIV DET
TIL BRUGEREN**



⚠ VAROITUS

Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perehdyttää näihin ohjeisiin.



Finnish (Finnish) - Pg. 11
Hiomakoneet ja kiioltajat -
TURVAOHJEET
**ÄLÄ HÄVITÄ - ANNUTTAVA
KÄYTTÄJÄLLE**



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска получения травмы всем, кто использует, устанавливает, ремонтирует, обслуживает, заменяет приспособления на данном инструменте или работает вблизи него, должны прочесть и понять настоящие инструкции до начала любой из перечисленных здесь работ.



Rусский (Russian) - Pg. 12
Шлифовальный и полировальный
инструмент - ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
**НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ – ПЕРЕДАЙТЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ**



⚠ 警告

为了减少受伤的风险，每个使用、安装、保养本工具，更换本工具附件，或在附近工作的人员，在执行上述任何一项任务时，都必须学习及理解这些说明。



中文 (Chinese) - Pg. 13
砂光机和抛光机 - 安全说明
切勿丢弃 - 请交给使用者



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οποιαδήποτε χρησιμοποιεί, εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, αλλάζει παρελκόμενα, ή εργάζεται κοντά σε αυτό το εργαλείο, πρέπει να διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια εργασία.



ελληνικά (Greek) - Pg. 14
Τριβεία & Λειαντές - ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
**ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ - ΔΙΑΔΕΤΕ
ΣΤΟ ΧΡΗΣΗ**



⚠ FIGYELEM

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a szerszámot használó, szerelő, javító, karbantartó, tartozékai cserélő vagy a szerszám közelében dolgozó minden személynek az adott munkaművelet elvégzése előtt el kell olvasnia és tudomásul kell vennie ezeket az utasításokat.



magyar (Hungarian) - Pg. 15
Csiszolók és polírozók -
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
**NE DOBJA EL - ADJA ÁT A
FELHASZNÁLÓNAK!**



⚠ BĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ievainojoša rīsku, visiem, kas lieto, uzstāda, labo, apkopoj, maina piederumus, vai strādā ūdens darbarīka tuvumā, pirms šo darbu sākšanas jāizlasa un jāizprot šie norādījumi.



latviešu (Latvian) - Pg. 16
Slipētāji un pulētāji - DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
**NEIZMEST – NODOT
LIETOTĀJAM**



⚠ OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko wypadku, wszystkie osoby używające, instalujące, reperujące, konserwujące, zmieniające akcesoria lub pracujące w pobliżu tych narzędzi muszą przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed wykonywaniem tych zadań.



polski (Polish) - Pg. 17
Piaskarki i polerki - Instrukcja
bezpieczeństwa
**Nie wyrzucaj – przekaż
użytkownikowi.**



⚠ VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika poranění si musí všechny osoby používající, instalující, opravující nebo provádějící údržbu stroje, provádějící výměnu doplňků nebo pracující blízko tohoto stroje přečíst tyto instrukce a porozumět jim před tím, než budou provádět tento úkol.



čeština (Czech) - Pg. 18
Brusky s pískovým papírem
a leštítka - BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE
**NEVYHAZUJTE – PŘEDEJTE
UŽIVATELI**



⚠ VAROVANIE

Na zniženie rizika zranenia, všetky osoby, ktoré používajú, inštalujú, opravujú, vymieňajú príslušenstvo alebo pracujú v blízkosti tohto nástroja, sú musia prečítať a pochopiť tieto pokyny predtým, než vykonajú akúkoľvek takúto úlohu.



slovenčina (Slovak) - Pg. 19
Brúsky a leštičky -
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
NEVYHADZUJE – ODOVZDAJTE
POUŽIVATEĽOVI



⚠ OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, mora vsakdo, ki bo uporabljal, nameščal, popravljal, vzdrževal, menjal dodatno opremo na, ali delal v bližini tega orodja, prebrati in razumeti ta navodila, preden začne opravljati katerokoli od navedenih dejanj.



slovenščina (Slovenian) - Pg. 20
Brusilniki in orodja za poliranje -
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
NE ZAVRZITE – DAJTE
UPORABNIKU



⚠ ISPĖJIMAS

Kad sumažintumėte susijalojimo pavojų, kiekvienas naudojantis, montuojantis, tašantis, prižiūrintis, keičiantis priedus arba dirbantis šalia prietaiso asmuo turi perskaityti ir suprasti šias instrukcijas pries atlikdamas kuria nors iš šių užduočių.



lietuvių (Lithuanian) - Pg. 21
Šliuotuvai ir blizgintuvai -
SAUGUMO INSTRUKCIOS
NEIŠMESTI – ATIDUOTI
VARTOTOJUI



⚠ 警告

損傷の危険性を減らすために、当工具の使用・取り付け・修理・メンテナンス・付属品交換を行う人、あるいは近くで作業する人は、誰も、そうして作業を実施する前に、ここにある使用説明を読み理解しなければなりません。



日本語 (Japanese) - Pg. 22
サンダー/ボリッシャー - 安全のための説明
捨てないで下さい。ユーザーに渡して下さい。



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рисъкът от нараняване, всеки който използва, инсталира, поправя, поддържа, сменя принадлежности или работи в близост до този инструмент трябва да прочете и разбере тези инструкции преди да изпълни някоя от тези задачи.



български (Bulgarian) - Pg. 23
Шлайф и полирати машини - ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НЕ ГО ЗАХВЪРЛЯТЕ – ДАЙТЕ ГО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



⚠ UPOZORENJE

Radi smanjenja rizika od ozljeda, svim koji koriste, instaliraju, servisuju, održavaju, mijenjuju dodatnu opremu ili rade u blizini ovog alata moraju pročitati i razumjeti ove instrukcije prije obavljanja svakog takvog zadatka.



Hrvatski (Croatian) - Pg. 24
Brusilice i polirke - SIGURNSNE UPUTE
NE BACAJTE – PREDAJTE KORISNIKU



⚠ AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de vătămare, toți cei care utilizează, instalează, repară, întrețin, înlocuiesc accesorii sau lucrează lângă această unealtă trebuie să citească și să înțeleagă aceste instrucțiuni înainte de a efectua oricare din aceste operații.



limba (Romanian) - Pg. 25
Mașini de řeřítat & de Polizat -
INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE
NU ARUNCATI - OFERITI UTILIZATORULUI



⚠ UYARI

Yaralanma riskini azaltmak için, bu aleti kullanan, kurulumunu, tamirini, bakımı yapan, aksesuarlarını değiştiren ya da yakında çalışan herkesin, söz konusu bu tür işleri yapmadan önce bu talimatları okumuş ve anlamış olması gerekmektedir.



Türkçe (Turkish) - Pg. 26
Zımpara Makineleri ve Planyalar -
GÜVENLİK TALİMATLARI
BU BELGEYİ ATMAYIN –
KULLANICIYA VERİN



⚠ 경고

상해의 위험을 감소시키려면, 이 공구를 사용, 설치, 수리, 보수유지 하거나 그 부속장치를 교체하거나 근처에서 작업하는 모든 사람들이 작업을 수행하기 전에 이 설명서를 읽고 이해해야 합니다.



한국어 (Korean) - Pg. 27
센터 및 폴리셔 - 안전 지침
버리지 마십시오 - 사용자에게 주십시오



VORSICHT

Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufzuhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten:

Unser Ziel ist es, Werkzeuge zu produzieren, mit denen Sie sicher und produktiv arbeiten können. Am wichtigsten für Ihre Sicherheit sind Ihre Umsicht und Ihr Urteilsvermögen im Umgang mit diesem Produkt und anderen Werkzeugen. Diese Sicherheitshinweise enthalten einige der wichtigsten Gefahrenquellen; sie können jedoch nicht alle möglichen Gefahren abdecken.

Bitte beachten sie außerdem folgende Sicherheitshinweise:

- ▲ Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers, der Arbeitnehmervertretung und der Berufsgenossenschaften.
- ▲ Bestimmungen des Arbeitsministeriums der Vereinigten Staaten (OSHA) www.osha.gov, Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels," ANSI B7.1 (Sicherheitsvorkehrungen für Gebrauch, Wartung und Sicherheit von Schleifkörpern) und "Safety Code for Portable Air Tools," ANSI B186.1 (Gesetz über die Sicherheit tragbarer mit Druckluft betriebener Werkzeuge), erhältlich bei: wwwansi.org
- ▲ Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (die gültigen Bestimmungen über Sicherheitsvorkehrungen für handgehaltene nichtelektrisch angetriebene Werkzeuge), erhältlich bei: Europäischer Ausschuss für Normung, www.cenorm.be

Luftzufuhr Und Gefahren Durch Falschen Anschluß

- ▲ Druckluftstrahl niemals auf Personen richten. Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
- ▲ Schließen Sie stets die Luftzufuhr, lassen Sie die Druckluft aus dem Schlauch entweichen und trennen Sie das Werkzeug von der Luftzufuhr, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehör austauschen oder eine Reparaturen ausführen.
- ▲ Richten Sie die Druckluft nie auf sich oder andere.
- ▲ Lose, unter Druck stehende Schläuche können schwere Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie das Werkzeug stets auf beschädigte oder lose Schläuche und Anschlußstücke.
- ▲ Verwenden Sie für das Werkzeug keine Schnell-Wechsel-Kupplungen. Beachten Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Montage.
- ▲ Werden verwendet, müssen Sperrasten eingebaut sein.
- ▲ Beachten Sie die Höchstgrenze für den Luftdruck von 6,3 bar (90 psi) bzw. die Klauenkupplungen auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebene Höchstgrenze.

Gefahren Durch Splitter

- ▲ Tragen Sie stets schlagfeste Schutzbrillen und Gesichtsschutz, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten, es warten oder reparieren, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe der Arbeiten am oder mit dem Werkzeug aufzuhalten. Das tragen von Handschuhen und schützender Arbeitskleidung ist zu empfehlen.
- ▲ Achten Sie darauf, daß andere, die sich in der Nähe des Werkzeugs aufhalten, schlagfeste Schutzbrillen und Gesichtsschutz tragen.
- ▲ Auch kleine Abspülungen können Augenverletzungen und Erblindung hervorrufen.
- ▲ Drehzahl des Tellerschleifers, der Poliermaschine täglich mit einem Tachometer messen, um sicherzustellen, dass die auf dem Stützsteller, der Trommel bzw. dem Schleifmittel angegebene Nenndrehzahl nicht überschritten wird.
- ▲ Stützsteller, Trommeln und Schleifmittel, deren zulässige Drehzahl unter der Drehzahl des Druckluftschleifers liegt, dürfen nicht verwendet werden.
- ▲ An dem Werkzeug und den Zubehörteilen dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

Gefahrenhinweise für die Befestigung von Schleifmitteln

- ▲ Nur empfohlene Schleifmittelgrößen und -typen verwenden!
- ▲ Selbsthaftende Schleifscheiben konzentrisch anbringen!

Gefahren Durch Verfangen, Hängenbleiben u. ä.

- ▲ Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu der rotierenden Spindel und Zubehörteile ein.
- ▲ Tragen Sie keinen Schmuck oder weite Kleidungsstücke.
- ▲ Halten Sie Ihre Haare von Werkzeug und Zubehör fern. Eine Verwicklung kann zur Skalpierung führen.
- ▲ Tragen Sie keine Krawatten, Halstücher o. ä. Diese könnten in Werkzeug oder Zubehör verwickelt werden und zur Strangulierung führen.

Gefahren Beim Betrieb Des Werkzeugs

- ▲ Montieren Sie niemals eine Schleifscheibe an einer Sandschleifmaschine. Eine bersteckende Schleifscheibe kann schwere Verletzungen hervorrufen oder zum Tode führen, wenn sie nicht ordentlich beaufsichtigt wird.
- ▲ Verwenden ausschließlich Schleifscheiben oder -blätter mit Schleifpapier, die ordnungsgemäß an der Aufspannplatte gesichert sind, die mit dem Gerät geliefert wird.
- ▲ Vor jeder Benutzung des Gerätes sollte die Rückplatte genau untersucht werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Rückplatte Risse oder andere Schäden aufweist.
- ▲ Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der sich drehenden Schleifscheibe, um Verletzungen der Hände oder anderer Körperteile zu verhindern. Arbeiten Sie nur mit Schutzhandschuhen.
- ▲ Das Bedienungs- und Wartungspersonal muß den bei der Arbeit mit dem Werkzeug auftretenden körperlichen Belastungen und physikalischen Kräften gewachsen sein.
- ▲ Das Bedienungs- und Wartungspersonal muß körperlich der durch das Werkzeug entwickelten Kraft und den Anforderungen der Arbeit gewachsen sein.
- ▲ Das zu bearbeitende Werkstück muss sicher befestigt werden.
- ▲ Die Maschine nur einschalten, wenn das Schleifmittel am Werkstück anliegt.
- ▲ Bei der Verwendung auf Kunststoff- oder sonstigen nicht leitenden Flächen besteht die Gefahr elektrostatischer Entladungen.

Gefahren Am Arbeitsplatz

- ▲ Rutschen/Stolpern/Stürzen ist eine der Hauptursachen schwerer Verletzungen oder tödlicher Unfälle. Stellen Sie sicher, daß weder auf dem Boden noch auf der Arbeitsfläche Schläuche herumliegen, die nicht gebraucht werden.
- ▲ Achten Sie auf eine ausgeglichene Körperhaltung und einen sicheren Stand.
- ▲ Hohe Geräuschkpegel können zu dauerhaftem Gehörverlust führen. Verwenden Sie einen Gehörschutz, wie er von Ihrem Arbeitgeber oder der OSHA-Vorschrift empfohlen wird (siehe hierzu 29 CFR Teil 1910).
- ▲ Sich wiederholende Bewegungen, schlechte Körperhaltung und die Belastung durch Schwingungen können Schäden an Armen und Händen hervorrufen. Bei Taubheitsgefühlen, Kribbeln, Schmerzen oder Durchblutungsstörungen beenden Sie die Arbeit mit dem Werkzeug sofort, und wenden Sie sich an einen Arzt.
- ▲ Stäube und Rückstände, die bei der Arbeit entstehen, sind möglicherweise gesundheitsschädlich. Nicht einatmen oder berühren! Bei Arbeiten, in deren Verlauf Stäube entstehen, sind eine Staubabsauganlage sowie Atemschutzgeräte zu verwenden.
- ▲ Dieses Werkzeug ist für den Einsatz in Umgebungen mit Explosionsgefahr nicht geeignet und weist für die Arbeit an Stromquellen nicht die dafür erforderliche Isolierung auf.
- ▲ Bestimmte Stäube, die beim Schmirgeln, Sägen, Schleifen, Bohren und bei anderen Herstellungs- und Bautätigkeiten entstehen, enthalten Chemikalien, die nach dem Informationsstand des US-Bundestaates Kalifornien Krebs sowie embryonale Missbildungen oder sonstige Störungen der Fortpflanzungsorgane hervorrufen. Unter anderem sind folgende Chemikalien schädlich:
 - Blei aus bleihaltigen Farben und Lacken
 - Kristalliner Silikastein, Zement und sonstige Baustoffe
 - Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Gummi

Das Ausmaß ihrer Gefährdung hängt u.a. von der Häufigkeit ab, mit der Sie diesen Stoffen ausgesetzt sind. Um sich gegen solche Chemikalien zu schützen, sollten Sie für eine gute Belüftung ihres Arbeitsplatzes sorgen und geprüfte, zugelassene Sicherheitsvorrichtungen benutzen, z.B. spezielle Staubabschutzmasken, die mikroskopisch kleine Partikeln aus der Atemluft herausfiltern.

- ▲ In fremder Umgebung unsichtig vorgehen! Auf verborgene Gefahrenquellen wie elektrische oder sonstige Versorgungsleitungen achten!
- ▲ Beim Schleifen entstehende Stäube und Dünste sind möglicherweise explosionsgefährdet. Daher ist eine dem verarbeiteten Material entsprechende Staubabzugs- oder Staubvermeidungsanlage einzusetzen.
- ▲ Nur zum Gebrauch durch ausgebildete Fachkräfte.

SICHERHEITSHINWEISE

NICHT WEGWERFEN - AN BENUTZER WEITERLEITEN



WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions before performing any such task.

2

Our goal is to produce tools that help you work safely and efficiently. The most important safety device for this or any tool is YOU. Your care and good judgment are the best protection against injury. All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones.

For Additional Safety Information Consult:

- ▲ Your employer, union and/or trade association.
- ▲ US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ Safety Code for Portable Air Tools (B186.1) and Safety Requirements for Abrading Materials with Coated Abrasives (B7.1) available from: www.ansi.org
- ▲ Safety Requirement for Hand-Held Non-Electric Power Tools available from European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Air Supply And Connection Hazards

- ▲ Air under pressure can cause severe injury.
- ▲ Always shut off air supply, drain hose of air pressure and disconnect tool from air supply when not in use, before changing accessories or when making repairs.
- ▲ Never direct air at yourself or anyone else.
- ▲ Whipping hoses can cause serious injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings.
- ▲ Do not use quick disconnect couplings at tool. See instructions for correct setup.
- ▲ Whenever universal twist couplings are used, lock pins must be installed.
- ▲ Do not exceed maximum air pressure of 90 psi/6.2 bar or as stated on tool nameplate.

Projectile Hazards

- ▲ Always wear impact-resistant eye and face protection when involved with or near the operation, repair or maintenance of the tool or changing accessories on the tool.
- ▲ Be sure all others in the area are wearing impact-resistant eye and face protection.
- ▲ Even small projectiles can injure eyes and cause blindness.
- ▲ Daily measure the speed of a rotary sander or polisher with a tachometer to make sure that it is not greater than the RPM marked on the backing pad, drum or abrasive.
- ▲ Never use a backing pad, drum or abrasive with a permitted speed lower than the air sander speed.
- ▲ This tool and its accessories must not be modified in any way.

Abrasive Mounting Hazards

- ▲ Use only recommended sizes and types of abrasives.
- ▲ Ensure that self-fixing sanding discs are mounted concentrically.

Entanglement Hazards

- ▲ Keep away from moving sand pad.
- ▲ Do not wear jewelry or loose clothing.
- ▲ Scalping can occur if hair is not kept away from the tool and accessories.
- ▲ Choking can occur if neckwear is not kept away from the tool and accessories.

Operating Hazards

- ▲ Never mount a grinding wheel on a sander. A grinding wheel

that bursts can cause very serious injury or death when not properly guarded.

- ▲ Use only coated abrasive sanding discs or sheets properly secured to the backing pad provided with the air sander.
- ▲ Inspect backing pad before each use. Do not use if cracked or damaged.
- ▲ Avoid direct contact with moving sanding pad to prevent pinching or cutting of hands or other body parts. Wear gloves to protect hands.
- ▲ Operators and maintenance personnel must be physically able to handle the power of the tool and capable of performing the job task.
- ▲ When using a tool that is designed to have a guard, the guard should be in place to offer protection from grinding swarf or flying debris.
- ▲ Ensure that the workpiece is properly supported.
- ▲ Never run the tool unless the abrasive is applied to the workpiece.
- ▲ There is a risk of electrostatic discharge if used on plastic and other non-conductive materials.

Workplace Hazards

- ▲ Slip/Trip/Fall is a major cause of serious injury or death. Be aware of excess hose left on the walking or work surface.
- ▲ Maintain a balanced body position and secure footing.
- ▲ High sound levels can cause permanent hearing loss. Use hearing protection as recommended by your employer or OSHA regulation (see 29 CFR part 1910).
- ▲ Repetitive work motions, awkward positions and exposure to vibration can be harmful to hands and arms. If numbness, tingling, pain or whitening of the skin occurs, stop using tool and consult a physician.
- ▲ Avoid inhaling dust or handling debris from the work process which can be harmful to your health. Use dust extraction and wear respiratory protective equipment when working with materials which produce airborne particles.
- ▲ This tool is not intended for use in explosive atmospheres and is not insulated for contact with electric power sources.
- ▲ Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - Lead from lead based paints
 - Crystalline silica bricks and cement and other masonry products
 - And Arsenic and chromium from chemically-treated rubber

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

- ▲ Proceed with care in unfamiliar surrounding. Hidden hazards may exist, such as electricity or other utility lines.
- ▲ Potentially explosive atmosphere can be caused by dust and fumes resulting from sanding or grinding. Always use dust extraction or suppression systems which are suitable for the material being processed.
- ▲ For professional use only.

SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER



ADVERTENCIA

Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas.

Nuestro objetivo es fabricar herramientas que le ayuden a trabajar con seguridad y eficacia. El factor de seguridad más importante para esta o cualquier herramienta es **usted**, porque su cuidado y prudencia son la mejor protección contra las lesiones. Es imposible cubrir aquí todos los peligros, pero hemos intentado resaltar algunos de los más importantes.

Para obtener información de seguridad adicional consulte:

- ▲ La empresa, sindicato y/o asociación comercial.
- ▲ Ministerio de trabajo de EE.UU. (OSHA): www.osha.gov; Consejo de las Europeas [Communities.osha.eu.int](http://communities.osha.eu.int).
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (Requisitos de seguridad para uso, cuidado y protección de muelas abrasivas), ANSI B7.1, y "Safety Code for Portable Air Tools" (Código de seguridad para herramientas de presión por aire portátiles), ANSI B186.1, disponible en: wwwansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Requisitos de seguridad para herramientas mecánicas manuales no eléctricas) disponible en: European Committee for Standardization, wwwcenormbe

Peligro En El Suministro De Aire Y Las Conexiones

- ▲ Nunca apunte la salida de aire hacia usted o hacia ninguna otra persona. El aire a presión puede causar lesiones graves.
- ▲ Siempre antes de realizar reparaciones o cambiar accesorios, apague el suministro de aire, vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no esté en uso.
- ▲ Las mangueras de conexión pueden causar lesiones graves. Siempre debe comprobar las mangueras y los ajustes dañados o sueltos.
- ▲ No utilice acoplamientos de desconexión rápida en la herramienta. Consulte las instrucciones para realizar una instalación adecuada.
- ▲ Si utiliza acoplamientos universales para rotar, deberá instalar patillas de seguridad.
- ▲ La presión de aire no puede exceder un máximo de 63.279 kg/m²/6,3 bar o según se especifique en la placa de identificación de la herramienta.

Riesgos De Emisión De Proyectiles

- ▲ Utilice siempre protección facial y ocular resistente a impactos cuando esté en contacto o próximo al funcionamiento, reparación o mantenimiento de la herramienta o al cambio de accesorios de la misma. Se recomienda el uso de guantes y ropa protectora.
- ▲ Asegúrese de que las otras personas que se encuentran en el área de trabajo también utilizan protección facial y ocular resistente a impactos.
- ▲ Incluso la proyección de pequeños trozos puede dañar los ojos y ocasional ceguera.
- ▲ Mida a diario la velocidad de la lijadora o pulidora rotativa con un tacómetro para asegurar que no excede las RPM indicadas en el soporte de disco, tambor o abrasivo.
- ▲ Nunca use un soporte de disco, tambor o abrasivo con una velocidad permitida más baja que la velocidad de la lijadora neumática.
- ▲ Ni la herramienta ni sus accesorios deben sufrir modificaciones.

Peligros de montaje de abrasivos

- ▲ Sólo use los tamaños y tipos de abrasivos recomendados.
- ▲ Asegúrese de que los discos autoadherentes para lijar estén montados en forma concéntrica.

Riesgos De Aprisonamiento

- ▲ Manténgase alejado de la cabeza giradora y los accesorios.
- ▲ No lleve joyas o ropas holgadas.
- ▲ La proximidad del cabello a la herramienta y de sus accesorios puede ocasionar lesiones de gravedad en el cuero cabelludo.
- ▲ Cualquier elemento que cuegue del cuello y se encuentre cerca de la máquina o sus accesorios puede quedar aprisonado y provocar la asfixia.

Riesgos Derivados Del Uso

- ▲ No Monte muelas abrasivas en la lijadora. Una muela abrasiva puede producir lesiones graves e incluso la muerte si no dispone de las protecciones adecuadas.
- ▲ Utilice exclusivamente discos abrasivos u hojas fijadas adecuadamente al soporte provisto con la lijadora por aire.
- ▲ Inspeccione la almohadilla de respaldo antes de cada uso. No la utilice si está rajada o dañada.
- ▲ Evite el contacto directo con la almohadilla de lijado en movimiento para evitar las lesiones por prensado o los cortes a las manos u otras partes del cuerpo. Use guantes para protegerse las manos.
- ▲ Los usuarios y el personal de mantenimiento han de ser físicamente capaces de manejar la herramienta y de llevar a cabo las tareas asignadas.
- ▲ Los usuarios y el personal de mantenimiento han de poder manejar físicamente el bulto y el peso del equipo, además de estar capacitados para realizar la tarea en cuestión.
- ▲ Asegure que la pieza de trabajo esté apoyada correctamente.
- ▲ Nunca opere la herramienta sin haber aplicado abrasivo a la pieza en la que se trabajará.
- ▲ Existe un riesgo de descarga electrostática si se utiliza en plástico u otros materiales no conductores.

Peligro En El Lugar De Trabajo

- ▲ Resbalones, tropiezos y caídas son las causas más frecuentes de lesiones graves o muerte. Preste atención a las mangurias que se encuentren en el suelo o en la superficie de trabajo.
- ▲ Mantenga el cuerpo en una posición equilibrada y segura.
- ▲ Un nivel alto de ruido puede causar pérdida auditiva permanente. Utilice la protección recomendada en su empresa o por la regulación de OSHA (consulte 29 CFR sección 1910).
- ▲ Movimientos continuos, posiciones incorrectas y exposición a la vibración pueden dañar las manos y brazos. En caso de pérdida de sensibilidad, hormigueo, dolores o palidez de la piel, deje de utilizar la herramienta y consulte con un médico.
- ▲ Evite la inhalación de polvo o el manejo de residuos producidos en el trabajo, ya que pueden resultar perjudiciales para su salud. Utilice un mecanismo de extracción de polvo y use equipo de protección respiratoria cuando trabaje con materiales que producen partículas que pueden ser transportadas por el aire.
- ▲ Esta herramienta no está diseñada para utilizarse en ambiente explosivos y no está aislada del contacto con fuentes de corriente eléctrica.
- ▲ Las operaciones de lijar, aserruchar, esmerilar, taladrar y otras actividades de construcción producen polvo que podría contener productos químicos que se ha demostrado en el Estado de California que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son los siguientes:
 - Plomo de las pinturas con base de plomo
 - Cemento y ladrillos de sílice cristalina y otros productos de mampostería
 - Arsénico y cromo del caucho sometido a tratamiento químico

- El riesgo de exposición varía de acuerdo con la frecuencia que usted realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos: trabaje en una área bien ventilada y con equipo de seguridad apropiado, tal como máscaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.
- ▲ Sea preventivo para trabajar en lugares desconocidos. Pueden existir peligros ocultos, tales como una línea eléctrica u otras líneas de servicio.
 - ▲ El polvo y los vapores liberados al lijar o rectificar pueden producir atmósferas potencialmente explosivas. Utilice un sistema de extracción o supresión de polvo adecuado para el material que está procesando.
 - ▲ Sólo para uso profesional.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CONSERVAR - ENTREGAR AL USUARIO



ATTENTION

Pour réduire les risques d'accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable.

4

Notre objectif est de produire des outils pouvant vous aider à travailler en sécurité et avec efficacité. Votre prudence alliée à une attention soutenue constituent la meilleure protection qui puisse exister. Il est impossible de couvrir tous les accidents potentiels, mais la liste suivante donne une indication des risques les plus importants.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures

de sécurité, veuillez consulter:

- ▲ Votre employeur, syndicat et/ou association commerciale.
- ▲ Le ministère du travail des Etats-Unis (OSHA), www.osha.gov; Council of the European Communities Europe, osha.eu.int
- ▲ Les normes de sécurité relatives à l'utilisation, l'entretien et la protection des disques abrasifs "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) et le code de sécurité pour les outils pneumatiques portatifs "Safety Code for Portable Air Tools" (ANSI B186.1) disponibles auprès de: www.ansi.org
- ▲ Les "mesures de sécurité pour appareils portatifs non électriques" disponibles auprès du Comité Européen de Normalisation, www.cenorm.be

Risques liés à l'air comprimé

- ▲ Ne jamais diriger l'air vers soi ou vers quelqu'un d'autre. L'air sous pression peut provoquer des blessures graves.
- ▲ Avant de remplacer des accessoires ou d'effectuer une réparation, ou lorsque l'outil est inutilisé, veillez à couper l'arrivée d'air comprimé, à purger le tuyau, puis à le débrancher de l'alimentation principale.
- ▲ Ne dirigez jamais le jet d'air vers vous ou une autre personne.
- ▲ Des tuyaux mal raccordés, endommagés ou aux bagues desserrées peuvent provoquer des blessures graves s'ils se détachent. Vérifiez tuyaux et raccords.
- ▲ N'utilisez jamais d'attaches rapides sur l'outil. Reportez-vous aux instructions d'installation.
- ▲ Si vous utilisez des douilles universelles, prenez soin d'installer des goupilles de sécurité.
- ▲ Ne dépassez pas une pression d'air maximum de 6,3 bar (90 psi) ou celle indiquée sur l'outil.

Risques de projection

- ▲ Portez toujours un masque anti-choc couvrant les yeux et le visage si vous vous tenez près de l'outil, si vous l'utilisez, le réparez, le révisez ou changez des accessoires. Il est recommandé de porter des gants et des vêtements de protection.
- ▲ Assurez-vous que toutes les personnes se trouvant à proximité de cette machine portent une protection.
- ▲ Même de petits projectiles peuvent abîmer les yeux et provoquer la cécité.
- ▲ Mesurer chaque jour avec un tachymètre la vitesse de rotation de la ponceuse pour s'assurer qu'elle n'excède pas la vitesse (tr/min) inscrit sur le plateau ou l'abrasif.
- ▲ Ne jamais utiliser de plateau ou d'abrasif ayant une vitesse nominale inférieure à la vitesse de la ponceuse.
- ▲ Cet outil et ses accessoires ne doivent pas être modifiés.

Précautions de montage des abrasifs

- ▲ N'utiliser que des abrasifs de la taille et du type recommandés.
- ▲ S'assurer que les disques de ponçage adhésifs sont montés de manière bien concentrée.

Risques liés aux machines

- ▲ Ne vous approchez pas de l'accessoire et l'axe de rotation en cours d'utilisation.
- ▲ Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples.
- ▲ A proximité de l'outil et de ses accessoires, les cheveux doivent être attachés sous risque d'être arrachés.
- ▲ A proximité de l'outil et de ses accessoires, cravates, écharpes, foulards et autres peuvent présenter un risque d'étranglement.

Risques de fonctionnement

- ▲ Ne jamais monter de disque de meulage sur une ponceuse. L'éclatement d'un disque peut provoquer des blessures graves, voir

mortelles.

▲ N'utilisez que du papier abrasif correctement fixé sur le plateau de ponçage fourni avec l'outil.

▲ Vérifier l'état de l'abrasif et du plateau avant de démarrer l'outil. Ne jamais utiliser d'outil avec des accessoires déchirés ou endommagés.

▲ Eviter tout contact avec le plateau de ponçage afin de ne pas se couper ou se pincer les mains ou tout autre partie du corps. Il est recommandé de porter des gants et des vêtements de protection pendant l'utilisation physique aptes à manier un outil de cette puissance et pouvoir effectuer le travail.

▲ Le personnel de maintenance et les opérateurs doivent être physiquement aptes à manier un outil de cette puissance et pouvoir effectuer le travail.

▲ Lorsque l'outil est conçu pour être utilisé avec un carter de protection, celui-ci doit être positionné pour protéger des étincelles et des poussières.

▲ S'assurer que la pièce de travail est correctement supportée.

▲ Ne démarrez l'outil que lorsque l'abrasif repose contre la pièce de travail.

▲ Il existe un risque de décharge électrique si l'outil est utilisé sur du plastique ou d'autres matériaux non-conducteurs.

Risques sur le lieu de travail

▲ Les chutes peuvent être à l'origine de blessures graves, voire mortelles. Faites attention aux tuyaux qui traînent par terre ou sur le plan de travail.

▲ Pour travailler, prenez une position bien équilibrée et évitez toute surface glissante.

▲ Un fort niveau sonore peut provoquer une perte auditive irréversible. Portez le modèle de casque antibruit préconisé par votre employeur ou la réglementation OSHA en vigueur (voir 29 CFR part 1910).

▲ Des gestes répétitifs, de mauvaises positions et une exposition aux vibrations peuvent avoir des effets nuisibles sur les membres supérieurs. En cas de sensation d'engourdissement, de picotement, de douleur ou en cas de décoloration de la peau, cessez d'utiliser l'outil et consultez un médecin.

▲ Évitez de respirer la poussière et les débris provenant des travaux; ces produits peuvent être dangereux. Utilisez un équipement d'extraction de la poussière et portez un masque anti-poussière lorsque vous travaillez avec des matériaux qui génèrent des poussières.

▲ Cet outil n'est pas recommandé pour une utilisation en atmosphère explosive. Évitez également de le mettre en contact avec une source électrique car il n'est pas isolé.

▲ Certaines poussières générées par les activités de construction telles que ponçage, sciage, meulage, perçage, etc., contiennent des substances chimiques qui, selon l'Etat de Californie, sont cancérogènes ou peuvent causer des anomalies congénitales ou encore constituer des dangers pour la reproduction. Exemples de tels produits chimiques:

- Plomb provenant des peintures au plomb;
- Silice cristalline provenant des briques, du ciment et d'autres matériaux de maçonnerie;
- Arsenic et chrome provenant des caoutchoucs traités chimiquement.

Votre risque d'exposition à ces produits nocifs dépend de la fréquence à laquelle vous effectuez ces travaux. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un local bien aéré et portez un équipement de protection homologué tel que des masques anti-poussières spécialement conçus pour arrêter les particules microscopiques.

▲ Faire très attention dans les milieux de travail inconnus. Ils peuvent renfermer des dangers cachés tels que lignes électriques, canalisations d'air comprimé, etc.

▲ Les fumées et la poussière dégagées par le meulage ou le polissage peuvent entraîner une atmosphère potentiellement explosive. Utiliser un système d'aspiration ou de suppression de la poussière compatible avec le matériau meulé ou poli.

▲ Pour utilisation professionnelle uniquement.

CONSIGNES DE SECURITE

CETTE NOTICE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT REMISE AUX UTILISATEURS



ATTENZIONE

Per diminuire il rischio di eventuali danni fisici, è necessario che chiunque si appresti ad utilizzare, installare, riparare, eseguire la manutenzione o la sostituzione di accessori o che semplicemente lavori nelle strette vicinanze dell'utensile per tagliare legna e capisca tutti i punti di queste istruzioni.

Il nostro scopo è di produrre attrezzi che aiutano a lavorare in sicurezza e con efficienza. È innanzitutto l'utente che con una cura e un'attenzione particolari deve prevenire eventuali danni. Non è possibile trattare in questa sede tutti i tipi di rischi, quindi ne sono stati elencati alcuni tra i più importanti.

Per ulteriori informazioni sulle norme di sicurezza consultare:

- ▲ Il database di lavoro, associazioni commerciali e/o sindacali.
- ▲ US Department of Labor (OSHA), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (Norme di sicurezza per l'uso, la manutenzione e la protezione di molatrici abrasive) (ANSI B7.1) e "Safety Code for Portable Air Tools" (Codice di sicurezza per strumenti ad aria portabili) (ANSI B186.1) disponibile presso: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Norme di sicurezza per strumenti ad alimentazione non elettrica portatili) disponibile presso: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Rischi Connessi All'alimentazione E Relativi Collegamenti

- ▲ Non dirigere l'aria verso la propria o altra persona. L'aria sotto pressione può causare gravi lesioni personali.
- ▲ Chiudere sempre l'erogazione dell'aria e scollegare l'utensile dalla rete quando non viene utilizzato, per sostituire gli accessori o quando necessita di riparazione.
- ▲ Non dirigete mai il getto d'aria verso voi stessi o altre persone.
- ▲ I colpi di frusta dei tubi possono causare gravi danni. Controllare attentamente tubi e raccordi per accettare eventuali perdite o rotture.
- ▲ Non utilizzare raccordi a cambio rapido sull'utensile. Leggere le istruzioni per il corretto montaggio.
- ▲ Ognivolta vengono utilizzati raccordi girevoli universali deve essere montata la spina di ferro.
- ▲ Non superare il limite massimo di 6,3 barre (90 psi) di pressione dell'aria o il valore indicato nella targhetta della molatrice.

Rischi Relativi A Schegge

- ▲ Indossare sempre protezioni resistenti per gli occhi e per il viso quando si effettua un'operazione di riparazione, di manutenzione o di sostituzione degli accessori o si è nelle immediate vicinanze. Si raccomanda di indossare guanti e indumenti protettivi.
- ▲ Assicurarsi che tutti indossino protezioni.
- ▲ Anche i frammenti più piccoli possono causare danni agli occhi provocare cecità.
- ▲ Misurare quotidianamente con un tachimetro la velocità delle sabbiatrici a nastro e delle levigatrici, per accertarsi che non sia superiore ai giri/min riportati sul platerello, sul tamburo o sull'abrasivo.
- ▲ Non utilizzare platerelli, tamburi o abrasivi con una velocità consentita inferiore a quella della levigatrice pneumatica.
- ▲ Questo utensile e gli accessori relativi non devono essere modificati.

Pericoli durante l'installazione degli abrasivi

- ▲ Utilizzare unicamente abrasivi di dimensioni e tipologia consigliate.
- ▲ Accertarsi che i dischi di smeriglio autobloccanti siano montati concentricamente.

Come Evitare Il Rischio Di Rimanere Impigliati

- ▲ Tenersi a distanza dall'albero e dal relativo accessorio quando sono in movimento.
- ▲ Non indossare gioielli o vestiti larghi.
- ▲ Quando ci si trova in prossimità dell'utensile e dei relativi accessori, fare attenzione ai capelli in quanto potrebbero rimanere impigliati.
- ▲ Si potrebbe rischiare il soffocamento se quanto si indossa al collo non viene mantenuto lontano dall'utensile e dai relativi accessori.

Rischi Relativi Al Funzionamento

- ▲ Non montare mai una mola su una levigatrice. Una mola che taglia può causare gravi danni fisici o morte quando non è appropriatamente protetta.
- ▲ Utilizzare solamente dischi di levigatura abrasivi o lamiere propriamente protette sul cuscinetto posteriore fornito con la levigatrice ad aria.
- ▲ Ispezionare la parte posteriore prima di ogni uso. Non usare se la parte posteriore è danneggiata o presenta crepe.
- ▲ Evitare il contatto diretto con l'accessorio abrasivo in movimento in modo da non provocare tagli e altri danni alle mani o ad altre parti del corpo. Proteggere le mani con guanti.
- ▲ Gli operatori e il personale di manutenzione devono essere fisicamente in grado di gestire la potenza dell'utensile e di eseguire le operazioni necessarie.
- ▲ Gli operatori e il personale di manutenzione devono essere fisicamente in grado di gestire la mole dell'utensile e di eseguire le operazioni necessarie.
- ▲ Assicurarsi che l'elemento che si intende lavorare sia fissato adeguatamente.
- ▲ Non utilizzare l'attrezzo se sul pezzo da lavorare non è stato applicato alcun abrasivo.
- ▲ Se l'attrezzo viene utilizzato su materiali plastici o non conduttori vi è il rischio di scariche elettrostatiche.

Pericoli Dovuti Alle Condizioni Di Lavoro

- ▲ Scivolare, inciampare e cadere sono le maggiori cause di gravi incidenti o di morte. Fare attenzione ai tubi sulla superficie su cui si lavora o si cammina.
- ▲ Mantenere una posizione bilanciata del corpo ed i piedi ben piantati al suolo.
- ▲ L'alto livello sonoro può causare la perdita permanente dell'udito. Usare protezioni auricolari come previsto dal proprio datore di lavoro o dalle norme OSHA (vedere 29 CFR, parte 1910).
- ▲ Movimenti di lavoro ripetitivi, posizioni insolite ed esposizioni alle vibrazioni possono risultare dannose per le mani e per le braccia. Se si verificano intorpidimento, formicolii, dolore o pallore, smettere di utilizzare l'utensile e consultare un medico.
- ▲ Evitare quindi l'inhalazione di polvere o di altre scorie derivanti da attività lavorative che potrebbero nuocere alla salute. Utilizzare l'estrazione di polvere e indossare attrezzature protettive per la respirazione durante il lavoro con materiali che producono particelle sospese nell'aria.
- ▲ Questo utensile non è adatto ad essere utilizzato in ambienti a rischio di esplosione.
- ▲ La polvere prodotta da sabbiatura elettrica, utilizzo della sega, smerigliatura, perforazione e altre attività edili contiene sostanze chimiche che lo Stato della California ritiene provochino cancro, malformazioni del feto e disturbi dell'apparato riproduttivo. Si riportano di seguito alcuni esempi di tali sostanze chimiche:
 - piombo contenuto nelle vernici
 - mattoni, cemento e altri materiali edili in silice cristallina
 - arsenico e cromo presenti nella gomma sottoposta a trattamento chimico
- I rischi derivanti dall'esposizione a tali materiali variano in base alla frequenza di svolgimento dell'attività. Per limitarla, è consigliabile lavorare in aree adeguatamente ventilate e con l'attrezzatura di sicurezza approvata, come le mascherine anti-polvere appositamente concepite per filtrare le particelle microscopiche.(10)
- ▲ Procedere con cautela negli ambienti sconosciuti. Potrebbero esservi pericoli nascosti, quali ad esempio linee elettriche o di altre utenze.
- ▲ La polvere e i fumi prodotti dalle operazioni di molatura e levigatura possono essere causate da atmosfere potenzialmente pericolose. Utilizzare sistemi di estrazione o eliminazione di polveri adeguati al materiale da lavorare.
- ▲ Solamente per uso professionale.

NORME DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE - DA CONSEGNARE ALL'UTENTE



VARNING

För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, repararer, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha läst och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs.

6

Vår målsättning är att tillverka verktyg som hjälper dig att arbeta säkert och effektivt. Den viktigaste säkerhetsdetaljen är DU själv. Skötsel och gott omdöme är det bästa skyddet mot skador. Alla faror som kan uppstå kan inte behandlas här, men vi har försökt att understryka några av de viktigaste.

För ytterligare säkerhetsinformation konsulteras:

- ⚠ Er arbetsgivare, fackförening och/eller yrkesförening.
- ⚠ US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ⚠ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) och "Safety Code For Portable Air Tools" (ANSI B186.1) finns tillgänglig hos www.ansi.org
- ⚠ "Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools" finns tillgänglig hos European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Risker förknippade med tryckluftsbehållare och -kopplingar

- ⚠ Rikta aldrig luft mot dig själv eller någon annan person. Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.
- ⚠ Stryp alltid luftflördelen, eliminera trycket i slangarna och koppla bort verktyget från tryckluftsskålen när det inte används, före utbyte av tillbehör och vid reparation.
- ⚠ Rikta aldrig luftstrålarna mot dig själv eller andra.
- ⚠ Snärtande slangar kan orsaka allvarliga kroppsskador. Kontrollera alltid om slangar eller kopplingar är skadade eller lösa.
- ⚠ Använd inte snabbkopplingar på verktyg. Se anvisningarna för korrekt montering.
- ⚠ Närhållt universalvrädkopplingar används måste lässprintar installeras.
- ⚠ Låt inte lufttrycket överstiga 6,3 bar (90 psi) eller det tryck som anges på verktygets märkplat.

Risker förknippade med kringkastande föremål

- ⚠ Använd alltid slagtäliga ögon- och ansiktsskydd om du deltar i eller uppehåller dig i närheten av verktyg som används, repareras eller underhålls eller verktygstillbehör som byts ut. Handskar och skyddskläder rekommenderas.
- ⚠ Se till att alla andra som uppehåller sig i närheten använder slagtäliga ögon- och ansiktsskydd.
- ⚠ Aven sma föremål, som kastas omkring, kan skada ögon och orsaka blindhet.
- ⚠ Mät dagligen hastigheten på en roterande ytslipnings- eller polermaskin med en takometer för att försäkra att den inte överstiger varvantalet per minut som markerats på underlagsdynan, trumman eller slipmediet.
- ⚠ Använd aldrig en underlagsdyna, trumma eller ett slipmedel med en tilläten hastighet som är mindre än luftylslipningmaskinens.
- ⚠ Detta verktyg och dess tillbehör får inte ändras.

Monteringsrisker för slipmedel

- ⚠ Använd endast storlekar och typer av slipmedel som rekommenderats.
- ⚠ Försäkra att självjusterande ytslippskivor har monterats koncentriskt.

Risker förknippade med rörliga delar

- ⚠ Håll dig borta från roterande drev.
- ⚠ Använd inte smycken eller löst sittande kläder.
- ⚠ Du kan skälperas om du inte håller häret borta från verktyg och tillbehör.
- ⚠ Låt inte plagg som sitter runt halsen komma nära verktyg och tillbehör, eftersom du då kan strypas.

Risker förknippade med användning

- ⚠ Montera aldrig en slipskiva på en ytslipare av denna typ, eftersom en skiva som brister kan orsaka mycket allvarliga kroppsskador eller dödsfall när korrekt skydd saknas.
- ⚠ Använd endast ytslipsskivor eller papper med slipmedelsbeläggning, som satts fast ordentligt på stöddyna som kommer med tryckluftssliparen.
- ⚠ Kontrollera stöddynan före varje användningstillfälle. Använd inte dyna som är sprucken eller skadad på annat sätt.
- ⚠ Undvik direkt kontakt med ytslipdyna i rörelse för att undvika att händer eller andra kroppsdelar klämms fast eller skärs. Använd handskar för att skydda händerna.
- ⚠ Användare och underhållspersonal måste vara fysiskt kapabla att handskas med verktyget (med avseende på dess kraft) och kapabla att utföra aktuella arbetsuppgifter.
- ⚠ Användare och underhållspersonal måste vara fysiskt kapabla att handskas med verktyget (med avseende på dess kraft) och kapabla att utföra aktuella arbetsuppgifter.
- ⚠ Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
- ⚠ Driv aldrig verktyget om slipmediet ej har applicerats på arbetsstycket.
- ⚠ Det finns risk för elektrostatisch urladdning om det används på plast och annat icke ledande material.

Arbetsplatsrisker

- ⚠ Allvarliga kroppsskador och dödsfall orsakas ofta vid halkning, snavning eller fall. Se upp för slangslingor på gång- eller arbetsytor.
- ⚠ Håll kroppen i balans och stå stadigt.
- ⚠ Hög ljudnivå kan orsaka permanent hörselnedsättning. Använd hörselskydd enligt din arbetsgivares rekommendationer eller OSHA:s föreskrifter (se 29 CFR part 1910).
- ⚠ Repetitiv arbetsrörelser, olämplig kroppshållning och vibrationer kan vara skadliga för händer och armar. Om någon del av kroppen domnar, sommar, smärtar eller blir vit ska användningen av verktyget avbrytas och läkare råd sökas.
- ⚠ Undvik att inandas damm eller hantera skräp från arbetsförlöppet som kan vara skadligt för hälسان. Använd dammextraktionsapparat och andningsskydd när du arbetar med material som producerar luftburna partiklar.
- ⚠ Detta verktyg rekommenderas inte för användning i explosiv atmosfär och är inte isolationsskyddat för kontakt med elektriska spänningsskällor.
- ⚠ En del damm som skapas av motorsandning, -sägnning, -polering, -borning och andra konstruktionsaktiviteter innehåller kemikalier som i delstaten Kalifornien anses orsaka cancer och medfödda defekter eller andra reproduktiva skador. Några exempel på dessa kemikalier är:
 - Bly från blybaserad målarfärg
 - Kristallint silikatgegel och cement och andra murverksprodukter
 - Arsenik och krom från kemiskt behandlat gummi.Den risk som du utsätts för varierar beroende på hur ofta du utför den här typen av arbeten. Arbeta i väl ventilerade områden och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, såsom ansiktsmasker mot damm som är gjorda speciellt för att filtrera ut mikroskopiska partiklar, för att minska exponering till dessa kemikalier.
- ⚠ Arbete försiktigt i okända omgivningar. Det kan finnas dolda risker såsom starkströmsledningar eller andra ledningar.
- ⚠ Potentiell explosiva miljöer kan orsakas av damm och rökgaser som resulterar från sandning och slipning. Använd damsugnings- eller undertryckningssystem som passer för det material som bearbetas.
- ⚠ Endast för professionellt bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

KASSERA EJ - GE TILL ANVÄNDAREN



AVISO

No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fizerem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido.

O nosso objectivo é produzir ferramentas que o ajudam a trabalhar de modo seguro e eficaz. VOCÊ é o mais importante dispositivo de segurança para esta ou qualquer outra ferramenta. Os seus cuidados e bom senso são a melhor protecção contra ferimentos. Nem todos os possíveis riscos podem aqui ser cobertos, mas tentámos pôr em destaque alguns dos mais importantes.

Para mais informações sobre segurança, consultar:

- ▲ O seu empregador, sindicato e/ou associação profissional;
- ▲ Ministério do Trabalho dos USA (OSHA), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.eu/int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (Requisitos de Segurança para a Utilização, Cuidados e Protecção contra Peças Rotativas Abrasivas) (ANSI B7.1) e "Safety Code for Portable Air Tools" (Código de Segurança para Ferramentas Pneumáticas Portáteis) (ANSI B186.1) disponível em: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Requisitos de Segurança para Ferramentas Elétricas Portáteis) disponível em: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Riscos Com O Fornecimento De Ar E Ligações

- ▲ Nunca dirija o ar contra você ou outra pessoa. O ar sob pressão pode causar ferimentos graves.
- ▲ Antes de mudar de acessórios ou proceder a reparações, desligar sempre o fornecimento de ar, drenar o ar comprimido da mangueira e desconectar a ferramenta do ponto de fornecimento de ar sempre que não estiver sendo utilizada.
- ▲ Nunca dirigir o jacto de ar para si ou para terceiros.
- ▲ Mangueiras a chicotear podem causar ferimentos graves. Verificar sempre se existem mangueiras ou contactos danificados ou soltos.
- ▲ Não utilizar juntas de desligamento rápido. Consultar as Instruções para proceder correctamente.
- ▲ Sempre que forem utilizadas juntas de rosca universal, deverão ser aplicados pinos de retenção.
- ▲ Não exceder um máximo de 90 psi/6.3 bar ou como a placa identificadora da ferramenta indicar.

Riscos Resultantes De Projecção

- ▲ Utilizar sempre material de protecção resistente ao impacto na face e olhos quando estiver trabalhando com ou perto do local de operações ou estiver envolvido na reparação ou manutenção da ferramenta ou na sua mudança de acessórios. É recomendável usar luvas e roupas protetoras.
- ▲ Assegurar-se de que as pessoas nas proximidades utilizam protecção no rosto e olhos resistente às impactos.
- ▲ Projeteis, por mais pequenos que sejam, podem ferir os olhos e provocar cegueira.
- ▲ Diariamente, meça a velocidade do lixador ou polidor rotativo com um tacômetro para se certificar de que não é maior que o número de RPM marcado no encosto, tambor ou abrasivo.
- ▲ Nunca use um encosto, tambor ou abrasivo com velocidade admissível inferior à do lixador pneumático.
- ▲ Esta ferramenta e os respectivos acessórios não devem ser alterados.

Riscos da Montagem de Abrasivos

- ▲ Utilize somente tamanhos de tipos recomendados de abrasivos.
- ▲ Certifique-se de que os discos lixeiros auto-alinháveis são montados concentricamente.

Riscos De Emaranhamento

- ▲ Mantenha-se afastado do fuso em movimento e dos acessórios.
- ▲ Não use jóias ou roupas soltas.
- ▲ O cabo solto pode ficar preso na ferramenta ou nos acessórios.

- ▲ Mantenha-se afastado da ferramenta e dos acessórios o vestíario usado ao pescoço (gravatas, etc.).

Riscos De Funcionamento

- ▲ Nunca montar um disco de rebarbar numa lixadora. Um disco de rebarbar em funcionamento pode provocar acidentes pessoais graves ou morte, se não estiver devidamente protegido.
- ▲ Utilizar apenas discos de lixar abrasivos revestidos ou folhas devidamente fixas à almofada de protecção fornecida com a lixadora.
- ▲ Inspccione a almofada de reforço antes de cada utilização. Não use a ferramenta se a almofada estiver rachada ou danificada.
- ▲ Evite o contacto directo com a almofada de lixar em movimento a fim de evitar cortes e beliscões das mãos e outras partes do corpo. Use luvas para proteger as mãos.
- ▲ Os operadores e o pessoal de manutenção deverão ter capacidade para manusear a ferramenta e executar as tarefas.
- ▲ Os operadores e o pessoal de manutenção deverão ter capacidade para manusear a ferramenta e executar as tarefas.
- ▲ Certifique-se de que a peça de trabalho está bem presa e apoiada.
- ▲ Nunca opere a ferramenta a menos que o abrasivo seja aplicado sobre a peça de trabalho.
- ▲ Há o risco de descarga elétrostática se utilizada em plástico e outros materiais não condutores.

Acidentes De Trabalho

- ▲ Escorregar/tropeçar/cair pode ser causa de ferimentos graves ou morte. Atenção ao excesso de mangueira na área de trabalho ou seus acessos.
- ▲ Manter uma posição equilibrada (com o corpo e os pés em especial).
- ▲ Altos níveis de som podem provocar perda permanente de audição. Utilizar protecção acústica como recomendado pelo seu empregador ou pelo regulamento OSHA (ver 29 CFR Parte 1910).
- ▲ Movimentos de trabalho repetitivos, posições desequilibradas e exposição à vibração podem prejudicar mãos e pés. Se ocorrer entorpecimento, sensação de formigueiro, dor ou descoloração da pele, deixe de utilizar a ferramenta e consulte um médico.
- ▲ Evite inalar poeira ou lidar com debríis do processo de trabalho que possa ser perigoso para sua saúde. Use equipamento de extração de poeira, e protetores respiratórios quando estiver trabalhando com material que possa produzir partículas que sejam transportadas pelo ar.
- ▲ Esta ferramenta não foi concebida para operar em ambientes explosivos e não está isolada para contactar fontes eléctricas.
- ▲ Algumas poeiras causadas por lichamento elétrico, serração, Trituração, perfuração e outras atividades de construção, contém químicos, que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como, causadores de câncer e de defeitos de nascimento, ou de outros efeitos reprodutivos. Alguns exemplos destes químicos são:

- Chumbo de tinta à base de chumbo
- Tijolos de sílica cristalina, cimento e outros produtos de alvenaria

- Arsénico e cromo de borrachas quimicamente tratadas

Seus riscos de exposição a estes produtos variam, dependendo da frequência com que você faça este tipo de trabalho. Para reduzir sua exposição a estes químicos: trabalhe numa área bem ventilada, e com equipamento de segurança aprovado, tais como máscaras contra poeira, que sejam específicas para filtrar partículas microscópicas.

- ▲ Trabalhe com cuidado em ambiente não familiar. Podem existir riscos ocultos, como redes de eletricidade ou outras de utilidades.
- ▲ A poeira e os vapores resultantes do lichamento ou esmerilhamento podem causar atmosferas potencialmente explosivas. Use um sistema de extração ou supressão de poeira adequado para o material sendo processado.

▲ Somente para uso profissional.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

NÃO DEITE FORA - DÊ AO UTILIZADOR



ADVARSEL

For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres.

8

Vårt mål er å produsere verktøy som gjør at du kan arbeide sikkert og effektivt. DU er det viktigste sikkerhetselementet ved bruk av dette og alle andre verktøy. Den beste beskyttelsen mot skader er brukerens ettersyn og sunne fornuft. Selv om ikke alle mulige faresituasjoner kan dekkes her, har vi forsøkt å belyse noe av de viktigste.

Ekstra sikkerhetsinformasjon kan fås gjennom:

- ▲ Din arbeidsgiver, arbeidsgiverforening og/eller handelsstandforening.
- ▲ US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) og "Safety Code for Portable Air Tools" (ANSI B186.1) er tilgjengelig gjennom: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" er tilgjengelig gjennom: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Farer forbundet med trykkluftsbeholdere og -koplinger

- ▲ Rett aldri trykkluftstrålen mot deg selv eller andre. Luft under trykk kan forårsake alvorlige helseskader.
- ▲ Før du skifter tilbehør eller utfører reparasjoner, eller når trykkluftskilden ikke brukes, skal lufttilførselen alltid stenges av, trykk i slangen skal elimineres og verktøyet skal koples fra lufttilførselen.
- ▲ Rett aldri luftstrømmen mot deg selv eller andre.
- ▲ Slanger som slår tilbake kan forårsake alvorlig skade. Kontroller alltid for skadde eller løse slanger og koplingsdeler.
- ▲ Bruk ikke hurtigkoplinger på verktøyet. Se instruksjonene for riktig monteringsmetode.
- ▲ Læsinger må alltid monteres ved bruk av universalkoplinger med vrindning.
- ▲ Det maksimale lufttrykket må ikke overstige 6,3 bar/90 psi, eller som angitt på verktøyets navneplate.

Farer forbundet med prosjektiler

- ▲ Bruk alltid slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse når du bruker eller er i nærheten av arbeidsområdet, ved reparasjon eller vedlikehold av verktøyet, eller når du skifter tilbehør på verktøyet. Det anbefales å bruke hanskser og beskyttende klær.
- ▲ Sørg for at alle andre innenfor arbeidsområdet bruker slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse.
- ▲ Selv små prosjektiler kan skade øynene og forårsake blindhet.
- ▲ Hastigheten til en roterende slipemaskin eller poleringsmaskin bør måles daglig med et tachometer, så du kan være sikker på at den ikke er større enn det antallet omdreininger per minutt som er angitt på støtteputen, trommelen eller slipeskiven.
- ▲ Du må aldri bruke en støttepute, trommel eller slipeskive med en maksimalt tillatt hastighet som er lavere enn hastigheten til den trykkluftdrevne slipemaskinen.
- ▲ Dette verktøyet og tilbehoret må ikke modifiseres.

Faremometer ved montering av slipeskiven

- ▲ Bruk bare slipeskiver av anbefalt størrelse og type.
- ▲ Forviss deg om at selvestende slipeskiver monteres konserntrisk.

Farer forbundet med innvikling

- ▲ Hold deg unna det roterende drevet og tilbehøret.
- ▲ Bruk ikke smykker eller løstsittende klær.
- ▲ Hår som blir fanget i verktøy og tilbehør kan forårsake skalpering, og må derfor holdes unna.
- ▲ Gjenstander rundt halsen kan forårsake kveling, og må derfor holdes unna verktøy og tilbehør.

Farer forbundet med bruk

- ▲ Monter aldri en slipeskive på en slipemaskin. En slipeskive som sprekker, kan forårsake veldig alvorlig skade eller død hvis den ikke er riktig beskyttet.
- ▲ Bruk kun slipeskiver eller papir med slipemiddelsbelegg, som settes fast på festeplaten som følger med den pneumatisk slipemaskinen.
- ▲ Kontroller alltid festeplaten før bruk. Bruk ikke festeplaten hvis den er sprukket eller ødelagt.
- ▲ Unngå direkte kontakt med festeplaten som er i bevegelse for å unngå at hendene eller andre kroppsdelar klypes eller kuttes. Bruk hanskser for å beskytte hendene.
- ▲ Brukere og vedlikeholdspersonale må være i fysisk stand til å håndtere verktøyets styrke, og være i stand til å utføre arbeidsoppgaven.
- ▲ Brukere og vedlikeholdspersonale må være i fysisk stand til å håndtere verktøyets styrke, og være i stand til å utføre arbeidsoppgaven.
- ▲ Sørg for at arbeidsstykket er godt støttet opp.
- ▲ Ikke bruk maskinen hvis ikke slipeskiven ligger an mot arbeidsemnet
- ▲ Det er fare for elektrostatiske utladninger hvis den brukes på plast eller andre ikke-ledende materialer.

Farer på arbeidsplassen

- ▲ Å skli/snublefalle er en hyppig årsak til alvorlig skade eller død. Vær oppmerksom på overflødige deler av slangen på bakken der man går eller arbeider.
- ▲ Behold god kroppsbalanse og sikkert fotfeste.
- ▲ Høye lydnivåer kan forårsake permanent hørselstap. Bruk hørselvern som anbefalt av din arbeidsgiver eller av OSHA-regulativ (se 29 CFR, del 1910).
- ▲ Gjentatte arbeidsbevegelser, ubehagelige stillinger og utsættelse for vibrering kan være skadelig for hender og armer. Hvis det oppstår nummenhet, prikkning, smerte eller fargetap i huden, skal du slutte å bruke verktøyet og kontakte lege.
- ▲ Unngå å puste inn støv og å håndtere helseskadelige avfallsprodukter fra arbeidsprosessen. Bruk støvavslug og pustestyr på når du arbeider med materialer som avgir luftbårne partikler.
- ▲ Dette verktøyet er ikke laget for bruk i eksplorative atmosfærer, og er ikke isolert for kontakt med elektriske strømkilder.
- ▲ Enkelte typer støv som frigjøres ved sandblåsing, saging, sliping, boring og andre byggeaktiviteter inneholder kjemikalier som den amerikanske staten California regner som kreftfremkallende, som også til fosterskader og på andre måter skadelig for forplantningsprosessen. Dette er noen eksempler på slike kjemikalier:
 - Bly fra blyholdig malming
 - Blokker av krystallin silika, cement og andre murprodukter
 - Arsenikk og krom fra kjemisk behandlet gummi
- ▲ Den helsefaren som utgår fra slike produkter varierer, avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeid. Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å sørge for god ventilasjon på arbeidsplassen og bruke godkjent personlig verneutstyr, som f.eks. pustemasker som er beregnet på å filtrere ut mikroskopiske partikler.
- ▲ Gå forsiktig frem i uvante omgivelser. Det kan finnes skjulte farer, som elektriske ledninger, rør osv.
- ▲ Potensiell eksplosive atmosfærer kan forårsakes av støv og damper som skyldes sandblåsing eller sliping. Bruk et støvavtrekk eller undertrykksystem som eigner seg for det materialet som behandles.
- ▲ Kun til profesjonell bruk.

SIKKERHETSANVISNINGER

KAST IKKE BORT - GI TIL BRUKER



WAARSCHUWING

Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, onderhoudt, onderdelen ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen.

Ons doel is het produceren van gereedschappen die u helpen veilig en efficiënt te werken. De belangrijkste bijdrage aan de veiligheid van dit en elk ander stuk gereedschap levert u zelf. Uw voorzichtigheid en gezond verstand vormen de beste bescherming tegen verwondingen. We kunnen hier niet op alle mogelijke gevaren ingaan, maar hebben geprobeerd de belangrijkste op een rijtje te zetten.

Raadpleeg Voor Meer Informatie Over Veiligheid:

- ▲ UW werkgever, vakbond en/of beroepsvereniging.
- ▲ In de Verenigde Staten: het Ministerie van Arbeid (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (Veiligheidsseisen voor het gebruik, het onderhouden en de bescherming van slijpschijven) (ANSI B7.1) en "Safety Code for Portable Air Tools" (Veiligheidsvoorschriften voor draagbaar pneumatisch gereedschap) (ANSI B186.1) verkrijgbaar bij: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Veiligheidsseisen voor niet-elektrisch handgereedschap) verkrijgbaar bij: de Europese Commissie voor Normalisatie, www.cenorm.be

Gevaren In Verband Met Luchtoevoer En Aansluitingen

- ▲ Richt nooit lucht op uzelf of iemand anders. Lucht onder druk kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- ▲ Sluit de luchtoevoer altijd af, laat de samengeperste lucht ontsnappen en ontkoppel het gereedschap van de luchtoevoer wanneer u het gereedschap niet gebruikt, alvorens onderdelen te verwisselen of reparatiewerkzaamheden te verrichten.
- ▲ Richt nooit lucht op uzelf of anderen.
- ▲ Losgeslagen slangen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Controleer altijd of de slangen en fittingen niet beschadigd zijn en goed vastzitten.
- ▲ Gebruik geen snelkoppelingen bij dit gereedschap. Raadpleeg de instructies voor de juiste aansluiting.
- ▲ Bij het gebruik van universele draakoppelingen dienen borgpennen te worden geïnstalleerd.
- ▲ De maximumluchtdruk van 90 psi/6.3 bar of zoals die is aangegeven op het gereedschap mag niet worden overschreden.

Gevaren In Verband Met Wegschiedende Delen

- ▲ Draag altijd slagbestendige oog- en gezichtsbescherming wanneer u werkt met, in de buurt bent of van betrokken bent bij reparatie, onderhoud of verwisseling van onderdelen van het gereedschap. Handschoenen en beschermende kleding worden aanbevolen.
- ▲ Zorg dat iedereen in uw omgeving slagbestendige oog- en gezichtsbescherming draagt.
- ▲ Zelfs de kleinste wegspringende deeltjes kunnen de ogen ernstig verwonden en tot blindheid leiden.
- ▲ Meet het toerental van een schuur- of polijstmachine elke dag met een toerenteller om u ervan te verzekeren dat het niet hoger is dan het rpm dat op de steunschijf, trommel of het schuurnormaal staat.
- ▲ Gebruik nooit een steunschijf, trommel of schuurnormaal met een toegestaan toerental dat lager is dan het toerental van de pneumatische schuurnormaal.
- ▲ Breng geen wijzigingen aan op dit gereedschap of de hulpstukken.

Gevaar bij aanbrengen van schuurnormaal

- ▲ Gebruik uitsluitend de aanbevolen maten en soorten schuurnormallen.
- ▲ Verzeker u ervan dat de zelfbevestigende schuurschijven concentrisch gemonteerd zijn.

Gevaar Van Verstrikt Raken

- ▲ Blijf uit de buurt van de ronddraaiende as en het ronddraaiende hulpstuk.
- ▲ Draag geen sieraden of ruimvallende kleding.
- ▲ Haren die verstrikt raken in het gereedschap of de hulpstukken kunnen worden uitgerukt.

- ▲ Kledingstukken om de nek die verstrikken raken in het gereedschap of de hulpstukken kunnen verstikking tot gevolg hebben.

Gevaren Bij Gebruik

- ▲ Monteer nooit een slipschijf op een schuurnormaal. Een slipschijf die barst of stukslaat kan de dood ten gevolge hebben als geen beschermkap gebruikt wordt.
- ▲ Gebruik alleen gecoopte schuurschijven of papieren schuurschijven die op de juiste wijze bevestigd zijn op de meegeleverde steunschijf.
- ▲ Controleer de achterwand iedere keer voor het gebruik. Niet gebruiken als deze gescheurd of beschadigd is.
- ▲ Vermijd rechtstreeks contact met het bewegende schuurbalken om te voorkomen dat u uw handen of andere lichaamsdelen verwondt. Draag handschoenen om uw handen te beschermen.
- ▲ De persoon die het gereedschap bedient of onderhoudt dient fysiek in staat te zijn met het vermogen van het gereedschap om te gaan en de werktaak uit te kunnen voeren.
- ▲ De persoon die het gereedschap bedient of onderhoudt dient fysiek in staat te zijn met het vermogen van het gereedschap om te gaan en de werktaak uit te kunnen voeren.
- ▲ Zorg dat het werkstuk naar behoren wordt ondersteund.
- ▲ Gebruik het gereedschap alleen als het schuurnormaal op het werkstuk is aangebracht.
- ▲ Er is kans op elektrostatische ontlading als het op kunststof en andere niet geleidende materialen wordt gebruikt.

Gevaren Op De Werkvloer

- ▲ Uitglijden, struikelen en vallen zijn de voornaamste oorzaken van ernstige verwondingen of ongevallen met dodelijke afloop. Let op slangen die op de vloer liggen.
- ▲ Zorg voor een goede werkhouding en een stevige standplaats.
- ▲ Een te hoog geluidsniveau kan tot blijvende gehoorstoornissen leiden. Gebruik de door uw bedrijf aanbevolen oorbescherming (of de OSHA-richtlijn; zie 29 CFR deel 1910).
- ▲ Vaak herhaalde werkbewegingen, een ongewone houding en trillingen zijn schadelijk voor handen en armen. Als gevoellosheid, tintelen, pijn of wit worden van de huid optreedt, dient u het gebruik van het gereedschap te staken en een arts te raadplegen.
- ▲ Vermijd het inademen van stof of het aanraken van afvalstoffen die schadelijk voor uw gezondheid kunnen zijn. Maak gebruik van ontstofing en draag ademhalingsbescherming wanneer u met materiaal werkt dat deeltjes in de lucht verspreidt.
- ▲ Dit gereedschap mag niet worden gebruikt in een omgeving met ontploffingsgevaar; het is niet geïsoleerd tegen contact met elektrische energiebronnen.
- ▲ Soms bevat stof dat bij machinaal schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten ontstaat, chemische waarvan aan de staat Californië bekend is dat dit kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's m.b.t. de voortplanting veroorzaakt. Enkele voorbeelden van deze chemicielen zijn:

- Lood uit loodhoudende verf
- Kristallijne silicaten, cement en andere metsetproducten
- En arsen en chroom uit chemisch behandeld rubber

Uw risico door blootstelling hieraan varieert al naargelang hoe vaak u dit soort werk doet. Verminder blootstelling aan deze chemicielen: werk in een goed geventileerde ruimte en werk met goedgekeurde veiligheidsuitrusting zoals stormaskers die speciaal ontworpen zijn om microscopische deeltjes uit te filteren.

- ▲ Ga voorzichtig te werk in een onbekende omgeving. Er kunnen verborgen gevaren aanwezig zijn zoals elektriciteits- of andere kabels van nutsbedrijven.
- ▲ Een potentieel explosieve omgeving kan door stof en dampen, veroorzaakt door schuren of slijpen, ontstaan. Maak gebruik van een stofafzuig- of stofweringssysteem dat geschikt is voor het te bewerken materiaal.
- ▲ Uitsluitend voor professioneel gebruik.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

NIET WEGGOOIEN - GEEF DOOR AAN DE GERRUIKER



ADVARSEL

For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værktøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres.

10

Vores mål er at producere værktøj, som hjælper dig til at arbejde sikkert og effektivt. Den vigtigste sikkerhedsforanstaltung for dette og alt andet værktøj er DIG. Din omhu og sunde formuft er den bedste beskyttelse mod personskade. Alle mulige faremomenter kan ikke dækkes her, men vi har forsøgt at fremhæve nogle af de vigtigste.

Konsultér følgende for at få yderligere information om sikkerhed:

- ⚠ Din arbejdsgiver, fagforening og/eller handelsforening.
- ⚠ Det amerikanske arbejdsministerium (US Department of Labor [OSHA]), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ⚠ Sikkerhedsregulativer for brug, vedligehold og beskyttelse af slibeskiver ("Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) og Sikkerhedsregulativer for transportabelt trykluftværktøj ("Safety Code For Portable Air Tools" [B186.1]), der kan fås hos: www.ansi.org
- ⚠ Sikkerhedsrådgiv til ikke-elektriske håndmaskiner ("Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools"), der kan fås fra: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Faremoment: trykluft og tilslutning

- ⚠ Vend aldrig luft mod dig selv eller nogen andre. Luft under tryk kan forårsage alvorlig tilskadekomst.
- ⚠ Sluk altid for lufttilførslen, tag rykket af slangene, og afmonter værktøjet, når det ikke benyttes, og der skiftes tilbehør og foretages reparation.
- ⚠ Ret aldrig luftstrømmen direkte mod dig selv eller andre.
- ⚠ Piskende slanger kan forårsage alvorlig personskade. Se altid efter beskadigelser og løse slanger og fittings.
- ⚠ Brug aldrig snapkoblinger på værktøjet. Se instruktionerne vedr. korrekt montering.
- ⚠ Når der benyttes universaltvistkoblinger, skal der monteres læspeinde.
- ⚠ Lufttrykket må aldrig overstige 6,3 bar (90 psi), eller som angivet på værktøjets informationsplade.

Faremoment: Udslyngede Genstande

- ⚠ Brug altid slagfast øjen- og ansigtsbeskyttelse under eller nær arbejde, reparation eller vedligeholdelse af værktøjet eller udskiftning af tilbehør på værktøjet. Det anbefales, at man bruger handsker og beskyttende påklædning.
- ⚠ Sørg for, at alle andre i området bærer slagfast øjen- og ansigtsbeskyttelse.
- ⚠ Selv små udslyngede genstande kan skade øjne og forårsage blindhed.
- ⚠ Mål værktøjets hastighed hver dag med en omdrejningstæller for at sikre, at den ikke er højere end rpm-markeringen på bagskiven, slibeskiven eller silberullen.
- ⚠ Brug aldrig en bagskive, silberulle eller slibeskive med en nominel tilladt hastighed, som er mindre end luftslibmaskinens hastighed.
- ⚠ Dette værktøj og dets tilbehør må ikke modificeres.

Faremoment ved montering af slibemateriale

- ⚠ Brug kun de anbefalede størraser og typer slibemateriale.
- ⚠ Vær sikker på, at selvkæbende slibeskiver er monteret koncentrisk.

Faremoment: Bevægelige Dele

- ⚠ Hold afstand til roterende spindler og tilbehør.
- ⚠ Bær ikke smykker eller løs beklædning.
- ⚠ Man kan blive skålperet, hvis hår ikke holdes borte fra værktøj og tilbehør.

- ⚠ Man kan blive kvælt, hvis halstørklæder ikke holdes borte fra værktøj og tilbehør.

Faremoment: Drift

- ⚠ Montér aldrig slibeskiver på en slibemaskine til sandpapir. En slibeskive, der Springer, kan forårsage meget alvorlig og livsfarlig personskade, når den ikke er korrekt afskærmet.
- ⚠ Brug kun belagte silbeplader eller -ark, forsvarligt fastgjort til støttepladen, der følger med slibemaskinen.
- ⚠ Inspicer støttepuden for hver brug. Brug den ikke, hvis den er revnet eller beskadiget.
- ⚠ Undgå direkten kontakt med en slibepude i bevægelse, så hænder og andre kropsdele ikke kommer i klemme eller skæres. Brug handsker til at beskytte hænderne.
- ⚠ Brugere og vedligeholdelsespersonel skal være fysisk i stand til at håndtere værktøjets kraft og udføre arbejdsgøverne.
- ⚠ Brugere og vedligeholdelsespersonel skal være fysisk i stand til at håndtere værktøjets kraft og udføre arbejdsgøverne.
- ⚠ Vær sikker på, at arbejdsemnet er godt understøttet.
- ⚠ Kør aldrig værktøjet uden at slibebåndet holdes mod arbejdsemnet
- ⚠ Der er risiko for elektrostatisk afladning, hvis maskinen bruges på plastik eller andre ikke-ledende materialer.

Faremoment: på arbejdspladsen

- ⚠ En hovedårsag til alvorlig og livsfarlig personskade er glidning, snublen og fall. Vær opmærksom på slanger efterladt på gulvet.
- ⚠ Hold altid kroppen i balance og en god fodstøtte.
- ⚠ Høje lydniveauer kan forårsage permanent tab af hørelse. Brug høreværn som foreskrevet af arbejdsgiver eller OSHA-regulativer (se 29 CFR part 1910).
- ⚠ Gentagne arbejdsbevægelser, forkerte stillinger og udsættelse for vibrationer kan være skadeligt for hænder og arme. Hvis der opstår følelsesløshed, snurren eller smerten, eller huden bliver hvid, stoppes værktøjet med det samme, og lægehjælp søges.
- ⚠ Undgå inhalering af støv eller håndtering af affald fra de arbejdssprocesser, som kan være skadelige for dit helbred. Brug et udsugningsanlæg og bruge beskyttende respirationsudstyr, når du arbejder med materialer, der frembringer luftbårne partikler.
- ⚠ Dette værktøj er ikke beregnet til bruk i eksplorationsfarlig luft og er ikke isoleret til kontakt med elektriske strømkilder.
- ⚠ En del støv, som frembringes ved pudsnings, savning, slibning, boring og andre byggeaktiviteter indeholder kemikalier, hvormed delstaten Californien ved, at de forårsager kræft, fodselsmisdannelser og anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på sådanne kemikalier er:

- Bly fra blyholdig maling
- Silikatkrystalholdige mursten, cement og andre murværksprodukter
- Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi.

Din risiko ved udsættelse for disse stoffer varierer, afhængigt af hvor ofte du udfører denne slags arbejde. For at mindske din udsættelse for disse kemikalier kan du gøre følgende: Arbejd i et godt ventileret område og bruge godkendt sikkerhedsudstyr såsom en respirator, der er specielt godkendt til at bortfiltrere mikroskopiske partikler.

- ⚠ Vær forsigtig under arbejde på uvante steder. Der kan forekomme skjulte faremomenter så som elektricitet eller andre forsyningslinjer.
- ⚠ Støv og dampre fra pudsnings og slibning kan skabe en potentiel eksplosiv atmosfære. Brug udsugningsudstyr eller andre støvhæmmende foranstaltninger, som er hensigtsmæssige for det materiale, der bearbejdes.
- ⚠ Kun til professionel bruk.

SIKKERHEDSINSTRUKSER

KASSÉR IKKE DETTE - GIV DET TIL BRUGEREN



VAROITUS

Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perehyttävä näihin ohjeisiin.

Pyrimme valmistamaan työkaluja, joilla on turvallista ja tehokasta työskennellä. SINÄ olet ratkaisevin tekijä näiden asioiden kannalta. Harjoititasi huolellisuus ja varovaisuus ovat paras tae tapaturmia vastaan. Kaikilla mahdollisia vaaratekijöitä ei voida käsittää tässä ohjeessa, joka painottaa tärkeimpiä turvatoimia.

Lisätietoja turvallisuudesta saat seuraavista lähteistä:

- ▲ Alan ammattiliitosta ja/tai yhdystyksestä.
- ▲ Yhdysvaltain työnministeriöstä (U.S. Department of Labor; OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels (ANSI B7.1) and "Safety code for Portable Air Tools (ANSI B186.1) saatavilla seuraavasta osoitteesta: www.ansi.org
- ▲ Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools" saatavilla seuraavasta osoitteesta: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Paineilmaan ja liitännöihin liittyvät varat

- ▲ Älä koskaan suuntaa paineilmusuihkuja itseäsi tai ketään muuta kohti Paineilmaa voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- ▲ Katkaise paineilma, vapauta letkun ilmanpaine ja irrota työväligne paineilmastoa, kun työvälime ei ole käytössä sekä ennen tarvikkeiden vaihtoa tai korjaukseen tekemistä.
- ▲ Älä koskaan suuntaa paineilmalla itseäsi tai muita kohti.
- ▲ Sätkivät letkut voivat aiheuttaa vakavia tapaturmia. Tarkasta aina letkut ja liittimet varurivien tai lysisien liitännöiden varalta.
- ▲ Älä käytä työvälimeessä pikaliittimiä. Lue asennusohjeet oikean aseenksen varmistamiseksi.
- ▲ Älä käytä yleiskierrelittiimiä ilman lukkotappeja.
- ▲ Ilmanpaine ei saa ylittää 6,3 bar (90 psi) tai työkalun nimilaatassa ilmoitettua painetta.

Sinkoilevien Kappaleiden Aiheuttama Vaara

- ▲ Käytä aina iskuntoruvia silmä- ja kasvosuojaimia työkalun käytö-, konjau-, tai huoltoalueen läheisyydessä, sekä varaoisen vaihdon yhteydessä. Käsinetää ja suojaavateta suosittelaan.
- ▲ Pienetkin kappaleet saattavat singahtaaessa vahingoittaa silmiä ja johtaa sokerutimeen.
- ▲ Varmista myös, että muilla työskentelyalueen läheisyydessä olevilla henkilöillä on asianmukaiset iskuntoruvat silmä- ja kasvosuojaimet.
- ▲ Mittaava pyöröhiomakoneen tai kiihilotuskoneen pyörimisnopeus takometriella päävitettiin varmistaaksesi, ettei se eil ole suurempi kuin aluskiekko, rumpuu tai hiomalaikkaan merkity RPM.
- ▲ Älä koskaan käytä aluskiekkoja, rumpuja tai hiomalaikkaa sallitulla nopeudella, joka on pienempää kuin paineilmahiomakoneen nopeus.
- ▲ Tätä työvälinitä ei saa lisävarusteita ei saa muunnettä.

Hiomalaikan asennuksen varat

- ▲ Käytä vain suosittelua hiomalaikan kokoja ja tyyppejä.
- ▲ Varmista, että itsekiinnitytävät smirgellilaikat asennetaan samankeskeksi.

Sotkeutumisvaara

- ▲ Pysy loitolla pyörivästä koneesta.
- ▲ Älä käytä koruja tai löysää vaatetusta.
- ▲ Hiusten sotkeutuminen työvälimeeseen tai sen osiin voi johtaa pääanoton irtoamiseen.
- ▲ Solmion tai huihin takertuminen työvälimeeseen tai sen osiin aiheuttaa tekehtumisvaaran.

Käyttöön liittyvät vaaratekijät

- ▲ Älä koskaan asenna kalkauslaikkaa hiomakoneeseen. Rikkoutuva laikka voi aiheuttaa vakavia tapaturmia tai kuolemanvaraana.
- ▲ Käytä ainostaan pintakäsiteltyjä hiomalaikkoja tai kunnolla hiomakoneen mukana toimitettuun laikka-alustaan kiinnitettyjä levijä.
- ▲ Tarkasta laikka-alusta ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä laikka-alustaa, jossa on halkeamia tai muila vaurioita.
- ▲ Vältä koskettamasta pyörivää hiomalaikkaa välttääksesi käsien ja muiden ruumiinosien vahingoittumisen tai puristuksiin jäämisken. Käytä turvakäsineitä.
- ▲ Käyttäjien ja huoltohenkilöiden on kyettävä fyysisesti nostamaan ja käsitteleämään tätä työvälintää ja käyttämään sitä työtehtävän edellyttämällä tavalla.
- ▲ Käyttäjien ja huoltohenkilöiden on oltava fyysisesti riittävän vahvoja työkalun käsittelyyn ja käyttämään sitä työtehtävän edellyttämällä tavalla.
- ▲ Varmista, että työstettävä kappale on kunnolla tuettu.
- ▲ Älä koskaan käytä työkalua ilman hiomalaikkaa työstettävään kappaleeseen.
- ▲ Olemassa on sähköstaattisen purkauksen riski, jos työkalua käytetään muualla ja muuhun sähköhän johdattamomin materiaaleihin.

Työalueeseen liittyvät vaaratekijät

- ▲ Liukastuminen, kompastuminen tai kaatuminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemanvaraan. Varo lattialla tai työalustalla olevia letkujaka.
- ▲ Työskentelyä tukevassa asennossa.
- ▲ Korkea äänitaso voi aiheuttaa pysyvän kuulovamman. Käytä työnantajan tai paikallisten määräysten suosittelemaa kuulosuojaamia.
- ▲ Toistuvat liikkeet, hankala työasento ja tärinä voivat vahingoittaa käsia tai käsiäsi. Jos havaitset puutumista, ihon kipristelyä tai valkenemistä, keskeytä työkalun käytö ja otta yhteys lääkäriin.
- ▲ Vältä pölyä joutumista hengitysteihin. Vältä käsitteleämästä työn jätteitä, jotka voivat olla vaarallisia terveydellesi. Käytä pölynimittäiteitä ja hengityksensuojaamia. Kun työskentel materiaaleissa kanssa, joka synnyttäävät ihmassa leijuvia hiukkasia.
- ▲ Tätä työvälinitä ei saa käyttää alueella, jossa vallitsee räjähdyssaара, eikä se ole eristetty sähkötapaturmin varalta.
- ▲ Jotkin konneesiissä rakennustöissä kuten esim. hionnassa, sahauksessa, murksauksessa ja porauksessa syntyvät pölyt sisältävät kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltiossa on havaittu aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä vikoja tai muita lisäantymishaittoja. Esimerkkejä tällaisista kemikaaleista:
 - liijypohjaisten maalien liijy
 - kidesilikaatit ja sementi ja muut muraustuotteet
 - arsenikki ja kromi kemiallisesti käsittelyllä kumista.
- ▲ Altistumisen riski nälle kemikaaleille riippuu siitä, kuinka usein teet tämänkaltaista työtä. Vähennä altistumisen riski seuraavasti: työskentelyä hyvin tuuletetuilla alueilla ja käytä hyväksyttyjä turvaliusisuvelineitä, kuten pölynaamaria, joka suodattaa mikroskoopipisteet hiukkaset.
- ▲ Työskentelyä erittäin varovasti tuntemattomissa ympäristöissä. Paikalla voi olla piilovaaroja, kuten sähkö-, kaasu-, vesi- tai muita putkia.
- ▲ Hiominen ja silottaminen tuottavat pölyä ja höyryjä, jotka voivat tehdä ympäristöölmästä räjähdyssalttiin. Käytä pölypoisto- tai -ehkäisyjärjestelmää, joka on sopiva käsittelylle materiaalille.
- ▲ Vain ammattikäytöön.

TURVAOHJEET

ÄLÄ HÄVITÄ - ANNETTAVA KÄYTTÄJÄLLE



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска получения травмы всякий, кто использует, устанавливает, ремонтирует, обслуживает, заменяет приспособления на данном инструменте или работает вблизи него должен прочесть и понять настоящие инструкции до начала любой из перечисленных здесь работ.

12

Мы стремимся выпускать инструменты, которые позволят вам работать безопасно и эффективно. Самым важным средством обеспечения безопасности при работе с этим и любым другим инструментом служит *Вы*. Ваша осторожность и здравомыслие – лучшая защита от травм. Хотя здесь невозможно охватить все вероятные опасности, мы попытались осветить некоторые из наиболее существенных факторов.

Источниками дополнительной информации по технике безопасности могут служить:

- ▲ Ваш работодатель, профсоюз и (или) профессиональная ассоциация.
- ▲ Министерство трудовых ресурсов США (Управление по охране труда и промышленной гигиене – OSHA); www.osha.gov; Совет Европейского сообщества europe.osha.eu.int
- ▲ Документы ANSI B7.1, "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" ("Требования техники безопасности при использовании, обслуживании и защите абразивных кругов"), и ANSI B186.1, "Safety Code for Portable Air Tools" ("Правила техники безопасности при работе с переносными пневматическими инструментами"), которые могут быть найдены на следующем веб-сайте: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" ("Требования техники безопасности при работе с ручными неэлектрифицированными механизированными инструментами"), см. веб сайт Европейского комитета по стандартизации: www.cenorm.be

Опасности, связанные с воздуходоблажением и присоединением к пневматическим системам

- ▲ Ни в коем случае не направляйте струю воздуха на себя или другого человека. Сжатый воздух может вызывать серьезные телесные повреждения.
- ▲ Перед заменой приспособлений или выполнением ремонтных работ обязательно прекратите подачу воздуха, сработав воздухозаборник и отсоедините неиспользованный инструмент от системы воздуходоблажения.
- ▲ Хлещущие шланги могут наносить тяжелые телесные повреждения. Обязательно проверяйте на наличие поврежденных или плохо закрепленных шлангов и фитингов.
- ▲ Не применяйте на инструменте быстросъемные соединители. См. инструкции по надлежащей подготовке инструмента к работе.
- ▲ При использовании унифицированных поворотных соединителей необходимо устанавливать стопорные щиты.
- ▲ Не допускайте превышения верхнего предела давления воздуха 90 фунт-сил/кв. дюйм (6,3 бара) или иного предела, указанного на паспортной табличке инструмента.

Опасность ранения летящими предметами

- ▲ Участвуя в выполнении или находясь вблизи места выполнения рабочих операций, ремонта или техобслуживания инструмента или смены устанавливаемых на него приспособлений, всегда носите ударостойкие средства защиты глаз и лица. Кроме того, рекомендуется носить перчатки и защитную спецодежду.
- ▲ Убедитесь, что все прочие лица, находящиеся вблизи места работы с инструментом, носят ударостойкие средства защиты глаз и лица.
- ▲ Даже маломерные летящие предметы могут повредить глаза и вызвать слепоту.
- ▲ Ежедневно измеряйте частоту вращения абразивного шлифовального или полировального инструмента при помощи тахометра, чтобы убедиться в том, что она не превышает значение, указанное на опорном диске, барабане или абразивном материале.
- ▲ Ни в коем случае не применяйте опорный диск, барабан или абразивный материал, работа которого допускается только при частоте вращения, лежащей ниже частоты вращения пневматического шлифовального инструмента.
- ▲ Внесение изменений в конструкцию данного инструмента и приспособлений к нему не допускается.

Опасности при установке абразивного приспособления

- ▲ Применяйте абразивные приспособления только рекомендованных размеров и типов.
- ▲ Обеспечивайте концентрическую установку самосфиксирующихся накидочных кругов.

Опасности запутывания

- ▲ Остерегайтесь вращающегося шлангов и приспособления.
- ▲ Не носите ювелирных украшений и предметов одежды свободного покрова.
- ▲ Приближение инструмента к приспособлений к волосистому покрову головы может стать причиной его сдавливания.
- ▲ Приближение инструмента и приспособлений к носимым на шее предметам может стать причиной удушения.

Опасности работы

- ▲ Не допускается установка на шлифовальную машину абразивного круга. Разрушающийся абразивный круг при отсутствии соответствующего защитного ограждения способен нанести тяжелую травму или привести к смертельному исходу.
- ▲ Пользуйтесь только шлифовальными дисками или бумагой с покрытием, достаточно образом закрепленными на входящий в комплект машины опорной тарелке.
- ▲ Каждый раз перед началом работы осматривайте опорную тарелку. Не пользуйтесь тарелкой с трещиной или повреждениями.
- ▲ Во избежание засмечивания или пореза рук или других частей тела, не касайтесь вращающегося шлифовального диска. Для защиты рук пользуйтесь перчатками.
- ▲ Операторы и ремонтники должны обладать физической силой, достаточной для того, чтобы справляться и работать с этим механизированным инструментом.
- ▲ Шлифовальщики и техники по обслуживанию шлифовальной машины должны быть физически в состоянии справляться с работающей машиной и выполнять порученную им работу.
- ▲ Позаботьтесь о том, чтобы обрабатываемая деталь имела надежную опору.
- ▲ Не включайте инструмент, если абразивное приспособление не прижато к обрабатываемой детали.
- ▲ При работе с пластмассовыми и иными непроводящими материалами существует опасность электростатического разряда.

Опасности на рабочем месте

- ▲ Прокальывание, скотчевание и падение представляют собой основную причину тяжелого телесного повреждения или смерти. Осознавайте опасность, создаваемую шлангом избыточной длины в проходах и на рабочем месте.
- ▲ Сохраняйте уравновешенное положение тела и надежную опору для ног.
- ▲ Высокий уровень шума может вызвать необратимую потерю слуха. Применяйте средства защиты слуха, рекомендованные вашим работодателем или нормативными документами Управления по охране труда и промышленной гигиене (OSHA); см. том 29 Сборника федеральных норм и правил (CFR), ч. 1910.
- ▲ Многократно повторяющееся рабочие движения, неудобные положения тела и воздействие вибраций могут быть вредными для кистей и предплечий рук. При появлении онемения, покалывания или побледнения кожи прекратите работу с инструментом и обратитесь к врачу.
- ▲ Избегайте высыпания пыли и манипуляций с мусором и отходами от рабочего процесса, которые могут быть вредными для вашего здоровья. Работая с материалами, служащими источником взвешенных в воздухе частиц, применяйте оборудование для удаления пыли и носите средства индивидуальной защиты органов дыхания.
- ▲ Данный инструмент не предназначен для применения во взрывоопасных газовых средах и не снабжен изоляцией на случай соприкосновения с источниками электроэнергии.
- ▲ Некоторые виды пыли, образующейся при абразивной обработке, распыливании, шлифовании, сверлении и других строительных операциях, выполняемых с помощью механизированного инструмента, содержит химические соединения, которые в штате Калифорния признаются как вызывающие рак и врожденные пороки развития или иной вред для репродуктивной функции. К таким химическим соединениям, например, относятся:
 - Свинец из красящих составов на основе соединений свинца
 - Кирпичи, цемент и другие стенные камни или блоки, содержащие кристаллический кремнезем
 - Мышьяк и хром из кирпича, подвергнутого химической обработке

Опасность, вызываемая воздействием названных факторов, меняется в зависимости от частоты выполнения таких работ. Для снижения вредного воздействия этих химических соединений: работайте в хорошо вентилируемом месте, используя допущенные к применению защитные средства, например, противопылевые респираторы, предназначенные специальными для задерживания частиц микроскопических размеров.

- ▲ Проверяйте осторожность, работая в незнакомой обстановке. Опасности могут быть скрытыми и вызывать, например, линиями энергоснабжения и иными инженерными коммуникациями.
- ▲ Потенциально взрывоопасные газовые среды могут создаваться пылью и испарениями, образующимися при абразивной обработке и шлифовании. Используйте средства для удаления или осаждения пыли, выбранные с учетом свойств обрабатываемого материала.
- ▲ Исключительно для использования специалистами.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ – ПЕРЕДАЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ



警告

为了减少受伤的风险，每个使用、安装、保养本工具，更换本工具附件，或在附近工作的人员，在执行上述任何一项任务时，都必须学习及理解这些说明。

我们的目的是生产让您的工作更安全和高效的工具。本工具或其他任何工具的最重要安全装置就是您。您采取谨慎态度和良好的判断力是避免伤害的最佳保护。此处无法尽述所有的危害，但我们会重点描述当中的重要危害。

其他的安全信息咨询：

- ▲ 您的雇主、工会和/或行业协会。
- ▲ 美国劳工部（OSHA）：www.osha.gov; 欧盟社区理事会：europe.osha.eu.int
- ▲ “使用、养护和保护磨轮的安全要求”（ANSI B7.1）和“便携气动工具的安全法则”（ANSI B186.1）可从网站www.ansi.org获取
- ▲ “手持非电动工具的安全要求”可从欧洲标准委员会网站www.cenorm.be获取

气源与连接危害

- ▲ 切勿把气体对着自己或他人。带压空气可能导致严重伤害。
- ▲ 在停用期间、更换配件之前或进行维修时，务必关断气源和压缩空气排水软管阀门，并断开工具的气源连接。
- ▲ 扫动的软管可能会导致严重伤害。务必检查软管和接头是否损坏或松弛。
- ▲ 不要在工具处使用快速断开接头。请参见说明中正确的设置方法。
- ▲ 在使用万向扭转接头时，必须安装锁定销。
- ▲ 不要超过最大的空气压力 90 psi/6.3 bar 或工具铭牌上注明的压力。

抛出物危害

- ▲ 在参与或接近工具的操作、维护、维修作业或工具配件的更换作业时，务必戴上抗冲击的眼睛与脸部防护罩。建议穿着手套和防护衣物。
- ▲ 务必让工作区内的所有其他人员穿戴抗冲击的眼睛与脸部防护罩。
- ▲ 即使很小的抛出物体也会伤害到眼睛和导致失明。
- ▲ 每日用转速计测量旋转磨砂机或抛光机的速度，确保转速不大于背衬垫板、转鼓或打磨件所标示的RPM转速。
- ▲ 不要使用许用转速低于气动磨砂机转速的背衬垫板、转鼓或打磨件。
- ▲ 此工具及其配件不得被改造。

打磨件安装危害

- ▲ 只能使用推荐尺寸和类型的打磨件。
- ▲ 确保自装配打磨碟为同中心装配。

缠绕危害

- ▲ 远离旋转的轴杆和配件。
- ▲ 不要戴首饰或穿着松散的衣物。
- ▲ 如果头发未能远离工具和配件，可能造成头皮撕脱。
- ▲ 如果项链未能远离工具和配件，可能造成窒息。

操作危害

- ▲ 不得在磨砂机上安装磨轮。磨轮可能会爆裂，在未加适当防护时会导致严重伤害甚至死亡。
- ▲ 只能使用涂覆式打磨碟或打磨纸，并将其正确固定在气动磨砂机的背衬垫板上。
- ▲ 每次使用前都要检查背衬垫板。开裂或破损后不得使用。
- ▲ 避免直接接触正在动作的磨砂垫板，以防止手部或身体其他部位被擦伤或割伤。请戴上手套以保护手部。
- ▲ 操作者和维护人员必须有足够的身体能力来处理工具的动力并能够从事工作任务。
- ▲ 在使用指定要安装防护板的工具时，防护板必须安装到位，以提供对切屑或飞屑的阻挡保护。
- ▲ 确保作业工件得到正确的支持。
- ▲ 不要运转工具，除非打磨件已作用在工件上。
- ▲ 如果在塑料或其他非导电性材料上使用，则存在静电释放的风险。

工作场所危害

- ▲ 滑跌/绊跌/摔倒是最导致重伤或死亡的主要成因。小心注意过道或工作表面上留置的过长软管。
- ▲ 维持平衡的身体位置和稳固的落脚处。
- ▲ 高噪声级可能会导致永久性听力缺失。按照雇主或OSHA规范（参见29 CFR部分 1910）所推荐的方法来实施听力保护。
- ▲ 重复性作业动作、不便当的身体位置和振动暴露都可能伤害到手部和手臂。如果出现麻木、麻刺、疼痛或皮肤发白的现象，应停止使用工具并向医生问诊。
- ▲ 避免在工作程序中吸入灰尘或处置残渣，以免伤害健康。当作业中可产生漂浮生粒时，应使用除尘设施并戴上呼吸保护装备。
- ▲ 本工具不适用于在爆炸性的气氛中使用，同时也未隔绝与电源的接触。
- ▲ 某些由动力砂磨、锯削、打磨、钻削以及其他修筑活动所产生的灰尘中包含加州已知的致癌和生育缺陷或其他生殖性伤害的化学物质。这些化学物质的示例包括：

- 铅基涂料中的铅
- 结晶硅石砖、水泥以及其他石料产品
- 化学处理橡胶中的砷和铬

依据您从事此种作业的频繁度，您对这类危害的暴露风险各有差异。为了减少您接触此类化学品：应在通风良好的区域工作，并配备经过批准的安全装备，比如经过特别设计以滤除微型颗粒的防尘面罩。

- ▲ 在不熟悉的周围环境下要小心操作。可能存在隐藏的危害，比如电线或其他公用设施线路。
- ▲ 喷砂或打磨操作中产生的灰尘和烟尘可能会导致潜在的爆炸性气氛。应使用除尘系统或与被处理材料相配的抑爆系统。
- ▲ 仅供专业人士使用。

安全说明

切勿丢弃 - 请交给使用者



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οποιοιδήποτε χρησιμοποιεί, εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, αλλάζει παρελκόμενα, ή εργάζεται κοντά σε αυτό το εργαλείο, πρέπει να διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια εργασία.

14

Στόχος μας είναι να παράγουμε εργαλεία που σας βοηθούν να εργάζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η πλέον σημαντική συσκευή ασφαλείας γι' αυτό το σκοπό είστε ΕΣΕΙΣ. Η προσοχή σας και η καλή σας κρίση αποτελούν την καλύτερη δυνατή προστασία κατά τραυματισμών. Δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλοι οι πιθανοί στο πάρον, αλλά έχουμε προσποτάσθηκεν να τονίσουμε ορισμένους από τους πλέον σημαντικούς.

Για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας, συμβουλευτείτε:

- ▲ Τον εργοδότη σας, το άνωματο, ή και τον εμπόριο σας σύλλογο.
- ▲ Την υπηρεσία εργασίας την Η.Π.Α. (OSHA), www.osha.gov, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, europe.osha.eu.int
- ▲ «Προϋπόθεσες ασφαλείας για τη χρήση, φροντίδα και προστασία των λειτουργικών τροχών» (ANSI B7.1) και «Κυριότερες Ασφαλείες για φορητή πνευματική εργαλεία» (ANSI B186.1) που διατίθενται στον ιστότοπο: www.ansi.org
- ▲ «Απαγόρευσης ασφαλείας για χειροκίνητα μη ηλεκτρικά εργαλεία ισχύος» που διατίθενται από την: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, www.enecnorm.be

Κίνδυνοι παροχής αέρα και συνδέσεων

- ▲ Μην κατευθύνετε ποτέ τον αέρα προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο. Η πίεση του αέρου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- ▲ Κλείνετε πάντα την παροχή αέρα, εκεκνώντες την πίεση αέρα από το σωλήνα και αποσύνθετε το εργαλείο από την παροχή αέρα όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πριν την αλλαγή παρελκομένων ή όταν κάνετε επισκευές.
- ▲ Οι συλήνες που πετάγονται («κινστιγάτα») μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Ελέγχετε πάντα για συλήνες και προσαρμογές που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι χαλαροί.
- ▲ Μην χρησιμοποιείτε συζεύξεις ταχείας αποσύνθεσης στο εργαλείο. Δείτε τις οδηγίες για τη ανωμάλη εγκατάσταση και ρύθμιση.
- ▲ Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται συζεύξεις στρέψης, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ασφαλείες πλευρών.
- ▲ Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση αέρα των 6,3 bar / 90 psig, ή αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα του εργαλείου.

Κίνδυνοι από ιπτάμενα υπολείμματα

- ▲ Φοράτε πάντα γυαλά και μάσκα προσώπου ανθεκτικά σε κρούσεις ή πάση μεταξύ της λειτουργίας ή είστε κοντά σε λειτουργίες επισκευών ή συντήρησης του εργαλείου, ή όταν αντικαθιστάτε παρελκόμενα στο εργαλείο. Συνιστώνται γάντια και προστατευτικά ρουχισμός.
- ▲ Βέβαιωθετε ότι κάθε άλλο άτομο στην περιοχή φοράει προστατευτικά γυαλά και μάσκα ανθεκτικά στα κρούσεις.
- ▲ Ακόμα και μικρά τεμάχια που εκτοξύνονται μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα μάτια και τύφλωσην.
- ▲ Μετράτε καθημερινά την ταχύτητα του περιστροφικού λειστήρη ή στιλβωτή με ταχύμετρο για να βέβαιωσετε ότι δεν υπερβαίνει στην ταχύτητα ΣΑΛ που έχει σημειωθεί στο επίπεδο υποστήριξης, το μήτιναν ή το λειταντικό.
- ▲ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επίπεδα υποστήριξης, τύμπανο ή λειταντικό με επιπτώσην ταχύτητας μικρότερη από την ταχύτητα του πνευματικού λειστήρη.
- ▲ Αυτό το εργαλείο και τα παρελκόμενά του δεν πρέπει να τροποποιούνται.

Κίνδυνοι προσάρτησης λειαντικού

- ▲ Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα μεγέθη και τύπους λειαντικών.
- ▲ Βέβαιωθετε ότι οι αυτοπροστάρημοι δίσκοι λειάνσης είναι προσαρτημένα μονέκτη.

Κίνδυνοι εμπλοκών

- ▲ Διαπρέτετε το εργαλείο μακριά από την κινούμενο πέλμα λειάνσης.
- ▲ Μη φοράτε κοσμήματα ή χαλαρά (ριχτά) ρούχα.
- ▲ Μπορεί να υποστείτε σχίσμα δέρματος κρανίου έαν δεν διατηρείτε τα μαλλιά σας μακριά από εργαλεία και παρελκόμενα.
- ▲ Μπορεί να υποστείτε πνιγμό έαν δεν διατηρείτε οποιαδήποτε κολιέ, φουλάρια, κασκόλ κλπ μακριά από εργαλεία και παρελκόμενα.

Κίνδυνοι λεπτορυγίας

- ▲ Μην προσαρτάτε ποτέ λειαντικό τροχό στο λειάντηρα. Εάν υποστεί διάρρηξη ένας τροχός λειάνσης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο έαν δεν διατίθεται ο κατάλληλος προφυλακτήρας.

▲ Χρησιμοποιείτε μόνο επικαλυμμένους δίσκους ή φύλλα λειάνσης, κατάλληλα ασφαλισμένα στο επίθεμα υποστήριξης που παρέχεται με τον πνευματικό λειάντη.

▲ Επιπειράστε το επίθεμα υποστήριξης πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει ραγίσει ή υποστεί ζημιά.

▲ Αποφύγετε από ευείδες επαφή με το κινούμενο επίθεμα λειάνσης για να αποτρέψετε τυχόν επιπλοκή ή κοπή των χεριών σας ή άλλων μερών του σώματός σας. Φοράτε γάντια για την προστασία των χεριών σας.

▲ Οι χειρίτσες και το προσθήκιο συντήρησης πρέπει να είναι σε κατάλληλη φυσική κατάσταση για το χειρισμό της ισχύος του εργαλείου και ικανοί να εκτελούν την ανατεθέμενη εργασία.

▲ Όταν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί να διαθέτει προφυλακτήρια, ο προφυλακτήριας πρέπει να είναι στη θέση του για να προσφέρει προστασία από πριονιδία, ρινόσιμα, ή πάτμανα θραυσμάτα.

▲ Βεβαιωθετε ότι το τεμάχιο εργασίας υποστηρίζεται κατάλληλα.

▲ Μη λειτουργήστε πάντα το εργαλείο εκτός εάν έχει εφαρμοστεί το λειαντικό στο τεμάχιο εργασίας.

▲ Υπάρχει κίνδυνος ελεκτροστατικής εκφόρτισης εάν χρησιμοποιείται σε πλαστικά και άλλα με αγγύστια υλικά.

Κίνδυνοι στο χώρο εργασίας

▲ Ολισθήσεις (χιοτρήματα) / σκουντούριματα / πτώσεις, αποτελούν κύριες αιτίες σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. Προσέρχετε τυχόν υπερβολικό μήκος σαλήνη σε επιφανείες περπατήματος ή εργασίας.

▲ Διατηρήστε ισορροπημένη θέση σύμπατος και σταθερή στάση ποδιών.

▲ Υψηλές στάσεις θωράκων μπορεί να προκαλέσουν μούδισμα απώλεια αισιοδοσίας. Χρησιμοποιείτε προστατευτικές ωτασπίδες όπως συνιστάται από τον εργοδότη ή της κανονισμούς της OSHA (δείτε 29 CFR, μέρος 1910).

▲ Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις κατά την εργασία, οι ασυνήθιστες θέσεις και η έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να είναι βλαβερή στα χέρια και τους βραχίονας. Εάν πρασούσατε μούδισμα, αιμωδία, πόνος ή αποχρωματισμός που δέρματος, σταματήστε τη χρήση του εργαλείου και συμβουλευτείτε γιατρό.

▲ Αποφύγετε την εισιτονή σκόνης ή το χειρισμό υπολειμμάτων από τη διαβίσια της εργασίας, οι ασυνήθιστες θέσεις και η έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να είναι βλαβερή στα χέρια και τους βραχίονας. Εάν πρασούσατε μούδισμα εύθυνης σκόνης και προστατευτικό αντανεματικό εξοπλισμό δύνατε εργάζεστε με υλικά τα οποία παράγουν αερομεταφέρομενα σωματίδια.

▲ Αυτό το εργαλείο δεν προρίζεται για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες και δεν είναι απομονώμενό μεγάλη πρέπει με πηγής ηλεκτρικού ρεύματος.

▲ Η σκόνη που παρέσταται από αμυβολή, πρινόσιμα, λείανση (τρόχισμα), διάρρηση και άλλες κατακευαστικές δραστηριότητες με πλεκτική ή πινεματική εργαλεία περιέχει χημικές ουσίες γνωστές στην Πολιτεία της Καλιφόρνια για πρόκληση καρκίνου ή γενετικών ανωμαλιών (υπηργείων διαμαρτύριων διατάσσουσα) ή άλλες ανταπαραγγελίες βλάβες. Ορισμένα παραπομπές αυτών των χημικών ουσιών είναι τα εξής:

- Μόλυβδος από βαθείες με βάση μολύβδου

- Τούβλα κρυσταλλικής σιλικόνης και ταιμένου καθ άλλα προιόντα ποιοτικούς

- Αρσενικό και χρώμιο από χημικά επεξεργασμένα ελαστικά

Ο κίνδυνος που διατηρείται από αυτές τις έκθεσης ποικιλεί, ανάλογα με το πόσο συχνά κατέβατε από τον τύπο εργασίας. Για τη μελώση της έκθεσης σας στις αυτές τις χημικές ουσίες: εργάζεστε σε καλέ αριζόμενο χώρο και εργάζεστε με εγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως με μάσκες για τη σκόνη που έναν είναι ειδικά σχεδιασμένες να φιλτράρουν μικροσκοπικά σωματίδια.

▲ Ενδέχομενες εκρηκτικές ατμόσφαιρες μπορεί να προκληθούν από σκόνη στούπτιμα σκόνης ή σύντημα καταστάσης σκόνης που είναι κατάλληλο για το υλικό από επεξεργασία.

▲ Συνεχίστε με προσοχή έων βράκεστε σε περιβάλλον το οποίο δεν γυνωρίζετε καλά. Μπορεί να υπάρχουν κρυμμένοι κίνδυνοι, όπως τηλεκτρικά καλώδια ή αγνώστια άλλων κοινωφελών υπηρεσιών.

▲ Μόνο για επαγγελματική χρήση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ - ΔΙΔΕΤΕ ΣΤΟ ΧΡΗΣΗ



FIGYELEM

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a szerszámot használó, szerelő, javító, karbantartó, tartozékát cserélő vagy a szerszám közelében dolgozó minden személynek az adott munkaművelet elvégzése előtt el kell olvasnia és tudomásul kell vennie ezeket az utasításokat.

A célok olyan eszközök előállítása, amelyekkel biztonságosan és hatékonyan dolgozhat. Ehhez és bármely szerszához a legfontosabb biztonsági eszköz ÖN. Az Ön körültekintő magatartása és józan itélőképessége a legjobb védelem sérülés ellen. minden lehetséges veszélyt nem lehet írt felsorolni, de megröpráltuk a legfontosabbakat kiemeli.

A biztonsággal kapcsolatos további információkért forduljon ide:

- ▲ Az Ön munkáltatójához, a szakszervezethez és/vagy szakmai egyesületezhez.
- ▲ Az USA Munkaügyi Minisztériumához (OSHA); www.osha.gov; az Európai Közösségek Tanácsához euro.occupational-safety-and-health.eu.int
- ▲ „Csiszolótárcsák használatára, gondozására és védelmére szolgáló biztonsági előírások” (ANSI B7.1) és „Biztonsági szabályzat hordozható pneumatikus szerszámokhoz” (ANSI B186.1), amelyek itt találhatók: wwwansi.org
- ▲ „Nem villamos gépi hajtású kéziszerszámok biztonsági előírásai”, amelyek itt találhatók: Európai Szabványosítási Bizottság, www.enorm.be

Levegőelláttással és bekötéssel kapcsolatos veszélyek

- ▲ A levegőszárat soha ne forditja önmaga vagy mások irányába! A nyomás alatt levő levegő komoly önmaga vagy mások irányába! A használaton kívül, tartozék-csere vagy javítás alkalmával minden zárja el a levegőellátást, engedje ki a nyomást a tömlőből és válassza le a szerszámat a levegőellátásról!
- ▲ A felcsapódó tömlő komoly sérülést okozhat. Mindig ellenőrizze az esetleges sérült vagy meglazult tömlőket és szervényeket!
- ▲ A szerszámnál ne alkalmazzon gyorscsatlakozókat! Vége figyelemben a helyes összeállításra vonatkozó utasításokat!
- ▲ Ha egymérem menetes csatlakozót használ, akkor rögtön stíftet kell alkalmazni.
- ▲ Ne lépje túl a 6,3 bar (90 psi), illetve a szerszám adattábláján megjelölt maximális nyomást!

Elszabaduló részekből adódó veszélyek

- ▲ Ha a szerszám üzemeltetésében, javításában vagy karbantartásában vagy a szerszámon történő tartozékokban részt vesz vagy a közelében tartozékot, akkor minden esetben viseljen ütésálló szem- és arcvédőt! Kesztyű és védőruházat viselése ajánlott.
- ▲ Még a kis méretű szóródó részecskék is szemsérülést és vakságot okozhatnak.
- ▲ Ügyeljen rá, hogy a közelben tartózkodók mindenkorán viseljenek ütésálló szem- és arcvédőt!
- ▲ Naponta tachométerrel mérje le a csiszoló vagy polírozó szerszám fordulatszámát, hogy nem nagyobb-e, mint a támasztókorongon, dobot vagy csiszoló anyagon szereplő névleges fordulatszám-érték.
- ▲ Soha ne használjon a pneumatikus csiszolóág földolásával fordulatszámánál kisebb megengedett fordulatszámú támasztókorongot, dobot vagy csiszoló anyagot!
- ▲ Ezt a szerszámt és tartozékaiból nem szabad módosítani.

Csiszolóanyag rögzítéséből adódó veszélyek

- ▲ Csak ajánlott méretű és típusú csiszolóanyagokat használjon!
- ▲ Ügyeljen rá, hogy az öntapadó csiszolótárcsák koncentrikusan legyen rögzítve!

Felcsavarodás veszélye

- ▲ Ne menjen mozgó csiszolópárnára közelébe!
- ▲ Ne viseljen ékszerét vagy láza ruházatot!
- ▲ E fejbőr leszakadása fordulhat elő, ha a hajat nem tartja távol a szerszámtól és tartozékaiból.
- ▲ Fulladt fordulhat elő, ha a gyaklánt nem tartja távol a szerszámtól és tartozékaiból.

Az üzemeltetés veszélyei

- ▲ Köszörűtárcsát soha ne rögzítse csiszológepre! A szétrebbanó csiszolókorong vagy más tartozék nagyon súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nincs hozzá megfelelő védőburkolat.
- ▲ Csak bevonatos csiszolótárcsákat vagy a pneumatis csiszológephez adott támasztókorongra megfelelően rögzítette csiszolólapokat használjon!
- ▲ minden használat előtt ellenőrizze a támasztókorongot! Ne használja, ha repeat vagy sérült!
- ▲ Kerülje a forgó csiszolókoronggal való közvetlen érintkezést a kéz és más testrészek becsípésének vagy megvágásának elkerülése érdekében! A kéz védelmére viseljen kesztyűt!
- ▲ A kezelő és karbantartó személyeknek fizikailag képesnek kell lennie a szerszám energiáját kezelni és a munkafeladatot ellátni.
- ▲ Ha olyan szerszámot használ, amelyet védőburkolattal látta el, akkor a burkolatot fel kell helyezni a csiszolóforgás vagy szálló részecskék elleni védelem érdekében.
- ▲ Ügyeljen rá, hogy a munkadarab megfelelően legyen rögzítve!
- ▲ A szerszámot csak akkor használja, ha a csiszolóanyagot ráhelyezte a munkadarabra!
- ▲ Az elektrosztatikus töltődés veszélye fennáll, ha műanyagon vagy más, nem áramvezető anyagon használja a szerszámat.

Munkahelyi veszélyek

- ▲ A megcsúszás, megbőtlés és eléses a súlyos sérülés vagy halál fölk. Ügyeljen a közelkedő és munkaterületeken levő felesleges tömlőszakaszokra!
- ▲ A nagy hangnyomásszintek maradandó halláskárosodást okozhatnak. Alkalmazza a munkáltató által javasolt vagy az OSHA-előírásokat (lásd 29 CFR, 191. részt) szerinti hallásvédelmet!
- ▲ Tartsa meg a kiegészülvezzet testhelyzetet és a stabil talppozíciót!
- ▲ Az ismétlődő jellegű munkamozdulatok, a célszerűtéren testhelyzetek és a rezgéshatás a kézre és a karra káros lehet. Hagya abba a szerszám használatát és forduljon orvoshoz, ha szibbadás, viszketés, fájdalom vagy a bőr elférhédése lép fel!
- ▲ Kerülje az olyan por belézését, illetve a munkafolyamatból az olyan hulladék kezelését, amely az egészségre ártalmas lehet! Alkalmazzon porreszivált és viseljen légszévodó eszközt, amikor szálló részecskék keletkezésével járó anyagokkal dolgozik!
- ▲ Ez a szerszám nem alkalmas robbanásveszélyes környezetben történő használatra és nincs szigetelve villamás áramforrással való érintkezéshez.
- ▲ A gépi csiszolásával, fűrészeléssel, köszörüléssel, fúrással és más kivitelezési tevékenységekkel keletkező egyes porok vagy vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia Államban rátók, születési rendellenességeket vagy más reproduktív károsodást okozó anyagként ismertek. Néhány példa a ezekre a vegyi anyagokra:
 - Olom az ölőmtartalmú festékekben
 - Kristályos szilíciumdioxid téglából, cementből és más építőanyagokból
 - Arzen és króm a vegyleg kezelt gumiból

A fenti behatások kockázata változó, függ attól, hogy milyen gyakran végez ilyen jellegű munkát. Ezen vegyi anyagok behatásának csökkenéséhez jól szellőzött helyen dolgozzon, jóváhagyott védőfelszereléssel, mint például a kifejezetten a mikroszkopikus részecskék kiszűrésére alkalmas pormász.

- ▲ Ismeretlen környezetben körültekintően járjon el! Rejtett veszélyforrások lehetnek, például villamos vagy egyéb vezetékek.
- ▲ A csiszolásból vagy köszörülésből eredő porok és gázok, füstök potenciálisan bárasztásveszélyes keveréket alkothatnak. Használjon a feldolgozott anyagnak megfelelő porleszív vagy elnyomó rendszert!
- ▲ Csak professzionális felhasználásra.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

NE DOBJA EL – ADJA ÁT A FELHASZNÁLÓNAK!



BĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ievainojuma risku, visiem, kas lieto, uzstāda, labo, apkopoj, maina piederumus, vai strādā šī darbarīka tuvumā, pirms šo darbu sākšanas jāizlasa un jāizprot šie norādījumi.

16

Mūsu mērķis ir izgatavot ierīces, kas palīdz jums strādat droši un efektīvi. Vissvarīgākais padoms par drošību šim vai jebkuram citam rīkam esat JŪS. Jūsu uzcītība un uzmanība ir labākā aizsardzība pret ievainojumu. Nav iespējams šajā dokumentā uzskaitīt visus iespējamos riskus, tomēr esam centušies izcezt visbutiskākos.

Papildu informāciju par drošību meklējet:

- ▲ pie sava darba devēja, apvienības un/vai tirdzniecības asociācijas.
- ▲ Eiropas Aģentūras drošībal un veselības aizsardzībai darbā (US Department of Labor, OSHA) mājas lapā: www.osha.gov; Eiropas Kopienai Padomes (Council of the European Communities) mājas lapā: www.europe.osha.eu.int.
- ▲ "Drošības prasības abrazīvu ripu lietošanai, apkopei un aizsardzībai" (ANSI B7.1) un "Drošības kods pārņēsājamiem gaisa darbarīkiem" (ANSI B186.1), kas pieejami: www.ansi.org
- ▲ "Drošības prasības rokas mehāniskās piedziņas darbarīkiem", kas pieejams: Eiropas Standartizācijas Komisijas mājas lapā: www.cenorm.be

Gaisa pievade un savienojumu riski

- ▲ Nekad nevērsiet tiešu gaisa plūsmu savā vai citu virzienā. Gaiss spiediena ieteikmē var radīt dažādus ievainojumus.
- ▲ Kad darbarīku netiek lietots, pirms mainīt piederumus, vai veicot apkopes darbus, vienmēr noslēdziest gaisa padevi, iztukšojet gaisa spiediena šķūteni un atvienojojet to no gaisa padeves.
- ▲ Izliekti šķūtenes var radīt noipletus ievainojumus. Viemēr pārbaudiet, vai šķūtenes nav bojātas, vai arī palaidet valīgāk šķūtenes vai armatūru.
- ▲ Nelietojojiet darbarīkam ātrus savienotājus. Skatiet pareizas uzstādīšanas norādījumus.
- ▲ Ja tiek lietoti universālie izliegtie savienotāji, jābūt uzstādītam aizturtapām.
- ▲ Nepārsnedziet maksimālu atlauto gaisa spiedienu 90 psi/6,3 bar, vai kas norādīts darbarīka pasē.

Lādīpu riski

- ▲ Ja atrodaties blakus darbarīka darba, remonta vai apkopes zonai, vai arī piederumu nomaiņas zonai, vienmēr lietojiet speciālos acu un sejas aizsardzības līdzekļus. Ieteicams izmantot cimdus un aizargdrēbes.
- ▲ Pārliecīnieties, vai citas personas darba zonā lieto atbilstošu acu un sejas aizsardzības līdzekļus.
- ▲ Pat nelieli lādīji vari ievainot acis un izsaukt aklumu.
- ▲ Katru dienu ar tahometru izmērīt rotējošās slīpmašīnas vai slīdripas ātrumu, lai pārliecīnatos, ka tas nepārsniedz apgr./min atzīmi uz slīdripas, tverties vai abrazīvās vielas.
- ▲ Nekādā gadījumā neizmantojiet slīdripu vai abrazīvo materiālu atlātajā ātrumā, kas ir zemāks par slīpmašīnas ātrumu.
- ▲ Šo darbarīku un tā piederumus nedrīkst pārveidot.

Abrazīvās materiāla uzstādīšanas riski

- ▲ Izmantojiet tikai ieteicamā izmēra un veida abrazīvos materiālus.
- ▲ Nodrošiniet pašfiksējošo slīpmašīnas disku uzstādīšanu viena centrā.

Sapīšanās risks

- ▲ Nepieskarieties slīpmašīnas kustīgajai virsmai.
- ▲ Nenēsājet rotas lietas vai nepiegulošu apgērbu.
- ▲ Ja matī nav savākti un nonāk pie darbarīka vai tā piederumiem, tie var tikt norauti.
- ▲ Ja kaklasaite nonāk pie darbarīka vai tā piederumiem, pastāv nosmakšanas risks.

nosmakšanas risks.

Ekspluatācijas riski

- ▲ Nekādā gadījumā neuzstādīet slīpriju uz slīpmašīnas. Ja slīpripa netiek pareizi uzaudzīta, tās uzzlesmošana var izraisīt joti nopietrus ievainojumus vai pat nāvi.
- ▲ Lietojiet tikai apkālotās abrazīvos diskus vai loksnes, kas atbilstoši piestiprināti pie slīdripas, kas aprīkota ar gaisa slīpmašīni.
- ▲ Pārbādīt slīdripu pirms katras lietošanas reizes. Nelietojiet slīdripu, ja tā ir veplaisājusi vai bojāta.
- ▲ Izvairieties no tiešas saskarses ar kustīgo slīdripu, lai novērstu roku vai citu ķermēga daļu sapiešanu vai sagriešanu. Lai aizsargātu rokas, uzelvieti cimdus.
- ▲ Operatoriem un apkopes personālam jābūt fiziski spējīgiem izturēt darbarīku jaudu un veikt darba uzdevumu.
- ▲ Izmantojiet darbarīku, kam ir paredzēti aizsargs, šīm aizsargātūmām jāatrodas vieta, kas pasargā no lidojošo grūžu slīpēšanas šķērbām.
- ▲ Pārliecīnieties, vai darba virsma ir pareizi atbalstīta.
- ▲ Nekādā gadījumā nedarbiniet darbarīku, ja apstrādājamam metālam nav uzklāts abrazīvais materiāls.
- ▲ Pastāv elektrostatiskas izlādes risks, ja darbarīku izmanto uz sintētiska un cita veida nevadoša materiāla.

Darba vietas riski

- ▲ Slīdēšana/kustēšanās/nokrišana ir nopietnu ievainojumu vai nāves galvenais iemesls. Uzmanīties no šķūtēnes pārpalkumiem, kas var būt atstāti uz darba virsmas vai grīdas.
- ▲ Augsti skājas līmeni var radīt ilgstoši dzirdes zudumu. Lietojiet ausu aizsarglīdzekļus, levrērojot sava darba devēja ieteikumus vai tos, kas norādīti OSHA norādījumos (skat. 29 CFR 1910. daļu).
- ▲ Saglabājiet līdzsvarotu ķermēga un stabili kāju pozīciju.
- ▲ Atkārtotas darba kustības, neērtas pozīcijas un pakļaušana vibrācijai var ievainot plauktas un rokas. Ja sājutāt ādas nejutīgumu, tīraps, sāpes vai bālumu, pārstājiet darbarīku lietošanu un konsultējieties ar ārstu.
- ▲ Darba laikā centieties neievēlop putekļus vai būvgružus, kas var būt kaitīgi veselībai. Strādājot ar materiāliem, kas izplata gaiss daļinās, lietojiet putekļu ekstrakcijas un elpošanas aizsargiekārtas
- ▲ Šīs darbars nav paredzēts lietošanai sprādzienbistamās vides un nav izolēts kontaktam ar elektroenerģijas avotiem.

▲ Daži putekļi, kas rodas pulēšanas, zāģēšanas, slīpēšanas, urbāšanas un citu būvdarbu rezultātā satur ķīmiskas vielas, kas Kalifornijas štātam ziņāmas, kā vēza, iedzīvotu defektu un citu reproduktīvu kaitējumu izraisītājas. Tālāk doti daži piemēri:

- svīns no svinu saturošām krāsām;
- kristāla silīcija gabaliņi, cements un citi mūrēšanas produkti;
- arsēns un hroms no ķīmiski apstrādātās gumijas.

Šo iedarbību risks attšķiras atkarībā no tā, cik bieži jūs darāt šo darbu. Lai samazinātu šī ieteikmi no šīm ķīmiskajām vielām: strādājiet labi vēdinātās vietās un lietojiet apstiprinātās aizsargātās, piemēram, putekļu aizsarmaskas, kas speciāli izstrādātas, lai filtrētu mikroskopiskas daļījas.

▲ Nepazīstamā vidē darbojieties uzmanīgi. Var būt iespējams slēptie riski, piemēram, elektīrbāja vai citas iekšējās komunikācijas.

▲ Iespējami sprādzienbistamās vides var veidot putekļu un tvaiki, kas rodas no pulēšanas vai slīpēšanas. Lietojiet putekļu savākšanas vai aplūpēšanas sistēmu, kas ir piemērota apstrādājamajam materiālam.

▲ Paredzēts lietot tikai profesionāliem mērķiem.

**DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
NEIZMEST – NODOT LIETOTĀJAM**



OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko wypadku, wszystkie osoby używające, instalujące, reperujące, konserwujące, zmieniające akcesoria lub pracujące w pobliżu tych narzędzi muszą przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed wykonywaniem tych zadań.

Naszym celem jest tworzenie narzędzi, dzięki którym wasza praca będzie bezpieczna i wydajna. Najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa jest osoba obsługująca narzędzie. Ostrożność i rozwaga są najważniejszymi zabezpieczeniami przed wypadkiem. Nie możemy opisać wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji, lecz staraliśmy się wymienić najważniejsze.

Po dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zwróć się do:

- ▲ Pracodawcy, związku lub stowarzyszenia zawodowego.
- ▲ W Stanach Zjednoczonych do US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov, w państwie europejskich do Rady Europy europe.osha.eu.int .
- ▲ Przejrzyj "Safety Requirements for the Use, Care, and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B1.7.1) jak również "Safety Code for Portable Air Tools" (ANSI B186.1) dostępne na www.ansi.org .
- ▲ "Wymogi bezpieczeństwa dla nieelektrycznie napędzanych narzędzi ręcznych" dostępne z Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, www.enorm.be

Ryzyko związane ze związkami ze źródłem powietrza

- ▲ Nie wolno kierować sprężonego powietrza na siebie lub inną osobę. Powietrze pod ciśnieniem może spowodować poważne obrażenia.
- ▲ Kiedy nie używasz narzędzi, zawsze wyłączaj dopływy powietrza, zlikwiduj ciśnienie w turze i odłącz urządzenie. Postępuj w ten sam sposób przed zmianą końcówek i przed dokonywaniem napraw.
- ▲ Mechanie węzem z powietrzem pod ciśnieniem może spowodować obrażenia. Sprawdź czy waż i połączenia nie są obłuzowane lub uszkodzone.
- ▲ Nie używaj szybko rozłączających się końcówek. Stosuj się do instrukcji przy kalibracji narzędzi.
- ▲ Jeśli używasz uniwersalnych końcówek, zainstaluj zawleczki zabezpieczające.
- ▲ Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia powietrza czyli 90 psi/6,3 bar.

Istnieje ryzyko zranienia odlamkami.

- ▲ Zawsze kiedy posługujesz się narzędziem, obsługujesz je, zmieniasz części lub jesteś w pobliżu narzędzi obsługiwanych przez kogoś innego, noś odpornie na uderzenia okulary ochronne i osłonę twarzy. Zalecamy również używanie rękawic i odzieży ochronnej.
- ▲ Nawet małe odlamki mogą uszkodzić oczy i spowodować ślepotę.
- ▲ Dopolnij, aby inne znajdujące się w pobliżu osoby miały ochronne okulary i osłonę twarzy.
- ▲ Codziennie sprawdzaj za pomocą obrotomierza szybkość obrotową szlifierki, aby upewnić się, że nie przekracza ona dozwolonej szybkości ujawnionej na materiałach ściernych.
- ▲ Nie wolno używać materiałów ściernych o maksymalnej dozwolonej szybkości mniejszej niż szybkość szlifierki.
- ▲ Narzędzia i akcesoria nie wolno modyfikować.

Ryzyko związane z montażem materiałów ściernych

- ▲ Używaj wyłącznie ściernim zalecanego typu i o odpowiednich wymiarach.
- ▲ Sprawdź czy tarcze szlifierskie są zamontowane koncentrycznie.

Niebezpieczeństwo wpławania

- ▲ Nie zbliżać się do pasa ściernego w ruchu.
- ▲ Podczas pracy nie noś biżuterii ani użurzych ubrań.
- ▲ Istnieje niebezpieczeństwo oskalpowania, jeśli włosy zakręczą się wokół końcówek.
- ▲ Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia, jeśli krawat zakręci się wokół końcowki.

Ryzyko związane z używaniem narzędzi

- ▲ Niemniej nie instaluj koła szlifierskiego na tej szliferce. Istnieje możliwość rozprysnięcia się koła szlifierskiego pracującego bez odpowiedniej osłony co może spowodować poważne obrażenia lub

śmierć.

- ▲ Używaj wyłącznie dołączonych do szlifierki oryginalnych ścierniących dysków lub arkuszy z odpowiednio przytwardzoną podkładką.
- ▲ Sprawdź podkładkę dysku lub arkusza ściernego przed każdym użyciem. Wymień dysk lub arkusz jeśli podkładka jest wytarta lub uszkodzona.
- ▲ Aby uniknąć zranienia w czasie działania szlifierki nie dotykaj rąk lub innego części ciała do dysku lub arkusza ściernego. W celu ochrony rąk użyj rękawic ochronnych.
- ▲ Operatorzy i obsługi muszą być obecni podczas używania narzędzia i muszą umieć obsługiwać narzędzia elektryczne oraz wykonywać wymagane zadania.
- ▲ Aby uniknąć zranienia opilkami lub odłamkami w czasie używania narzędzia wyposażonego w osłonę zabezpieczającą upewnij się że osłona jest odpowiednio zamontowana.
- ▲ Prawidłowo umocuj obrabiany przedmiot.
- ▲ Nie wolno uruchamiać narzędzi, jeżeli tarcza ścierna nie jest przyłożona do obrabianego materiału.
- ▲ W czasie obróbki plastiku lub innego materiału który nie jest przewodnikiem elektryczności istnieje ryzyko powstania wyladowania elektrostatycznego.

Zagrożenia w miejscu pracy

- ▲ Przewrócenie, potkniecie i poślizgnięcie się, to główne przyczyny poważnych obrażeń i śmierci w miejscu pracy. Wrzucaj uwagę na rure ze sprężonym powietrzem na podłodze i na warsztacie.
- ▲ Zachowaj równowagę i oparcie ciała.
- ▲ Wysoki poziom hałasu może spowodować trwał utratę słuchu. Używaj słuchawek ochronnych zgodnie z zaleceniami pracodawcy lub przepisami OSHA ujętymi w CFR, część 1910.
- ▲ Powtarzające się ruchy rąk, nienaturalne pozycje ciała i vibracja mogą być szkodliwe dla dloni i ramion. Jeśli odczuwasz drebienie, mrowienie, ból lub skóra staje się bardzo blada, zaprzestań używania narzędzia i udaj się do lekarza.
- ▲ Unikaj wdychania kurzu i dotkiania opilków powstałych w podczas produkcji, ponieważ mogą one być szkodliwe dla zdrowia. Stosuj filtry powietrza i używaj maski pracując z materiałem powodującym zaryalenie.
- ▲ To narzędzie nie jest przeznaczone do pracy w wybuchowych warunkach i nie jest izolowane przed kontaktem ze źródłami prądu elektrycznego.
- ▲ Niektóre rodzaje kurzu powstałego w wyniku gładzenia, szlifowania, pilowania, wiercenia i innych operacji zawierają składniki które, o których władze Stanu Kalifornia uważały, że mogą one powodować nowotwory, wady wrodzone lub inne problemy związane z rozrodczością. Jako przykład posłużyć mogą:

- olów z farb olejowych
- krystaliczna krzemionka z cementu, cegiel i innych produktów budowlanych
- arsenik i chrom z gumy poddanej działaniom chemikaliów.

Ryzyko związane z oddzielaniem tych substancji zależy od tego, jak często się z nimi stykasz. Aby zmniejszyć ryzyko, pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i używaj odpowiedniego, licencjonowanego sprzętu ochronnego takiego jak maski do oddychania zaprojektowane w sposób pozwalający na filtrowanie mikroskopijnych elementów.

- ▲ Zachowaj szczególną ostrożność pracując w nieznanym warunkach. Może istnieć zagrożenie ze strony instalacji elektrycznej lub innych instalacji komunalnych.
- ▲ Kurz i opary powstałe podczas szlifowania lub gładzenia mogą stwarzać warunki sprzyjające eksplozji. Stosuj system usuwania lub neutralizacji kurzu odpowiednio do obrabianego materiału.
- ▲ Do użytku przez osoby przeszkolone.

Instrukcja bezpieczeństwa

Nie wyrzucaj – przekaż użytkownikowi.



VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika poranění si musí všechny osoby používající, instalující, opravující nebo provádějící údržbu stroje, provádějící výměnu doplňků nebo pracující blízko tohoto stroje přečíst tyto instrukce a porozumět jím pred tim, než budou provádět tento úkol.

Našim cílem je vyrábět nástroje, které zajistí, abyste pracovali bezpečně a efektivně. Nejdůležitějším bezpečnostním zařízením pro tento nebo jakýkoli jiný nástroj je VY. Vaše opatrnost a dobrý úsudek jsou nejlepší ochranou proti zranění. Není zde možno pokrýt všechna možná nebezpečí, ale pokusíme jsme se uvést některá důležitá nebezpečí.

18

S žádostí o další bezpečnostní informace se obraťte na:

- ▲ Svého zaměstnavatele, své odbory a/nebo své obchodní sdružení.
- ▲ Ministerstvo práce USA (US Department of Labor - OSHA); www.osha.gov; Radu evropských komunit europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (Bezpečnostní požadavky pro používání brusných kotoučů, pěci o ně a jejich ochranu) (ANSI B7.1) a "Safety Code for Portable Air Tools" (Bezpečnostní kódex pro přenosné pneumatické nástroje) (ANSI B186.1) k dispozici na adrese: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Bezpečnostní požadavky pro ruční neelektrické motorové nástroje) k dispozici od: Evropského výboru pro standardizaci, www.cenorm.be

Přívod vzduchu a nebezpečí při připojení

- ▲ Vzduch nikdy nemírite na sebe nebo kohokoli jiného. Vzduch pod tlakem může způsobit vážné zranění.
- ▲ Vždy před výměnou doplňků nebo provádění oprav vypněte přívod vzduchu, vypustte z hadice vzduch pod tlakem a nástroj odpojte od přívodu vzduchu, když se nepoužívá.
- ▲ Házení hadic může způsobit vážné zranění. Vždy zkонтrolujte, zda hadice a úchyty nejsou poškozené nebo uvolněné.
- ▲ Nepoužívejte rychloupínacína na nástroji. Pro správné sestavení postupujte podle instrukcí.
- ▲ Při každém používání univerzálních otáčecích upínaců musí být nainstalovány pojistné západky.
- ▲ Nepřevýšujte maximální tlak vzduchu 90 psi (6,3 baru) nebo tlak uvedený na štítku.

Nebezpečí prudce vystřelených částicek

- ▲ Vždy používejte ochranu očí a obličeje odolnou proti nárazu, pokud budete používat nebo opravovat tento nástrój či provádět jeho údržbu nebo výměnu doplňků nebo pokud se budete vyskytovat v blízkosti této činnosti. Doporučujeme rukavice a ochranné šatstvo.
- ▲ Zajistěte, aby v všechni ostatní vystřelyvající se v této oblasti používali ochranu očí a obličeje odolnou proti nárazu.
- ▲ Dokonce i malá částice může poranit oko a způsobit oslepnutí.
- ▲ Denně měřte otáčky rotační brusny nebo leštítka otáčkoměrem, abyste si ověřili, že nejsou větší, než otáčky za minutu uvedené na podpůrné destičce, disku nebo brusném materiálu.
- ▲ Nikdy nepoužívejte podpůrnou destičku, disk nebo brusný materiál s povolenou rychlosťí nižší, než je rychlosť pneumatické brusky s písčkovým papírem.
- ▲ Tento nástrój a jeho doplňky nesmí být modifikovány.

Nebezpečí při nasazování brusného materiálu

- ▲ Používejte pouze dovolené velikosti a typy brusných materiálů.
- ▲ Zajistěte, aby samoučitné brusné disky byly nasazeny soustředně.

Nebezpečí zachycení

- ▲ Nedotýkejte se okolí pohyblivé brusné destičky.
- ▲ Nenoste šperky nebo volné šatstvo.
- ▲ Pokud nebudete mít vlas v daleku od nástroje a doplňků, může dojít ke skalpování.
- ▲ Pokud nebudete mít náhrdelník nebo řetízek na krk daleko od nástroje a doplňků, může dojít ke udušení.

Provozní rizika

- ▲ Nikdy nenasazujte brusný kotouč na brusku s písčkovým pásem. Brusný kotouč, který praskne, může způsobit vážné zranění nebo usmrcení, pokud není rádně zabezpečen.
- ▲ Používejte pouze disky nebo arsy s brusným materiálem, které jsou rádně uchyceny k podpůrné destičce dodávaná s pneumatickou bruskou.
- ▲ Před každým použitím podpůrnou destičku zkонтrolujte. Nepoužívejte ji, pokud je prasknutá nebo poškozená.
- ▲ Zabraňte přímému kontaktu s pohybující se broušicí destičkou, abyste zabránili přiskřipnutí nebo pořezání rukou nebo jiných tělesných částí. Používejte rukavice na ochranu rukou.
- ▲ Operátor a pracovník provádějící údržbu musí být fyzicky schopni zvládnout sílu nástroje a provádět výzadovaný úkol.
- ▲ Při používání nástroje, který je zkonztruován pro používání s krytem by tento kryt měl být nasazen, aby zajistil ochranu před třískami z broušení nebo poletujícími částicemi.
- ▲ Zajistěte, aby pracovní jednotka byla rádně uchycena.
- ▲ Nástrój nikdy nespouštějte, pokud není brusný materiál přichycen k pracovní části
- ▲ Při použití na plastické nebo jiné nevodivé materiály existuje riziko elektrostatického výboje.

Rizika na pracovišti

- ▲ Hlavní příčinou vážných zranění a usmrcení bývá uklouznutí / klopnutí / pád. Dádejte pozor na hadici na prostoru po kterém se chodí nebo na němž se pracuje.
- ▲ Udržujte využávanou telesnou pozici a pevný postoj.
- ▲ Vysoký hladiny zvuku mohou způsobit trvalou ztrátu sluchu. Používejte ochranu sluchu, tak jak je to doporučeno vaším zaměstnavatelem nebo nařízením OSHA (viz. 29 CFR část 1910).
- ▲ Opakováne pracovní pohyby, neplijemné pozice a vystavení vibracím může být škodlivé rukám a pažím. Pokud si povídnete znečitivění, brmění, bolesti nebo zbělení kůže, přestaňte tento nástroj používat a obratěte se na lékaře.
- ▲ Zabraňte vdechování prachu nebo manipulaci ulomky z pracovního procesu; mohlo by to způsobit poškození vašeho zdraví. Při práci s materiály, které způsobují uvolňování částic do vzduchu, používejte nástroje na odsávání prachu a nošte ochranné dýchací zařízení.
- ▲ Tento nástrój není určen k použití ve výbušných ovzduších a není izolován proti kontaktu se zdroji elektrické energie.
- ▲ Některý prach způsobený motorovým vylazováním, řezáním, broušením, vrtáním a jinými stavebními činnostmi obsahuje chemikálie, o kterých si je stát Kalifornie vědom, že způsobují rakovinu a poruchy při narosení nebo jiná poškození reproduktivního systému. Některé příklady těchto chemikalií jsou:
 - olivo z olovnatých barev
 - cihly z kryštallického křemene, cement a další stavební materiály po zdívce
 - arsen a chróm z chemicky zpracované gumy

- Váše riziko z vystavení témtu látkám se liší podle toho, jak často provádíte tento typ práce. Pro snížení svého vystavení témtě chemikálií: pracujte v době větraných prostorech a používejte chválené bezpečnostní zařízení jako jsou masky proti prachu, které jsou speciálně zkonztruovány k odfiltrování mikroskopických částic.
- ▲ V neznámém prostředí postupujte opatrně. Mohou se v něm vyskytovat nebezpečí jako je elektrické nebo jiné vedení.
 - ▲ Potenciálně výbušná ovzduší mohou být způsobena prachem a výparu vzniklými vylazováním nebo broušením. Používejte systém pro odsávání nebo potlačování prachu, který je vhodný pro zpracovávaný materiál.
 - ▲ Určeno pouze pro profesionální použití.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

NEVYHAZUJTE – PŘEDEJTE UŽIVATELI



VAROVANIE

Na zniženie rizika zranenia, všetky osoby, ktoré používajú, inštalujú, opravujú, vymieňajú príslušenstvo alebo pracujú v blízkosti tohto nástroja, sú musia prečítať a pochopíť tieto pokyny predtým, než vykonajú akúkoľvek takúto úlohu.

Našim cieľom je vyrábať a produkovalať nástroje, ktoré pomáhajú pracovať bezpečne a efektívne a účinne. Najdôležitejším bezpečnostným zariadením či nástrojom stať sa pri tom VY. Vaša opatrnosť a dobrý úsudok sú najlepšou ochranou pred zranením. Nie je možné tu pokryť všetky možné riziká, ale pokusili sme sa zdôrazniť tie najdôležitejšie.

Pre ďalšie bezpečnostné informácie sa obráťte na:

- ▲ Vášu zamestnanca, odbory a/alebo profesionálne zdrženie.
- ▲ Ministerstvo práce USA (OSHA), www.osha.gov; Radu Európskych spoločenstiev, europe.osha.eu.int
- ▲ „Bezpečnostné požiadavky na používanie, starostlivosť a ochranu brúsnych kotúčov“ (ANSI B7.1) a „Bezpečnostný zákoník pre prenosné pneumatické nástroje“ (ANSI B186.1), sú dostupné na adrese: www.ansi.org
- ▲ „Bezpečnostné požiadavky na ručné nedelektrické mechanické nástroje“ sú dostupné na adrese: Európsky výbor pre štandardizáciu, www.enorm.be

Prívod vzduchu a nebezpečenstvá napojenia

- ▲ Vzduch nikdy nemierite na seba ani na nikoho iného. Vzduch pod tlakom môže spôsobiť vážne zranenie.
- ▲ Keď nástroj nepoužívate, pred výmenou príslušenstva alebo pri oprave vždy vypnite prívod vzduchu, z hadice vytlačte vzduch pod tlakom a nástrój odpojte od prívodu vzduchu.
- ▲ Šlahajúce hadice môžu spôsobiť vážne zranenie. Hadice a tvarovky vždy skontrolujte, či nie sú poškodené alebo uvoľnené.
- ▲ Pri nástrój nepoužívajte rýchle odpojenie spojení. Pozrite si návod na správnu zostavu.
- ▲ Vždy keď sa používajú spojenia s univerzálnym závitom, musia byť naňainštalované poistné koliky.
- ▲ Neprekračujte maximálny tlak vzduchu 90 psi/6,3 barov, ako je uvedené na štítku nástroja.

Nebezpečenstvo odletujúcich častí

- ▲ Pri prevádzke, oprave alebo údržbe nástroja alebo v ich blízkosti alebo pri výmene príslušenstva nástroja vždy používajte ochranu očí a tváre odolnú voči nárazom. Odporúčajú sa rukavice a ochranné oblečenie.
- ▲ Skontrolujte, či aj ostatní v priestore používajú ochranu očí a tváre odolnú voči nárazom.
- ▲ Dokonca aj drobné odletujúce časticom môžu zraniť oči a spôsobiť oslepenie.
- ▲ Každý deň tachometrom zmerajte rýchlosť otočného pieskovača alebo leštička a dajte pozor, aby nebola vyššia než obrátky za minútu vyznačené na podložke, valci alebo brúšnej časti.
- ▲ Nikdy nepoužívajte podložky, valce ani brúšne časti s povolenou rýchlosťou nižšou než je rýchlosť vzduchového pieskovača.
- ▲ Tento nástroj a jeho príslušenstvo sa nesmie upravovať

Nebezpečenstvá nasadzovania brúsnej časti

- ▲ Používajte len odporúčané veľkosti a typy brúšnych častí.
- ▲ Skontrolujte, či sú samopúšacie pieskovacie disky nasadené koncentricky.

Nebezpečenstvo zamotania

- ▲ Udržiavajte mimo pohybujivej podložky na pieskovanie.
- ▲ Nenoste šperky ani voľné oblečenie.
- ▲ Ak nedržíte vlasy mimo nástroj a príslušenstvo, môže dôjsť k oskalskovaniu.
- ▲ Ak nedržíte kravaty a šatky mimo nástroja a príslušenstvo, môže dôjsť k uskrieteniu.

Prevádzkové nebezpečenstvá

- ▲ Nikdy nenaďasdzujte brúšny kotúč na pieskovač. Brúšny kotúč, ktorý vybuchuje, môže spôsobiť veľmi vážne zranenie alebo smrť, ak nie je riadne strázený.
- ▲ Používajte len potiahnuté brúsne disky alebo pieskovacie fólie, riadne pripomerené na podložku dodanú so vzduchovým pieskovačom.
- ▲ Pred každým použitím podložku skontrolujte. Nepoužívajte ju, ak je prasknutá alebo poškodená.
- ▲ Vyhlýbjajte si priamemu kontaktu s pohybujúcim sa podložkou na pieskovanie, či aby nedošlo k prískrpinutiu alebo porezaniu rúk alebo iných častí tela. Na ochranu rúk používajte rukavice.
- ▲ Operátori a údržbári musia byť fyzičky schopní zvládnúť silu nástroja a schopní vykonáť pracovnú úlohu.
- ▲ Keď používate nástroj, ktorý je navrhnutý s krytom, kryt musí byť na mieste, aby chránil pred brúšnymi pilinami alebo lietajúcimi sutinami.
- ▲ Skontrolujte, či je káždy pracovný diel riadne podporený.
- ▲ Nástroj nikdy nespúšťajte, kým brúšna časť nie je priložená na obrábaný kus. Používaní na plastoch a iných nevodivých materiáloch existuje riziko elektrostatického výboja.

Nebezpečenstvá na pracovisku

- ▲ Po myknutí/potknutí/pádu sú významnou príčinou vážnych zranení alebo smrti. Dávajte pozor na nadbytočné hadice ponechané na povrchu, kde sa chodí alebo pracuje.
- ▲ Udržiavajte vyváženú polohu tela a bezpečnú oporu pod nohami.
- ▲ Vysoké zvukové hladiny môžu spôsobiť trvalú stratu sluchu. Používajte ochranu uší podľa odporúčania vášho zamestnanca alebo predpis OSHA (pozri 29 CFR časť 1910).
- ▲ Opakovanej pohybu pri práci, neprirodené polohy a expozícia vibrácií môžu byť škodlivé pre ruky a ramená. Ak dôjde k znecitliveniu, bolesti alebo zbelaveniu kože, nástrój prestaňte používať a vyhľadajte lekára.
- ▲ Nevydýchajte prach ani manipulačné sutiny pri pracovnom procese, môžu byť škodlivé pre vaše zdravie. Pri práci s materiálmi, pri ktorých vznikajú vzduchové časticie, používajte odsávanie prachu a vybavenie na ochranu dýchania.
- ▲ Tento nástroj nie je určený na použitie vo výbušných atmosférach a nie je izolovaný na kontakt so zdrojmi elektriny.
- ▲ Niektoré prachy vytvorené pri pieskovaní, pilení, brúsení, vŕtaní a iných stavebnych aktivítach obsahujú chemikálie, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodéne chyby alebo iné reprodukčné poškodenia. Medzi niektoré príklady takýchto chemikálií patria:

- olovo z olovnatých farieb
- tehy a cement s kryštálikovým kremenom a iné murárské produkty
- a arzenik a chrom z chemicky ošetronej gumeny

Vaše riziko pri týchto expozíciiach sa líši podľa toho, ako často vykonávate tento druh práce. Na zniženie expozície týchto chemikálií: pracujte v dobre vetrané oblasti a pracujte so schváleným bezpečnostným vybavením ako napríklad maskou proti prachu, ktoré je speciálne navrhnutá na odfiltrovanie mikroskopických častic.

- ▲ V neznákom prostredí postupujte opatrné. Môžu tam existovať skryté riziká, ako napríklad elektrina alebo iné vedenia.
- ▲ Prach a výparы v dôsledku pieskovania a brúsenia môžu spôsobiť vznik potenciálne výbušných atmosfér. Používajte systém na odsávanie alebo odrušenie, ktorý je vhodný na spracovávaný materiál.

- ▲ Len na profesionálne použíte

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEVYHADZUJE – ODOVZDAJTE POUŽÍVATEĽOVI



OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, mora vsakdo, ki bo uporabil, nameščal, popravljal, vzdrževal, menjal dodatno opremo na, ali delal v bližini tega orodja, prebrati in razumeti ta navodila, preden začne opravljati katerokoli od navedenih dejanj.

20

Naš cilj je izdelati orodja, ki omogočajo karseda varno in učinkovito delo. Najpomembnejša varnostna naprava za to ali katerokoli drugo orodje ste VI sami. Vaša skrb in preudarnost sta najboljša zaščita pred poškodbami. V tem priročniku ni mogoče pokriti vseh možnih nevarnosti, vendar smo poskusili poudariti nekatere od važnejših.

Dodatne informacije o varnosti si poščite pri:

- ▲ Vašem delodajalcu, zvezni in/ali panonskem združenju.
- ▲ Ministrstvo za delo, ZDA (OSHA- Agencija za varnost in zdravje pri delu); www.osha.gov; Svet evropskih skupnosti; europe.osha.eu.int
- ▲ "Varnostne zahteve za uporabo, nego in zaščito brusilnih kolutov" (ANSI B7.1) in "Varnostni kodeks za prenosno pnevmatična orodja" (ANSI B186.1), ki so na voljo na: www.ansi.org
- ▲ "Varnostne zahteve za neelektrično ročno orodje", ki so na voljo pri Evropskem odboru za standardizacijo, www.cenorm.be

Nevarnosti pri oskrbi in priključitvi zraka

- ▲ Zraka nikoli ne usmerjajte proti sebi ali drugi osebi. Zrak pod pritiskom lahko povzroči hude poškodbe.
- ▲ Ko zaključite z delom, preden zamenjate priključke ali pred popravilom vedno zaprite dovod zraka, sprostite pritisak v zračni cevi in orodje odklonite od dovoda zraka.
- ▲ Gibke cevi lahko povzročijo hude poškodbe. Vedno preglejte, da oprema in cevi niso poškodovane ali slabо pritrjene.
- ▲ Na orodju ne uporabljajte vezi za hitri odklop. Za pravilno ureditev si poglejte navodila.
- ▲ Kadarkoli so uporabljene univerzalne vzvojne vezi, morajo biti nameščeni blokinci zležljiki.
- ▲ Ne presežite maksimalnega zračnega pritiska 90 psi/6,3 bara ali kot je navedeno na označni tablici orodja.

Nevarnosti zaradi izvržkov

- ▲ Vedno nosite na udarce odporno zaščito za oči in obraz, če delate s tem orodjem, na njem opravljate popravila ali vzdrževanje, menjate priključke ali se samo nahajate v njegovi bližini. Priporočamo tudi uporabo rokavic in zaščitnih oblačil.
- ▲ Prepravljajte se, da tudi druge osebe, ki se nahajajo v bližini, nosijo na udarce odporno zaščito za oči in obraz.
- ▲ Celo majhni izvrženi predmeti lahko poškodujejo oči in povzročijo slepoto.
- ▲ Vsak dan s tahometrom izmerite hitrost rotacijskega brusilnika ali loščilca za zagotovitev, da le-ta ne bo presegla števila obratov na minuto, ki so navedeni na varovalni podlagi, bobnu ali brusilu.
- ▲ Nikoli ne uporabljajte varovalne podlage, bobna ali brusila z dovoljeno hitrostjo, ki je nižja od hitrosti pnevmatičnega brusilnika.
- ▲ Tega orodja in priključkov ne smete spremniti.

Nevarnosti zaradi nameščenih brusil

- ▲ Uporabljajte samo priporočene velikosti in tipe brusil.
- ▲ Zagotovite, da bodo samopritridilni brusilni koluti nameščeni koncentrično.

Nevarnosti zaradi zapletanja

- ▲ Ne približujte se vrtečemu brusnemu nastavku.
- ▲ Ne nosite nakita ali ohlapnih oblačil.
- ▲ Če se z lasmi približate orodju ali priključkom, vam le-ti lahko odrejo kožo z glave.
- ▲ Če se kravata, šal ali podobni ovratniki ujamejo v orodje ali priključke, lahko pride do davljenja.

Obratovalne nevarnosti

- ▲ Na ročni brusilni stroj nikoli ne namestite brusilnega koluta. Brusilni

kolut, ki poči, lahko povzroči zelo hude poškodbe ali smrt, če niste dovolj previdni.

- ▲ Uporabljajte samo premazane brusilne kolute ali liste, ki so pravilno nameščeni na varovalno podlogo, priloženo brusilnemu stroju.
- ▲ Pred vsako uporabo preglejte varovalno podlogo. Če je počena ali poškodvana, je ne uporabljajte.
- ▲ Izogibajte se neposrednemu stiku s premikajočim se brusilnim trakom, da vanj ne ujamete rok oziroma drugih delov telesa in/ali jih poškodujete. Za zaščito rok nosite rokavice.
- ▲ Strojniki in vzdrževalno osebje morajo biti telesno zmožni obvladovati moč tega orodja in sposobni opravljati delovne naloge.
- ▲ Kadar uporabljate orodje, ki je narejeno za uporabo z varovalom, mora biti le-to nameščeno, da vas bo zaščitilo pred ostružki ali leteličimi odpadki.
- ▲ Zagotovite, da je obdelovani kos primerno podprt.
- ▲ Nástroj nikdy nespúšťajte, kým brúnsa časť nie je priložená na obrábaný kus.
- ▲ Pri používaní na plastočoch a iných nevodivých materiáloch existuje riziko elektrostatického výboja.

Nevarnosti na delovnem mestu

- ▲ Zdrs / spotik / padec so glavni vzroki za resne poškodbe ali celo smrt. Bodite pozorni na odvečno cev, ki se lahko nahaja na tleh ali delovnih površinah.
- ▲ Ohranite uravnoteženo držo telesa in stojte varno.
- ▲ Vašem Visoke ravni hrupa lahko povzročijo trajno izgubo sluhu. Uporabljajte zaščito za ušesa, kot pa priporoča vaš delodajalec ali uredbe agencije OSHA (Agencija za varnost in zdravje pri delu) (glejte 29 CFR del 1910).
- ▲ Ponavljajoči se delovni gibi, nerodni položaji in izpostavljanje vibracijam so lahko škodljivi za roke. V primeru, da pride do otrplosti, ščemernja, bolečin ali beljenja kože, prenehajte uporabljati to orodje in se posvetujte z zdravnikom.
- ▲ Izogibajte se vdihovanju prahu ali rokovjanju z odpadki od delovnega postopka, ki bi lahko škodovali vašemu zdravju. Kadar delate z materiali, ki ustvarjajo leteče delce, uporabite sistem za odsesavanje prahu in nosite zaščito za dihala.
- ▲ To orodje ni namenjeno delu v eksplozivnih okoljih in ni izolirano za stik z viri električne energije.
- ▲ Mogoče je, da bo prah, ki nastane pri peskanju, žaganju, brušenju, vrtanju ali drugih gradbenih dejavnostih, vseboval kemikalije, za katere je v zvezni državi Kaliforniji znano, da povzročajo raka, napake pri rojstvu ali druge razumnoževalne poškodbe. Nekateri primeri teh kemikalij so:
 - svinec iz barv na svinčeni osnovi
 - kristalnične kremenove opeke in cement ter drugi zidarski proizvodi
 - ter arzenik in krom iz kemično obdelanega gumeVaše tveganje pri teh izpostavljanjih je različno, odvisno od tega, kako pogosto opravljate ta tip dela. Za zmanjšanje vaše izpostave tem kemikalijam: delajte v dobro prezačenem prostoru ter uporabljajte odobreno zaščitno opremo, kot so maske za prah, ki so izrecno namenjena za filtriranje mikroskopskih delcev.
- ▲ V vami neznanih okoljih delajte previdno. Mogoče je, da obstajajo skrite nevarnosti, kot na primer električni ali drugi servisni vodi.
- ▲ Potencialno eksplozivno okolje lahko nastane zaradi prahu in hlapov, nastalih pri peskanju ali brušenju. Uporabite sistem za odsesavanje prahu ali sistem za zadušitev, primeren za obdelovan material.
- ▲ Samo za profesionalno uporabo.

**NAVODILA ZA VARNO UPORABO
NE ZAVRZITE – DAJTE UPORABNIKU**



ISPĖJIMAS

Kad sumažintumėte susižalojimo pavojų, kiekvienas naudojantis, montuojantis, taisantis, prižiūrintis, keičiantis priedus arba dirbantis šalia prietaiso asmuo turi perskaityti ir suprasti šias instrukcijas priės atlikdama kurią nors iš šių užduočių.

21

Mūsų tikslas yra gaminti tokius įrankius, su kuriais galėtumėte dirbti saugiai ir efektyviai. JŪS esate labiausiai atsakingas už šio ar bet kuriuo kito prietaiso saugų naudojimą. Jūsų atsargumas ir teisingas įvertinimas yra geriausia apsauga nuo susižalojimui. Čia negalime aptarti visų galimų pavojų, bet pabrėžiame keletą svarbiausių.

Dėl papildomos saugumo informacijos kreipkitės į:

- ▲ Savo darbdavį, profesinę sąjungą ir / arba prekybos asociaciją.
- ▲ JAV Darbo departamento (OSHA): www.osha.gov; Europos Bendrijų Tarybą europe.osha.eu.int
- ▲ „Naudojimo, atsargumo ir šilfavimo diskų apsaugos saugumo reikalavimai“ (ANSI B7.1) ir „Nėšiojamų pneumatiinių prietaisų saugos kodekšas“ (ANSI B186.1), kuriuos rasite: www.ansi.org
- ▲ „Rankinių elektros prietaisų saugos reikalavimai“, kuriuos rasite: Europos standartizacijos komitetas, www.cenorm.be

Oro tiekimo ir jungčių pavojai

- ▲ Niekada nenukreipkite oro tiesiogią į save ar bet kurį kitą asmenį. Suspaustas oras gali sukelti sunkią sužalojimą.
- ▲ Prieš keisdamis priedus arba atlikdami taisymus, visada išjunkite oro tiekimą, oro slėgio nusausinimo žarną ir atjunkite prietaisą nuo oro tiekimo, kai jis nenaudojate.
- ▲ Susisukusios žarnos gali sukelti rimtų sužalojimų. Visada patirkinkite, ar nėra pažeistų arba laisvų žarnų arba pritvirtinimų.
- ▲ Nenaudokite prietaisai greito atjungimo jungčių. Tinkamą sąranką žr. instrukcijose.
- ▲ Jei naudojate universalias sukimimo movas, turi būti sumontuoti fiksavimo varžtai.
- ▲ Neviršykite maksimalaus 90 psi / 6,3 bar oro slėgio arba nurodyto prietaiso pavadinimo lentelėje.

Išsviedžiamų objektų pavojai

- ▲ Dirbdami arba būdami šalia veikiančio prietaiso, jį taisydami, prižiūrēdami arba keisdami prietaiso priedus visada dévėkite poveikiui atsparią akių ir veido apsaugą. Rekomenduojama mūvėti prištines ir dévēti apsauginius drabužius.
- ▲ Visi kití asmenys, esantys netoliše, turi dévēti poveikiui atsparią akių ir veido apsaugą.
- ▲ Net ir mažos drožės gali pažeisti akis ir sukelti aklumą.
- ▲ Kasdien matuokite sukamojo šilfutovo arba blizgintuvu greitį, kad užtikrintumėte, jog jis nėra didesnis nei ant atraminio bloko, cilindro ar šilfuojamosios dalių nurodytas sūkių per minutę skaičius.
- ▲ Niekada nenaudokite atraminio bloko, cilindro ar šilfuojamosios dalių žemesnį greičių nei orinio šilfuklio greitis.
- ▲ Šio prietaiso ir jo priedų modifikuoti negalima.

Šilfuojamosios dalių montavimo pavojai

- ▲ Naudokite tik rekomenduojamus šilfuojamujų dalių dydžius ir tipus.
- ▲ Užtikrinkite, kad prisvirtinantis šilfavimo diskai yra sumontuoti koncentriškai.

Išipainiojimo pavojai

- ▲ Laikykite atokiau nuo judančio smėlio padėklo.
- ▲ Nusūmikite papušalus ir nedévėkite laisvų drabužių.
- ▲ Jei nelaikysite plaukų atokiau nuo prietaiso ir priedų, galite jų netekti.
- ▲ Jei nelaikysite kaklo aksesuarų atokiau nuo prietaiso ir priedų, galite uždusti.

Darbo pavojai

- ▲ Ant šilfutovo niekada netvirtinkite šilfavimo disko. Tinkamai nesaugomas ir sproges šilfavimo diskas gali būti ypač sunkių sužalojimų arba mirties priežastis.
- ▲ Naudokite tik padengtus šilfavimo diskus arba lakštus, tvirtai pritvirtintus prie atraminio bloko, tiekiamo su oriniu šilfutuvu.
- ▲ Prieš naudodami, kiekvieną kartą apžiūrėkite atraminį bloką. Nenaudokite ištrūksio arba pažeista atraminio bloko.
- ▲ Venkite tiesioginio salycio su šilfavimo bloku, kad išvengtumėte rankų ar kitų kūno dalių suspaudimo arba įpjovimo pavojus. Mūvėkite prištines, kad apsaugotumėte rankas.
- ▲ Operatoriai ir priežiūros personalas turi būti fiziskai pagėgūs susivarkyti su prietaiso galia ir galėti atlikti darbo užduotį.
- ▲ Naudojant su apsauga surūpintu prietaisu, apsaugas turėtų būti savo vietoe, kad apsaugotų nuo metalo driuočių arba nuolažų.
- ▲ Išsitinkinkite, kad kiekvienas apdorojamas paviršius yra tinkamai prilaikomas.
- ▲ Niekada nepradékite darbo su prietaisu, jei ant jo nėra šilfuojamosios dalies.
- ▲ Yra elektrostatinės iškrovos grėsmė, jei prietaisas naudojamas ant plastiko ar kitų nelaidžių medžiagų.

Pavojai darbo vietoje

- ▲ Paslydimas / pagriūvimas / nukritimas yra didžiausia rimių sužalojimų ar mirties priežastis. Saugokite žarnų paliktų vietoje kur vaikščiomis arba darbo srityje.
- ▲ Išlaikykite kūno pusiavsyvą ir tvirtai stovėkite ant kojų.
- ▲ Aukštasis garso lygis gali sukelti ilgaalai klausos praradimą. Naudokite darbdavio arba OSHA reglamentuojamą klausos apsaugą (žr. 29 CFR dalį 1910).
- ▲ Papildomi darbo judejai: nepatogios padėties ir virpesių keliamą riziką gali būti žalinga plėškams ir rankoms. Jei pajuntate sustingimą, peršeimą arba oda pabaļą, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į gydytoją.
- ▲ Stenkiteis neįkvėpti dulkių ir liesti lūženų darbo metu, nes tai gali būti pavojinga sveikatai. Dirbdami su medžiagomis, kurios skleidžia daleles į orą naudokite dulkių išstraukimino sistemas ir dévėkite apsaugines kvėpavimo priemones.
- ▲ Sis prietaisas nėra skirtas naudoti sprogioje aplinkoje ir nėra izoliuotas nuo kontaktu su elektrinio maitinimo šaltiniu.
- ▲ Kai kuriose dulkėse sukeltose šilfavimo, pjovimo, grėžimo ir kitų veiksmų yra chemikalai, kurie, kaip žinoma Kalifornijos valstijoje, gali sukelti vėžį, išgimtas yra arba kitą reprodukcinę žalą. Kai kurios šiuo chemikalų pavyzdžiai:
 - Svinas iš dažų, kurios pagrindas yra švinas
 - Kristalinio silicio plitojų ir cementas bei kiti mūriniai gaminiai
 - Arsenikas ir chromas iš cheminių apdorotos gumos
 Sąveikos su šiaisiai chemikalais poveikis gali skirtis atsižvelgiant į tai kaip dažnai dirbate šį darbą. Norédami sumažinti sąveiką su šiaisiai chemikalais: dirbkite gerai védinamoje patalpoje ir naudokite patvirtintus saugumos priemones, pvz., dulkių kaukes, kurios specialiai sukurto tam, kad filtruotų mikroskopines daleles.
- ▲ Nepažištamoje aplinkoje dirbkite atsargiai. Galii būti tokios nepastebimių pavojų, tokios kaip elektra arba kitos aptarnaujamosios linijos.
- ▲ Šilfavimo sukeltose dulkės ir dūmai gali aplinką paversti potencialiai sprogia. Naudokite dulkių išstraukimino arba mašinimo sistemas, kurios tinka apdorojamai medžiagą.
- ▲ Tik profesionaliam naudojimui.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

NEIŠMESTI – ATIDUOTI VARTOTOJUI



警告

損傷の危険性を減らすために、当工具の使用・取り付け・修理・メンテナンス・付属品交換を行う人、あるいは近くで作業する人は、誰も、そうした作業を実施する前に、ここにある使用説明を読み理解しなければなりません。

22

当社の目標は、安全かつ効率的に作業ができるようにするツールを生産することにあります。どのような工具でも、最も重要な安全装置は「皆様」自身です。皆様の注意と正しい判断が、ケガをしないための最善の防護手段です。発生し得る全ての危険性をここに網羅することは出来ませんが、幾つかの特に重要なものを表示しました。

その他の安全情報に関しては、以下にご相談下さい：

- ▲ 皆様の雇用主、組合、事業者団体。
- ▲ 米国労働省(OSHA)、www.osha.gov、欧州共同体理事会、europe.osha.eu.int
- ▲ www.ansi.orgで入手可能な「研磨ホイールの使用・手入れ・保護のための安全要件」(ANSI B7.1)および「移動式エアコンプレッサーの安全規定」(ANSI B186.1)
- ▲ 欧州標準化委員会(www.cenorm.be)から入手可能な「手持ち式の非電気動力工具のための安全要件」

給氣と接続の危険性

- ▲ 決して、空気を自分自身や他人に向けてはいけません。圧縮された空気は大きな怪我を引き起こす可能性があります。
- ▲ 使わない時、付属品の交換時、あるいは修理をする時は、必ず給気を止め、ホースから空気圧を抜き、給気機から工具を外して下さい。
- ▲ ホースがムチのように跳ねると、大きな怪我を引き起こす可能性があります。ホースが破損していないか、緩んでいないか、常に確認して下さい。
- ▲ 工具には急速着脱式継手を使用しないで下さい。正しい設定方法は説明書をご覧下さい。
- ▲ ユニバーサルツイスト・カプリングが使われている場合は、必ずロックピンを取付けて下さい。
- ▲ 90 psi/6.3 barまたは工具の銘板に書かれている最高空気圧を超えてはいけません。

発射体の危険

- ▲ 工具の操作、修理、ないしメンテナンスの際、あるいは工具の付属品を交換する際、または、そのそばにいる場合は、必ず、目と顔を守る耐衝撃性の防具を着用して下さい。手袋と防護服を用いることを推奨します。
- ▲ 附近にいる全員が、目と顔を守る耐衝撃性の防具を必ず着用して下さい。
- ▲ 小さな発射体でも、目を傷つけ、失明に至る可能性があります。
- ▲ パッキングパッドやドラムや研磨材に記載のRPM以上でないことを確認するために、回転式サンダーやボリッシャーの速度をタコメーターで毎日測定してください。
- ▲ 許可速度がエアーサンダーの速度より低いパッキングパッドやドラムや研磨材は、絶対に使用しないでください。
- ▲ この工具およびその付属品の改造は禁じられています。

研磨材取り付け時の危険

- ▲ 推奨されている大きさと種類の研磨材のみを使用してください。
- ▲ 自動固定式の研磨ディスクは、必ず同心円状に取り付けてください。

絡まる危険性

- ▲ 動いている研磨パッドには近寄らないでください。
- ▲ 宝石類やダブダブの服を着用してはいけません。
- ▲ 工具や付属品から髪を離していないと、頭皮がむける事故になる危険があります。
- ▲ 工具や付属品から首飾りを離していないと、首を絞めることになる可能性があります。

操作上の危険性

- ▲ 絶対に研磨ホイールをサンダーに取り付けないでください。研磨ホイールが壊れて飛び散ると、適切な危険防止の装備が施されていない場合は、極めて重大な傷害や死亡に至る可能性があります。
- ▲ エアーサンダー付属のパッキングパッドに正しく固定された表面加工済みの研磨ディスクまたはシートのみを使用してください。
- ▲ 使用前には毎回パッキングパッドを点検してください。ひびが入っていたり損傷のある場合は使用しないでください。
- ▲ 手その他の身体部分が挟まれたり切れたりしないよう、動いている研磨パッドに直接触れないでください。手を保護するために手袋を着用してください。
- ▲ 操作する人とメンテナンスをする人は、工具の動力を扱える力があり、作業を実行出来なければなりません。
- ▲ ガードを備えるよう設計されている工具を使用する際は、削り屑や飛散する破片から保護するために、ガードを正しい位置に設置する必要があります。
- ▲ 作業の対象物を、必ず正しく支えておいて下さい。
- ▲ 作業対象に研磨材が付けられていない限り、絶対に工具を作動させではありません。
- ▲ プラスチックその他の非導電性素材の上で使用すると、静電気放電の危険があります。

作業場の危険性

- ▲ 「滑る・つまずく・転ぶ」が、大きな怪我や死亡事故の主要原因です。歩く所や作業場の床に置いたままの余分なホースに気をつけて下さい。
- ▲ 身体のバランスを保ち、安定した足場を確保して下さい。
- ▲ 高い騒音レベルは、永続的な難聴を引き起こす可能性があります。雇用主やOSHA規則(29 CFR part 1910参照)が推奨している聴覚保護具を着用して下さい。
- ▲ 反復的作業動作、不自然な態勢、振動への曝露は、手や腕に悪影響を及ぼす可能性があります。しびれたり、うずいたり、痛かったり、皮膚が白くなったりした場合は、工具の使用を止め、医師の診断を受けて下さい。
- ▲ 作業の過程で出るホコリを吸い込んだり、破片に手で触れることは、避けて下さい。健康上有害となる可能性があります。
- ▲ 当工具は、爆発の可能性がある空気の中での使用するものではなく、電源との接触に対する絶縁が為されています。
- ▲ 動力を使った研磨、切断、研削、穴あけ、その他の建築作業により生まれるホコリには、カリフォルニア州において、癌や出生異常その他生殖への危害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれている場合があります。以下は、そうした化学物質の数例です：

- 鉛入りの塗料から出る鉛
- 結晶シリカのレンガやセメントなどの建築用製品
- 化学処理をしたゴムから発生する砒素およびクロミウム

- こうした暴露による危険性は、この様な作業をどれほど頻繁に行うかによって異なります。こうした化学物質への曝露を低減するには、換気がよく行われている場所で作業し、顕微鏡でしか見えないような粒子も除去する特別設計の防塵マスクなど、認可された安全機器を使って作業して下さい。
- ▲ 慣れない環境では、注意して進めて下さい。電気や、ガス・水道、その他の、目に見えない危険がある可能性があります。
- ▲ 研磨や研削作業の結果発生するホコリやガスによって、爆発の可能性を持った大気が作られる可能性があります。処理される素材に適した、粉塵除去ないし粉塵抑制システムを使用して下さい。

- ▲ 業務用専用

安全のための説明

捨てないで下さい。ユーザーに渡して下さい。



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рисъкът от нараняване, всеки който използва, инсталира, поправя, поддържа, сменя принадлежности или работи в близост до този инструмент трябва да прочете и разбере тези инструкции преди да изпълни някоя от тези задачи.

Нашата цел е да произвеждаме инструменти, които да ни помагат да работите ефикасно и безопасно. Най-важното средство за безопасност за този или за който и да било друг инструмент сте **Вие самите**. Вашето внимание и добра преценка са най-добрата защита срещу нараняване. Тук не могат да бъдат разделени всички възможни рискове, но ние сме се опитали да изтъкнем някои от най-важните.

За допълнителна информация относно безопасността се консултирайте с:

- ▲ Вашия работодател, професионален съюз и/или търговска асоциация.
- ▲ Министерство на труда на САЩ (OSHA); www.osha.gov; Съвет на ЕС europe.osha.eu.int
- ▲ "Изисквания за безопасност при употребата, грижата и защитата на абразивни колепла" (ANSI B7.1) и "Кодекс за безопасност за портативни инструменти, задвижвани с въздух" (ANSI B186.1) които могат да бъдат намерени на адрес: www.ansi.org
- ▲ "Изисквания за безопасност за преносими инструменти с не електрическо задвижване", които могат да бъдат намерени на адрес: Европейска комисия за стандартизация, www.cenorm.be

Рискове при снабдяването с въздух и свързването

- ▲ Никога не насочвате въздушната струя към Вас или към някой друг. Въздухът под налягане може да причини сериозни наранявания.
- ▲ Винаги изключвайте снабдяването с въздух, освобождавайте маркучи от въздушното налягане и прекъсвайте снабдяването с въздух на инструмента, когато не се използва, преди подмяна на принадлежности или когато се поправя.
- ▲ Уларате от маркуч могат да причинят сериозни наранявания. Винаги проверявайте за повредени или разхлабени маркучи и принадлежности.
- ▲ Не използвайте муфи за бързо изключване на инструмента. Вижте инструкциите за правилна настройка.
- ▲ Всеки път, когато се използват универсални извити съединители, трябва да се монтират стягачки скоби.
- ▲ Не превишавайте въздушното налягане от 90 psi/6.3 бара или стойността, която е посочена на фирменията табелка на инструмента.

Възможни рискове

- ▲ Винаги носете предпазна маска за очите и лицето, когато работите с инструмента или когато сте близо до него по време на работа, поправка или поддръжка или по време на подмяна на допълнителни принадлежности на инструмента. Препоръчва се също носенето на ръкавици и защитно облекло.
- ▲ Уверете се, че всички останали около Вас носят предпазни маски.
- ▲ Дори малки метални струкции могат да наранят очите и да причинят слепота.
- ▲ Ежедневно измервайте скоростта на ротационния шлайф или инструмента за попиране, за да сте сигурни, че тя не е по-голяма от оборотите в минута, обозначенни на подложката, барабана или абразива.
- ▲ Никога не използвайте подложка, барабан или абразив, чиято разрешена скорост е по-малка от скоростта на пневматичния шлайф.
- ▲ Този инструмент и неговите допълнителни принадлежности не бива да бъдат изменяни.

Рискове при поставяне на абразив

- ▲ Използвайте абразиви само от препоръчителен вид и размер.
- ▲ Уверете се, че самозакрепващите шлифовъчни шайби са монтирани концентрично.

Риск от заплитане

- ▲ Стойте встрани от подложката за шлайфане.
- ▲ Не носете бижута или свободно облекло.
- ▲ Ако не държите косата си далеч от инструмента или принадлежностите, то те могат да Ви скапират.
- ▲ Ако не държите вратата си далеч от инструмента или принадлежностите, то те могат да Ви удушат.

Рискове по време на работа

- ▲ Никога не монтирайте шлифовъчна шайба на шлайф. Шлифовъчна шайба, която се връска, може да причини сериозно нараняване или смърт, ако не е правилно обезопасена.
- ▲ Използвайте само абразивни шлифовъчни шайби или листове с покритие, които са подходящи обезопасени към подложката, предоставена заедно с пневматичния шлайф.
- ▲ Проверявайте подложката преди всяка употреба. Да не се използва, ако е слущана или повредена.
- ▲ Избягвайте директен контакт с движещата се шлайф подложка, за да предотвратите притискане или призврзане на ръките или други части на тялото. Използвайте ръкавици за предпазване на ръцете.
- ▲ Операторите и персонала по поддръжката трябва физически да могат да се справят с мощността на инструмента и да могат да изпълняват работни задачи.
- ▲ Когато използвате инструмент, който е проектиран със защитно устройство, това устройство трябва да е поставено, за да осигури защита от шлифовъчен прах или прекървачи изрезки.
- ▲ Осигурете правилна опора на продукта.
- ▲ Никога не задвижвайте инструмента, ако абразивът не е приложен към обработваното изделие.
- ▲ При използване на пластмасови и други непроводими материали съществува риск от електростатичен разряд.

Рискове на работното място

- ▲ Подхлъзване/Преплаване/Падане са основни причини за сериозни наранявания или смърт. Внимавайте да не оставате маркуча върху работното пространство или там, където стъпвате.
- ▲ Поддържайте балансирана поза на тялото и стабилна позиция на краката.
- ▲ Високите нива на шум могат да предизвикат загуба на слуха за винаги. Използвайте шумозаглушителни предиздели за ушите както Ви препоръчва Вашия работодател или правилника на OSHA (вж 29 CFR част 1910).
- ▲ Повтарящите се работи движения, неудобната поза и излагането на вибрации може да нареди дланите и ръките. Ако почувствате обездвижване, изтърване, болка или ако коката Ви избледне, спрете да използвате инструмента и се консултирайте с лекар.
- ▲ Избягвайте да вдишвате прах и използвайте маска, предпазваща дишането, когато работите с материали, които отделят частици, които се носят по въздух.
- ▲ Този инструмент не е предназначен за употреба при избухливи атмосфери и не е изолиран от контакт с източници на електрическо захранване.
- ▲ Някои прахови създадени в резултат на попиране, рязане, точене, пробиване с машина и други строителни дейности съдържат химикали, които са познати в щата Калифорния като причинители на рак и дефекти по рождение и могат да нанесат и други репродуктивни вреди. Някои примери за тези химикали са:

- Олов и бор базиди на олово
- Тухли и цимент от кристален силикат и други зидарски продукти
- и Арсен и хром от химически обработена гума

Излагането на тези рискове за Вас зависи от това колко често извършвате работата от този вид. За да намалите излагането си на тези химикали: работете в добре проветрявано помещение и работете с одобрена защитна екипировка като защитни маски против прах, които са специално изработени да филтрират микроскопични частици.

- ▲ При работа в непозната обстановка подхождайте с внимание. Възможно е да съществуват скрити рискове, като напр. електропроводи или други обществени мрежи.
- ▲ По принцип избухливите атмосфери могат да бъдат причинени от прах или дим в резултат от попиране или шлифоване. Използвайте система за прахоулавяне или подтискане на праха, която е подходяща за материала, който се обработва.
- ▲ Само за професионална употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

НЕ ГО ЗАХВЪРЛЯЙТЕ – ДАЙТЕ ГО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



UPOZORENJE

Radi smanjenja rizika od ozljeda, svi koji koriste, instaliraju, servisiraju, održavaju, mijenjaju dodatnu opremu ili rade u blizini ovog alata moraju pročitati i razumjeti ove instrukcije prije obavljanja svakog takvog zadatka.

24

Naš cilj je proizvesti alat koji će vam pomoći u sigurnom i efikasnom radu. Najvažniji sigurnosni uređaj za ovaj ili neki drugi alat ste VI. Važa briga i dobra prosudba najbolja su zaštita od ozljeda. Sve moguće opasnosti se ovde ne mogu obuhvatiti, ali smo pokušali istaknuti neke koje su bitne.

Za dodatne sigurnosne informacije obratite se:

- ⚠ Vasem poslodravu, udruzi i/ili trgovackoj asocijaciji.
- ⚠ Uprava za rad SAD-a (OSHA): www.osha.gov; Savjet Europskih Zajednica europe.osha.eu.int
- ⚠ "Sigurnosni uvjeti za rad, održavanje i zaštitu abrazivnih kotača" (ANSI B7.1) i "Sigurnosni kod za prijenosivo pneumatikske alate" (ANSI B186.1) koji se mogu dobiti kod: www.ansi.org
- ⚠ "Sigurnosni uvjeti za ručne neelektrične alate" koji se mogu dobiti kod: Evropske komisije za standardizaciju, www.cenorm.be

Opskrba zrakom i rizici instalacije

- ⚠ Nikada ne usmjeravajte zrak prema sebi ili prema dugoj osobi. Zrak pod tlakom može prouzročiti ozbiljne ozljede.
- ⚠ Uvijek isključite opskrbu zraka, oslobođite crijeva od zraka pod tlakom i iskopčajte alat iz opskrbe zrakom ako se ne koristi, prije zamjene dodatne opreme ili u slučaju popravka.
- ⚠ Nekontrolirano pomicanje crijeva može prouzročiti ozbiljne ozljede. Uvijek provjeravajte oštećena ili labava crijeva i fittinge.
- ⚠ Na alatu ne koristite spojnike koje se mogu brzo osloboditi. Pogledajte upute za pravilno podešavanje.
- ⚠ Uvijek kada se koriste univerzalne navojne spojnice moraju se instalirati zaporni klinovi.
- ⚠ Ne prekorčujte maksimalni tlak zraka od 90 psi/6.3 bara ili vrijednost koja je navedena na natpisnoj pločici alata.

Opasnosti od sićušnih letječih objekata

- ⚠ Uvijek nosite neprobojnu zaštitu za oči i lice kada radite na ili ste blizu mjesa rada, popravka ili održavanja alata ili dok mijenjate dodatnu opremu na alatu. Preporučuje se nošenje rukavica i zaštitne odjeće.
- ⚠ Provjerite nose li svi ostali u tom području neprobojnu zaštitu za oči i lice.
- ⚠ Čak i sićušni letjeći objekti mogu ozljediti oči i prouzročiti sljepilo.
- ⚠ Svakodnevno mjerite brzinu rotacione brusilice ili alata za poliranje pomoći tahtometru kako biste osigurali da nije veća od O/M označene na podložnoj pločici, doboš ili abrazivu.
- ⚠ Nikada ne koristite podložnu ploču, doboš ili abraziv čije su dopuštene brzine manje od brzina pneumatikske brusilice.
- ⚠ Na ovom alatu i njegovoj dodatnoj opremi ne smiju se vršiti izmjene.

Opasnosti montaže abraziva

- ⚠ Koristite samo preporučene veličine i vrste abraziva.
- ⚠ Osigurajte da samouvršćujući brusni diskovi budu koncentrično montirani.

Opasnosti od zaplitana

- ⚠ Držite se dalje od pokretnih ploče s brusnim papirom.
- ⚠ Nemojte nositi nakit ili široku odjeću.
- ⚠ Do čupanja kose može doći ukoliko se kosa ne udalji od alata i dodatnog pribora.
- ⚠ Do gušenja može doći ukoliko se ogrlica ne udalji od alata ili dodatnog pribora.

Opasnosti na radu

- ⚠ Nikada ne montirajte brusnu ploču na ovu brusilicu. Prskanje

brusne ploče može prouzročiti teške ozljede ili smrt kada nije pravilno zaštićena.

- ⚠ Koristite samo obložene abrazivne brusne diskove ili limove koji su pravilno osigurani na podložnoj ploči isporučenoj uz pneumatisku brusilicu.
- ⚠ Provjerite podložnu ploču prije svake uporabe. Ne koristite ako je napukla ili oštećena.
- ⚠ Izbjegavajte izravni kontakt s pokretnom brusnom podložnom pločom kako biste sprječili uklijestenje ili posjekotine ruke ili drugih dijelova tijela. Nosite rukavice za zaštitu ruku.
- ⚠ Rukovatelji i osoblje koje vrši održavanje moraju biti fizički sposobni za rad sa alatom i za obavljanje zadataka.
- ⚠ Kada koristite alat koji je dizajniran sa štitnikom, štitnik mora biti na svom mjestu kako bi zaštitio od brusnih opipljaka ili letječih objekata.
- ⚠ Pobrinrite se da obradak bude pravilno podupruti.
- ⚠ Nikada ne uključujte alat osim ako je abraziv primjenjen na obratku
- ⚠ Postoji opasnost od elektrostatičkog pražnjenja ako se koristi na plastičnim ili drugim nevodljivim materijalima.

Opasnosti na radnom mjestu

- ⚠ Klizanje/spoticanje/pad glavnih uzročnika ozbiljnih ozljeda ili smrti. Pazite na višak crijeva koje je ostavljeno na prolaznoj ili radnoj površini.
- ⚠ Održavajte stabilan položaj tijela i osigurajte stajalište.
- ⚠ Visoke razine zvuka mogu prouzročiti trajno oštećenje sluha. Nosite štitnike za uši premda prepucici vašeg poslodavca ili OSHA propisa (pogledajte 29 CFR dio 1910).
- ⚠ Ponavljajući radni pokreti, neprirodni položaji i izloženost vibracijama mogu biti štetne za šake i ruke. Ukoliko se javi ukočenost, zujanje u ušima, bol ili izbjeljenje kože, prestanite s uporabom alata i potražite savjet lječnika.
- ⚠ Izbjegavajte udisati prašinu ili raditi s krtinotima koje nastaju tijekom rada i koje mogu biti štetne po vaše zdravlje. Koristite odstranjivanje prašine i nosite zaštitnu respiratornu opremu kada radite s materijalima koji stvaraju čestice u zraku.
- ⚠ Ovaj alat nije predviđen za uporabu u eksplozivnim sredinama i nije izoliran za kontakt s električnim izvorima napajanja.
- ⚠ Neke prašine koje nastaju priješčarenjem, rezanjem, brušenjem, bušenjem ili drugim proizvodnim aktivnostima sadrže kemikalije koje su u državi Kalifornija poznate kao izazivači raka i urođenih mana ili štetno djeluju na reproduktivnost. Neki primjeri takvih kemikalija su:
 - Olov oboja na bazi olova
 - Cigle od silikatnih materijala, cement i drugi zidarski proizvodi
 - Arsenik i krom iz kemikalij tretirane gume

Vaš rizik od ovih izlaganja se mijenja ovisno o načinu na koji obavljate ovaj tip poslova. Da smanjite svoju izloženost ovim kemikalijama: radite u dobro provjetrenim područjima i radite s odobrenom sigurnosnom opremom, kao što su maske za zaštitu od prašine koje su specijalno dizajnirane da filtriraju mikroskopske čestice.

- ⚠ Postupajte pažljivo u nepoznatoj sredini. Mogu postojati skrivene opasnosti, kao što su električna energija ili druge instalacije.
- ⚠ Potencijalno eksplozivne sredine mogu nastati uslijed prašine i isparina dobivenih pjeskarenjem ili brušenjem. Koristite odstranjivanje prašine ili supresivni sustav koji je prikladan za obradivani materijal.
- ⚠ Samo za profesionalnu uporabu.

SIGURNOSNE UPUTE

NE BACAJTE – PREDAJTE KORISNIKU



AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de vătămare, toți cei care utilizează, instalează, repară, întrețin, înlocuiesc accesorii sau lucrează lângă această unealtă trebuie să citească și să înțeleagă aceste instrucțiuni înainte de a efectua oricare din aceste operații.

Scopul nostru este de a produce unelete care să vă ajute să lucrați eficient și în siguranță. Cel mai important dispozitiv de siguranță pentru utilizarea oricărui unelet sunt **DUMNEAVOASTRĂ. Greja și chibzuința dumneavoastră sunt cea mai bună protecție împotriva vătămărilor. Nu putem detalia aici toate situațiile periculoase, dar am încercat să evidențiem câteva din cele mai importante.**

Pentru Informații Suplimentare Despre Protecție Consultați:

- ▲ Firma, sindicatul, sau asociația profesională din care faceți parte.
- ▲ Ministerul Muncii din Statele Unite (OSHA): www.osha.gov; Consiliul Comunităților Europene euro.oshシア.eu.int
- ▲ **"Condiții de Protecție pentru Utilizarea, Întreținerea și Protecția Rotiilor Abrasive"** (ANSI B7.1) și **"Codul de Protecție pentru Unelte Portabile cu Aer Comprimat"** (ANSI B186.1) disponibile la: www.ansi.org
- ▲ **"Condiții de Protecție pentru Unelte de Putere Neelectrice Operate Manual"** disponibil la: Comitetul European de Standardizare, www.enorm.be

Pericole ale Alimentării cu Aer și Conexiunilor

- ▲ Nu îndreptăriți jetul de aer înspre dumneavoastră sau înspre alții. Aerul presurizat poate cauza vătămări grave.
- ▲ Înțelegeți alimentarea cu aer, goliți furtunul de aer sub presiune și deconectați unealta de la alimentarea cu aer în toate împrejurările când nu utilizați unealta, înaintea înlocuirii accesoriilor sau cand efectuați reparări.
- ▲ Furtunile cu aer presurizat pot biciu și cauza vătămări grave. Verificați întotdeauna să nu existe furtune și armături deteriorate sau slabite, cu joc.
- ▲ Nu utilizați cuplaje de deconectare rapidă pe uneală. Referiți-vă la instrucțiunile de asamblare corectă.
- ▲ Oricând utilizați cuplaje universale de racordare prin răsucire, trebuie să instalați splinturi.
- ▲ Nu depășiți presiunea maximă a aerului de 90 psi/6,3 bar sau cea precizată pe placuta cu marca fabricii de pe uneală.

Pericole create de Projecțile

- ▲ Purtați întotdeauna protecții rezistente la impact pentru ochi și față când utilizați, reparați sau întrețineți unealta, când schimbăți accesoriile la aceasta, sau când vă aflați în apropierea unelei în cursul acestor operații. Se recomandă purtarea de mănuși și haine de protecție.
- ▲ Asigurați-vă că toți cei aflați în zonă poartă protecții rezistente la impact pentru ochi și față.
- ▲ Chiar și proiectile mici vă pot vătăma ochii și cauza pierderea vederii.
- ▲ Măsurăți zilnic viteză de rotație a mașinii de şlefuire sau a polizorului cu un tahometru ca să fiți siguri că nu este mai mare decât viteză de rotație în RPM marcată pe suportul pentru abraziv, pe tambur, sau pe dispozitivul abraziv.
- ▲ Nu utilizați niciodată un suport, tambur sau dispozitiv abraziv având o viteză maximă permisă mai mică decât viteză mașinii de şlefuire.
- ▲ Este interzisă modificarea unealei și a accesoriilor sale.

Pericole ale Dispozitivelor Abrasive

- ▲ Utilizați numai tipurile de dispozitive abrasive recomandate, având dimensiunile recomandate.
- ▲ Asigurați-vă că discurile de şlefuire cu adeziv sunt montate concentric.

Pericole de Agătare și Încurcare

- ▲ Tineti-vă departe de suportul cu abraziv pentru şlefuire când acesta este în mișcare.
- ▲ Nu purtați bijuterii, sau haine largi.
- ▲ Tineti-vă părul departe de uneală și de accesoriu, pentru că altfel ai putea fi scalpat(ă).
- ▲ Tineti-vă colierele, fularele, cravatele sau orice purtată în jurul gâtului departe de uneală și de accesoriu, pentru că altfel ai putea fi strangulat(ă).

- ▲ Nu montați niciodată piețre de polizor la mașina de şlefuit. Piețrele de polizor care se sparg pot cauza vătămări grave sau chiar moarte dacă nu sunt protejate cu gardă.
- ▲ Utilizați numai discuri sau fi Abrasive de şlefuire cu adeziv, lipite corect pe suportul furnizat cu mașina de şlefuire.
- ▲ Inspectați suportul înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați suportul dacă este crăpat sau deteriorat.
- ▲ Evitați contactul direct cu suportul cu abraziv pentru şlefuire în cursul functionării, altfel v-ar putea ciupi sau tăui mâinile sau alte părți ale corpului. Purtați mănuși pentru a vă proteja mâinile.
- ▲ Operatorii și personalul care se ocupă cu întreținerea unelei trebuie să fie capabili din punct de vedere fizic să controleze puterea unelei și să capabili să execute sarcina de lucru.
- ▲ Când utilizați o unealtă care a fost proiectată să funcționeze cu gardă de protecție, garda trebuie să fie prezentă în poziția specificată pentru a vă oferi protecție împotriva așchiilor, shrapnelului, sau a altor sfârâmături aruncate în aer.
- ▲ Asigurați-vă că piesa în lucru este bine fixată.
- ▲ Nu operați uneala decât dacă partea abrazivă este în contact cu piesa în lucru.
- ▲ Există riscul deschidării electrostatice dacă uneala este utilizată pe plastic sau pe alte materiale neconductive.

Pericole ale Locului de Muncă

- ▲ Alunecările/Potinicele/Căzăturile sunt cauze majore de vătămare gravă sau moarte. Fiți atenți la porțiuni de furte și rămase pe podea sau pe suprafața de lucru.
- ▲ Mențineți-vă corpul într-o poziție echilibrată și pe picior sigur.
- ▲ Zgomotele puternice pot conduce la pierderea permanentă a auzului. Utilizați protecții auditive recomandate de către firma dumneavoastră sau conforme cu regulamentul OSHA (29 CFR partea 1910).
- ▲ Mișcările de lucru repetitive, pozițiile incomode și expunerea la vibrări pot fi nocive pentru mâini și brațe. Dacă remarcăți amorteală, furnicături, durere sau albirea pielii încetați utilizarea unelei și consultați un doctor.
- ▲ Evitați inhalarea prafului sau mănuirea sfârâmăturilor din urma lucrului care por fi nocive sănătății dumneavoastră. Utilizați extractoare de praf și purtați echipamentul de protecție a căilor respiratorii când lucrăți cu materiale care pot produce particule în suspensie sau transportabile de către aer.
- ▲ Această unealtă nu este destinațiată pentru utilizarea în atmosfere explosive și nu este etanșată în cazul contactului cu surse electrice de putere.
- ▲ Anumite tipuri de praf produs prin şlefuire, tăiere cu fierastrăul, polizare, găurire cu mașini de putere sau în urma altor activități în construcții contin chimicale care, după cum se știe în Statul California, provoacă cancer și defecte congenitale sau alte vătămări ale reproducerii. Căteva exemple de astfel de chimicale sunt:
 - Plumă din vasele pe bază de plumb
 - Cărămizi și ciment din oxid de siliciu cristalizat și alte produse de zidărie
 - Si arsenic și crom din cauciuc tratat chimic
- ▲ Riscul specific dumneavoastră la aceste expuneri variază în funcție de căt de des efectuați acest tip de muncă. Pentru a reduce expunerea la aceste chimicale: lucrăți într-o zonă bine aerisită și echipați(ă) cu echipamentul de protecție aprobat cum ar fi masă împotriva prafului care sunt proiectate în mod special ca să nu lase să pătrundă particulele microscopice.

- ▲ Continuați cu atenție în locuri necunoscute. Pericolele pot fi ascunse, ca de exemplu cabluri electrice sau conducte de altă natură.
- ▲ Atmosfera potențial explozivă pot apărea ca urmare a prafului și gazelor eliberate prin şlefuire sau polizare. Utilizați sisteme de extragere sau suprimare a prafului adecvate pentru tipul de material în lucru.
- ▲ Numai pentru uz profesional.

INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIE

NU ARUNCAȚI – OFERIȚI UTILIZATORULUI



UYARI

Yaralanma riskini azaltmak için, bu aleti kullanan, kurulumunu, tamirini, bakımını yapan, aksesuarlarını değiştiren ya da yakınında çalışan herkesin, söz konusu bu tür işleri yapmadan önce bu talimatları okumuş ve anlamış olması gerekmektedir.

26

Amacımız, güvenli ve verimli olarak çalışmanızı yardımcı olacak gereçler üretmektir. Bu ya da başka herhangi bir alet için en önemli güvenlik aracı SIZSİNİZ. Sizin dikkatiniz ve özeniniz yaralanmalara karşı en iyi korunmadır. Olaşı tüm tehlikelere burada yer vermek mümkün değildir ancak yine de en önemlilerinden bazılarını vurgulamaya çalıştık.

Ek Güvenlik Bilgileri İçin Danışabileceğiniz Yerler:

- ▲ İşvereniniz, işçi ve/veya ticari birlikler/odalar.
- ▲ ABD Çalışma Bakanlığı (OSHA): www.osha.gov; Avrupa Topluluğu Konseyi europe.osha.eu.int
- ▲ Aşağıdaki adreste bulabileceğiniz "Aşındırıcı Tekerleklerin Kullanımı, Bakımı, Korunması Hakkında Güvenlik Gereklilıklarları" (ANSI B7.1) ile "Taşınabilir Havai Aletler için Güvenlik Kodu" (ANSI B7.6.1): www.ansi.org
- ▲ Aşağıdaki adreste bulabileceğiniz "Elde Taşınan Elektriksiz Güç Aletleri İçin Güvenlik Gereklilıklarları": Avrupa Standardizasyon Komitesi, www.cenorm.be

Hava Kaynağı ve Bağlantı Tehlikeleri

- ▲ Havayı asla kendinize ya da bir başkasına doğrultmayın. Basınçı havayı yaralanmalara neden olabilir.
- ▲ Kullanılmadığı zamanlarda, aksesuarlarını değiştirmeden ya da tamir etmeden önce daima hava beslemesini kapatın, hortumun havasını boşaltın ve aletin hava beslemesini bağlantısını kesin.
- ▲ Çok hızlı hareket eden hortumlar yaralanmalara neden olabilir. Hasarıyla ya da gevşemiş hortum ve bağlantı parçalarını daima kontrol edin.
- ▲ Alette hızlı kesilen kuplörleri kullanmayın. Doğru kurulum için talimatları bakın.
- ▲ Üniversal helezon kuplörleri kullanıldığından, kilitleme pimleri takılmışdır.
- ▲ Maksimum 90 psi/6,3 bar veya alet tanıtım plakasında belirtilmiş olan havai basıncını aşmayın.

Fırlayan Parçacık (Projektil) Tehlikeleri

- ▲ Alet üzerinde ya da yakınında çalışırken, aletin bakım ve tamirini yaparken ya da aletin aksesuarlarını değiştirirken daima darbe dirençli göz ve yüz koruması kullanın. Eldivenler ve koruyucu kıyafet kullanılması önerilir.
- ▲ Alanda diğer herkesin de darbe dirençli göz ve yüz koruması kulandırdığından emin olun.
- ▲ Fırlayan en ufak parçacıklar bile gözlerle zarar verebilir ve körlüğe neden olabilir.
- ▲ Döner zımpara makinesi veya takometre cila makinesinin hızının destek yastığı, tambur ya da aşındırıcı üzerinde bilirilen devirden fazla olsadığından emin olmak için her gün ölçün.
- ▲ Asla izin verilen hızı, havai zımpara makinesi hızından daha yüksek olan destek yastığı, tambur ya da aşındırıcı kullanmayın.
- ▲ Bu alet ve aksesuarları modifiye edilmemeli.

Aşındırıcı Montaj Tehlikeleri

- ▲ Yalnızca önerilen boyut ve tipde aşındırıcıları kullanın.
- ▲ Kendinden sabitlenen zımpara disklerinin ortak merkezi olarak monte edilmesini sağlayın.

Kazara Takılma Tehlikeleri

- ▲ Hareketli zımparalamalar tabanından uzak durun.
- ▲ Taki takmayı ya da bol kıyafetler giymeyin.
- ▲ Saçın alet ya da aksesuarlardan uzak tutulmaması saçlarınıza alete yakalamasına neden olabilir.
- ▲ Boyuna sarılı kıyafetlerin alet ya da aksesuarlardan uzak tutulmaması boğulmaya neden olabilir.

İşletim Tehlikeleri

- ▲ Zımpara makinesini asla döner bileğişi takmayın. Patlayan döner bileğişi, uygun koruma sağlanmadığı takdirde çok ciddi yaralanmalara veya ölümle neden olabilir.
- ▲ Yalnızca havai zımpara makinesi ile birlikte temin edilen destek yastığı ile sabitlenen kaplamaları aşındırıcı zımpara disklerini ya da kâğıtlarını kullanın.
- ▲ Her kullanmadan önce destek yastığını kontrol edin. Çatlamış ya da hasar görmüşse kullanmayın.
- ▲ Ellerinizi ya da bedeninizi diğer kişimlarında kışkıra ya da kesilmeyi önlemek için çalıştır/hareket ettiğinde zımpara yastığı ile doğrudan teması önlün. Ellerinizi korumak üzere elden giyin.
- ▲ Operatörler ve bakım personeli, aleti kullanabilecek ve görevi yerine getirebilecek fiziksel gücü sahip olmalıdır.
- ▲ Koruma siperi ile kullanım için tasarruf herhangi bir aleti kullanırken, bileme kırmızıları ya da fırınlı artık parçacıklardan korunmak üzere koruyucu yerine takılı olmalıdır.
- ▲ İşlenecek olan parçanın uygun şekilde desteklenmesini sağlayın.
- ▲ İşlenecek parçaya aşındırıcı uygulanmadan alet asla çalıtmayın.
- ▲ Plastik ya da diğer ileten olmayan maddeler üzerinde kullanıldığından elektrostatik deşarj riski bulunmaktadır.

İşyeri Tehlikeleri

- ▲ Kayma/Takılma/Düşme en büyük yaralanma veya ölüm nedenleridir. Yürüme ya da çalışma alanında kalan fazla hortumaiker dikkati olun.
- ▲ Yüksek ses seviyeleri geçici ışitme kaybına neden olabilir. İşvereniniz ya da OSHA yetkilisi (bkz. 29 CFR bölüm 1910) tarafından önerilen ışitme koruması kullanın.
- ▲ Dengeyi bir dursuş şekli sağlayın ve ayaklarınızı sağlam bir yere basın.
- ▲ Yineleme çalışma hareketleri, rahatsız hortular ve titreme maruz kalma, ellerde ve kollarla zarar verebilir. Uyuşukluk, ürperme, ağrı ya da ciltte beyazaşlaşma oluşursa, aleti kullanmayı bırakın ve bir doktor'a danışın.
- ▲ Çalışma sürecinde sağlığınıza için zararlı olabilecek toz soluma ya da döküntü/artık ile teması engelleyn. Hava kaynaklı partiküler oluşturan malzemeler ile çalışırken toz çekme işlemi yapın ve solunum koruyucu donanım kullanın.
- ▲ Bu alet patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve elektrik kaynakları ile teması karşı yapılmamıştır.
- ▲ Elektrikli zımparalamalarla, doğrama, bileme, delme ve diğer yapı faaliyetlerinin neden olduğu bazı tozlar, Kaliforniya eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer ırme rerahatsızlıklarına neden olduğu bilinen kimyasallar içermektedir. Bu kimyasallardan bazıları şunlardır:

- Kurşun bazlı boyalarlardaki kurşun
- Kristalimsi silis tüyler ile çimento ve diğer duvarçılık ürünlerini
- Ve Arsenik ile kimyasal olarak işlenmiş kauçuktaki krom
- Bu maruz kalmalar arasındaki riskinizi bu tür işleri ne kadar sıkılıkla yaplığınızla bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu kimyasallara maruz kalma derecesini azaltmak için: iyili havalandırılmış alanlarda çalışın ve özellikle mikroskopik partiküllerini filtrelemek üzere tasaranlanmış toz maskeleri gibi onaylanmış güvenlik ekipmanı kullanarak çalışın.
- ▲ Aşina olmadığınız yabancı ortamlarda dikkatle işlem yapın. Elektrik ya da diğer hızı (gaz) hatları gibi gizli tehlikeler bulunabilir.
- ▲ Olaşı patlayıcı ortama neden olacak zımparalamaya ya da bilemeden kaynaklanan toz ve dumanlar üretебilir. İşlenmeyece olan malzemeye uygun toz çekme ya da bastırma sistemi kullanın.
- ▲ Yalnızca profesyonel kullanımlı içindir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

BU BELGEYİ ATMAYIN – KULLANICIYA VERİN



경고
상해의 위험을 감소시키려면, 이 공구를 사용, 설치, 수리, 보수유지 하거나 그 부속장치를 교체하거나 근처에서 작업하는 모든 사람들이 작업을 수행하기 전에 이 설명서를 읽고 이해해야 합니다.

우리의 목적은 귀하께서 안전하고 효율적으로 작업을 할 수 있도록 도움을 주는 공구를 생산하는 것입니다. 이 공구를 포함하는 모든 공구에 대한 가장 중요한 안전 장치는 귀하입니다. 귀하의 사려와 좋은 판단이 상해에 대한 최상의 보호입니다. 가능한 위험들을 여기서 모두 다룰 수는 없으나, 가장 중요한 것 몇 가지를 강조하려고 했습니다.

추가의 안전 정보는 다음을 참조하십시오:

- ▲ 귀하의 고용주, 노조 및/또는 업계 협회.
- ▲ 연방노동부(OSHA): www.osha.gov; 유럽 공동체 위원회 europe.osha.eu.int
- ▲ “연마용 휠의 사용, 관리 및 보호에 대한 안전 요구조건” (ANSI B7.1) 및 “휴대용 공기 공구의 안전 코드” (ANSI B18.6.1) 웹사이트: www.ansi.org
- ▲ “핸드핸드 비전력 파워 공구의 안전 요구조건” 웹사이트: 유럽 표준화 위원회, www.cenorm.be

공기 공급 및 연결 위험

- ▲ 절대로 공기가 자신이나 다른 사람을 향하도록 하지 마십시오. 알려진 공기는 중상을 초래할 수 있습니다.
- ▲ 사용하지 않거나, 부수장치를 교체하거나 수리 시에는, 항상 공기 공급 장치를 닫은 다음 호스의 공기 압력을 제거하고 나서 공구를 공기 공급 장치로부터 분리하십시오.
- ▲ 갈라진 호스는 중상을 초래할 수 있습니다. 호스와 페팅이 느슨하거나 손상되지 않았는지 항상 점검하십시오.
- ▲ 공구 자체에는 퀵 디스크넥트 커넥터를 찾을 수 없거나 사용하지 마십시오.
- ▲ 공구 자체에 대한 충분한 설명을 보십시오.
- ▲ 범용 트위스트 커클링의 사용 시, 잡금 펜을 설치해야 합니다.
- ▲ 90 °f/6.3 바 혹은 공구의 명판에 적힌 공기압을 초과하지 마십시오.

발사체 위험

- ▲ 이 공구의 작동, 수리, 보수유지 또는 이 공구의 부수장치 교대에 관여하거나 근처에 있을 경우 항상 충격에 견디는 눈 및 안면 보호구를 착용하십시오. 장갑 및 보호복 착용을 권장합니다.
- ▲ 작업 영역에 위치한 모든 사람들에게 충격에 견디는 눈 및 안면 보호구를 착용하도록 해야 합니다.
- ▲ 작은 발사체라도 눈의 손상과 질병을 초래할 수 있습니다.
- ▲ 회전 속도계를 사용하여 회전 센더나 연마제의 속도를 매일 측정하여, 그 속도가 지지용 패드, 드럼 혹은 연마제에 표시된 RPM에 초과하지 않도록 해야 합니다.
- ▲ 지지용 패드, 드럼 또는 연마제를 에어 센더 속도에 허용된 속도보다 낮은 속도에서 사용하지 마십시오.
- ▲ 이 공구와 그 부수장치들은 현행시켜지는 안 됩니다.

연마제 장착에 따른 위험

- ▲ 크기와 유형의 연마제만을 사용하십시오.
- ▲ 자가 고정용 센딩 디스크는 중심이 같도록 장착하십시오.

얽힘에 따른 위험

- ▲ 움직이는 연마 패드로부터 멀리하십시오.
- ▲ 보석이나 느슨한 외복을 착용하지 마십시오.
- ▲ 머리를 공구나 부수장치로부터 멀리 유지하지 않으면 두피가 상할 수 있습니다.
- ▲ 네타이를 공구나 부수장치로부터 멀리하지 않으면 목을 줄리는 일이 발생할 수 있습니다.

작동 위험

- ▲ 연마용 휠을 센더에 장착해서는 안 됩니다. 연마용 휠이

부서지는 경우 적절한 보호가 없다면 중상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

- ▲ 에어 센더와 함께 제공되는 지지용(Backing) 패드에 대로 고정된 코팅 처리된 연마용 센딩 디스크나 시트만을 사용하십시오.
- ▲ 지지용 패드는 사용 시 매번 검사하십시오. 균열이나 손상이 있으면 사용하지 마십시오.
- ▲ 움직이는 센딩 패드와의 직접 접촉을 피하여 손이나 다른 신체 부위가 걸리거나 절단되는 일을 방지하십시오. 손 보호를 위해 장갑을 착용하십시오.
- ▲ 작업자와 보수유지 인원은 신체적으로 공구의 동력을 다룰 수 있어야 하며 작업을 수행하는 능력이 있어야 합니다.
- ▲ 보호 장치가 요구되는 공구 사용 시, 그 보호 장치가 제 위치에 있어야만 연마되는 쟁스러기나 날리는 부스러기로부터 보호됩니다.
- ▲ 공작물이 제대로 지지되는지 확인하십시오.
- ▲ 연마제가 작업물에 적용되지 않는 상태에서는 절대 공구를 작동하지 마십시오.
- ▲ 플라스틱이나 비도 전성 물질에 사용하는 경우 정전기 방전의 위험이 있습니다.

작업장 위험

- ▲ 미끄러짐/걸려 넘어짐/주락은 중상이나 사망의 주요 원인입니다. 걸거나 일하는 표면에 남아 있는 호스를 주의하십시오.
- ▲ 높은 수준은 영구적인 청력 손실을 초래할 수 있습니다. 귀하의 고용주나 OSHA 법규(29 CFR part 1910 참조)가 권장하는 청력 보호구를 사용하십시오.
- ▲ 신체의 균형을 유지하고 밭의 위치가 안정되도록 서 게십시오.
- ▲ 반복적인 작업 움직임이나 편안치 못한 자세 또는 진동에 대한 노출은 손과 팔에 해로울 수 있습니다. 각각이 없어지거나 걸리거나 통증을 느끼거나 피부가 헉생게 되면, 공구의 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- ▲ 건강에 해로울 수 있는 작업 과정에서 발생하는 분진의 흡입이나 부스러기의 취급을 피하십시오. 공기 중 입자를 생성하는 재질을 사용하는 작업 시, 분진 주출 장치를 사용하여 호흡 보호구를 착용하십시오.
- ▲ 이 공구는 폭발성 환경에서의 사용을 위한 것이 아니며, 전원과의 접촉이 되어있지 않습니다.
- ▲ 파워 공구에 의한 센딩, 툴질, 연삭, 드릴링 및 기타 긴축 활동에 의해 생성되는 일부 분진은, 캘리포니아 주에서 정한 암, 태아 기형 등 기타 생식 관련 손상을 초래하는 것으로 알려진 화학물질을 함유합니다. 이러한 화학물질의 예는 다음과 같습니다:

- 담기면 페인트의 날
- 결정성 실리카로 만든 벽돌, 시멘트 및 기타 벽돌 품들.
- 화학 처리된 고무의 비소 및 크론.

이러한 노출에 따른 위험은 이러한 유형의 작업 빈도에 따라 달립니다. 이러한 화학물질에 대한 노출 감소 방법: 환기가 잘 된 장소에서 작업하며, 마립자를 여과하도록 특별히 설계된 분진 마스크와 같은 승인 받은 안전 장비를 사용하여 작업. 이숙하지 않은 환경에서는 주의해서 진행하십시오. 전기나 기타 공조 라인과 같은 보이지 않은 위험이 있을 수 있습니다.

- ▲ 센딩이나 연삭에 의해 발생하는 분진이나 연무는 폭발성 환경을 초래할 수 있습니다. 처리 대상의 물질에 적절한 분진 추출 혹은 억제 장치를 사용하십시오.
- ▲ 전문용으로만 사용.

안전 지침

버리지 마십시오 - 사용자에게 주십시오

